

ALLEGATO 2. RILIEVO FOTOGRAFICO



Foto 1. Ingresso a piano terra lato via Castagnola di sotto



Foto 2. Ingresso a piano terra lato via Castagnola di sotto



Foto 3. Locale cantina a piano terra



Foto 4. Locale cantina piano terra



Foto 5. Passaggio tra ingresso e locale cantina



Foto 6. Locale cantina a piano terra



Foto 7. Uscita a piano terra verso il giardino lato Massa



Foto 8. scala a chiocciola per raggiungere il piano primo posta sul prospetto interno verso il giardino



Foto 9. Bagno abusivo a piano terra



Foto 10. Interno bagno abusivo a piano terra



Foto 11. Portico e terrazzo verso giardino




Foto 12. Sbarco scala a chiocciola



Foto 13. Terrazzo di accesso a piano primo lato giardino



Foto 14. Disimpegno piano primo



Foto 15. Disimpegno piano primo



Foto 16. Dismpegno piano primo



Foto 17. Dismpegno piano primo



Foto 18. Camera 1 piano primo




Foto 19. Camera 1 piano primo



Foto 20. Bagno piano primo



Foto 21. Bagno piano primo



Foto 22. Bagno piano primo



Foto 23. Soggiorno/ingresso piano primo



Foto 24. Soggiorno/ingresso piano primo



Foto 25. Ingresso piano primo da via Castagnola di sotto



Foto 26. Cucina piano primo



Foto 27. Soggiorno/ingresso piano primo



Foto 28. gradini di accesso a vano scala verso il piano secondo



Foto 29. Cucina



Foto 30. Vano scala verso piano secondo



Foto 31. Sbarco scala a piano secondo



Foto 32. Camera 2 a piano secondo




Foto 33. Passaggio da camera 2 verso camera 3



Foto 34. Camera 2 a piano secondo



Foto 35. Camera 3 a piano secondo



Foto 36. Camera 3 a piano secondo



Foto 37. Camera 3 a secondo piano



Foto 38. Terrazzo a piano primo verso via Castagnola di sotto




Foto 39. Giardino di pertinenza



Foto 40. Spazio di pertinenza lato giardino



Foto 41. Manufatto abusivo da demolire



Foto 42. Fabbricato abusivo da demolire



Foto 43. Prospetto lato giardino




Foto 44. Giardino di pertinenza



Foto 45. Giardino di pertinenza. Si ricorda che i mappali eseguiti non sono perimetrati, la foto potrebbe aver incluso particelle non pignorate



Foto 46. Scala di accesso a piano primo da via Castagnola di sotto



Foto 47. Copertura scala di accesso



Foto 48. Prospetto lato via Castagnola di sotto



Foto 49. Scala di accesso da via Castagnola di sotto



Foto 50. Prospetto da via Castagnola di sotto