

Documentazione fotografica

Rilievo fotografico digitale delle difformità edilizie esterne non sanabili.

Lotto n. 001 Comune di Montignoso (MS), Via Paolini snc.



Foto aerea del area
in rosso perimetro volumi difformi (1,2,3)



FOTO E1 fronte SUD OVEST edificio .
In arancione volume difforme 1
(lungo il canale Ginese)



FOTO E2 fronte SUD-OVEST edificio(dettaglio) .
In arancione volume difforme 1
(lungo il canale Ginese)




FOTO E3 fronte NORD OVEST edificio .
In arancione volume difforme 2



FOTO E4 fronte NORD EST edificio,
Lungo il confine con altra
proprietà foglio 17 part. 539 .
In arancione volume difforme 2
(Volume tecnico -cabina ENEL-)