

ALLEGATO 2 Rilievo fotografico



TRIBUNALE DI MASSA
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE
promossa da: **UNICREDIT S.P.A.**

contro:

N° Gen. Rep. **123/2016**
data udienza ex art. 569 c.p.c.:

Giudice Delle Esecuzioni: **DOTT.SSA ELISA PINNA**

Custode Giudiziario: **AVV. ROBERTA CATAPIANI**

RILIEVO FOTOGRAFICO

Lotto 001 - Fabbricato ad uso magazzino
Lotto 002 - Terreno agricolo

ESPERTO DELLA STIMA:	Sara Mannini
CODICE FISCALE:	MNNSRA73P56F023F
STUDIO:	via Dei Cedri 15 - 54100 Massa
TELEFONO:	0585832306/ 3291089060
E MAIL:	fra.sara-mslibero.it / sara@uparchitettura.com
PEC:	sara.mannini@ingpec.eu





Foto 1. Esterno capannone lotto 1 lato ovest



Foto 2. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 3. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 4. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 5. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 6. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 7. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 8. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 9. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 10. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 11. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 12. Interno capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 13. Interno copertura capannone lotto 1 (primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 14. Interno copertura capannone lotto 1 lato (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 15. Amianto esterno capannone lotto 1 lato ovest (primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 16. Esterno capannone lotto 1 lato ovest (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 16. Esterno capannone lotto 1 lato est (primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 17. Esterno capannone lotto 1 lotto est (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 18. Colonnine per allaccio utenze lotto 1
(primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 19. Esterno capannone lotto 1 lato est






Foto 20. Esterno capannone lotto 1 lato ovest



Foto 21. Lotto 2 (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 22. Lotto 2 (primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 23. Lotto 2 (primo sopralluogo 15.05.2017)





Foto 24. Lotto 2 (primo sopralluogo 15.05.2017)



Foto 25. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 26. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)



Foto 27. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 28. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)




Foto 29. Rifiuti trasferiti all'esterno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 30. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)



Foto 31. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 32. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)




Foto 33. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 34. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)



Foto 35. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 36. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)




Foto 37. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 38. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)



Foto 39. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 40. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)



Foto 41. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 42. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)



Foto 43. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)






Foto 44. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)



Foto 45. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 46. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)



Foto 47. Lotto 2 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 48. Lotto 2 (secondo sopralluogo 13/06.2017)





Foto 49. Esterno del capannone lotto 1 (secondo sopralluogo 13.06.2017)



Foto 50. Lotto 2 (secondo sopralluogo 13.06.2017)





Foto 51. Amianto da smaltire all'interno del lotto 2 (secondo sopralluogo 13.06.2017)




Foto 52. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (terzo sopralluogo 11.07.2017)





Foto 53. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (terzo sopralluogo 11.07.2017)



Foto 54. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (terzo sopralluogo 11.07.2017)





Foto 55. Rifiuti trasferiti all'interno del capannone lotto 1 (terzo sopralluogo 11.07.2017)



Foto 56 e 57. Rifiuti presenti all'esterno del capannone lotto 1 (terzo sopralluogo 11.07.2017)





Foto 58, 59 e 60. Rifiuti presenti all'esterno del capannone lotto 1 (terzo sopralluogo 11.07.2017)





Foto 61, 62 e 63. Rifiuti presenti all'esterno del capannone lotto 1 (terzo sopralluogo 11.07.2017)





Foto 64 e 65. Rifiuti presenti all'esterno del capannone lotto 1 (terzo sopralluogo 11.07.2017)

