

Allegato n° 2

TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento "CENTRO RICICLO VEDELAGO S.R.L."

con sede in Vedelago (TV), via Molino n. 17, C.F.: 02600850248

Fallimento N. 285/2014 – Sent. N. 300/2014 del 17/12/2014

Giudice Delegato: Dott. Alberto Valle

Curatore Fallimentare: Rag. Guerrino Marcadella

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Beni immobili siti in Comune di Vedelago (TV) – via Molino.

Marostica, 4 febbraio 2015

Perito estimatore: Geom. Gaetano Bortolomiol

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°1 "Immobile A" – vista accesso abitazione da via Molino – Vedelago (TV)



Foto n°2 "Immobile A" – vista giardino ed abitazione da nord

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°3 "Immobile A" – particolare rampa accesso interrato



Foto n°4 "Immobile A" – vista sud-est abitazione

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°5 "Immobile A" – vista terreno a sud



Foto n°6 "Immobile A" – vista ingresso al piano rialzato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°7 "Immobile A" – vista stanza al piano rialzato



Foto n°8 "Immobile A" – vista bagno al piano rialzato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°9 "Immobile A" – vista accesso garage al piano seminterrato



Foto n°10 "Immobile A" – vista locale al piano seminterrato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°11 "Immobile A" – vista locale al piano seminterrato



Foto n°12 "Immobile A" – vista cantina al piano interrato

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°13 "Immobile B" – vista da via Molino – Vedelago (TV)



Foto n°14 "Immobile B" – vista dal nord verso sud

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°15 "Immobile B" – vista da nord-est



Foto n°16 "Immobile B" – vista da ovest

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°17 "Immobile C-D" – attuale strada d'accesso parallela alla S.P. 102



Foto n°18 "Immobile C-D" – accesso al "Centro Riciclo" in via Molino a Vedelago

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°19 "Immobile C-D" – vista panoramica verso nord



Foto n°20 "Immobile C-D" – vista panoramica piazzale verso est

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°21 "Immobile C" – vista panoramica prospetti nord-ovest capannone




Foto n°22 "Immobile C" – vista prospetti sud-ovest capannone

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°23 "Immobile C" – vista prospetti sud-est capannone



Foto n°24 "Immobile C" – vista prospetti nord-est capannone

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°25 "Immobile C" – vista prospetto nord capannone



Foto n°26 "Immobile C" – particolare pavimentazione piazzale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°27 "Immobile C" – vista interno capannone – porzione est




Foto n°28 "Immobile C" – vista interno capannone – porzione ovest

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°29 "Immobile C" – vista panoramica cabina Enel



Foto n°30 "Immobile C" – vista zona pesa con box uffici

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°31 "Immobile D" – vista prospetti nord-est palazzina uffici



Foto n°32 "Immobile D" – vista prospetti nord-ovest palazzina uffici

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°33 "Immobile D" – vista prospetto est (parte sud)



Foto n°34 "Immobile D" – vista prospetto est

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°35 "Immobile D" – vista prospetto ovest




Foto n°36 "Immobile D" – vista interno capannone

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°37 "Immobile D" – vista interno capannone



Foto n°38 "Immobile D" – vista interno magazzino

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°39 "Immobile D" – vista interno spogliatoio



Foto n°40 "Immobile D" – vista palazzina uffici al piano terra

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Immobili in possesso al Fallimento Centro Riciclo Vedelago S.R.L.



Foto n°41 "Immobile D" – vista w.c. palazzina uffici al piano terra




Foto n°42 "Immobile D" – vista palazzina uffici al piano primo