



# ALL. E4

stralcio di "Stato di fatto" allegato  
a richiesta di sanatoria del 2008  
non rilasciata



# ALL. E4


segue



**PIANTA PIANO RIALZATO**

# ALL. E4


segue



**PIANTA PIANO PRIMO**

N.B.: Aereazione forzata nei w.c. decti.


# ALL. E4 segue



N.B.: La "camera" posta dietro l'ascensore, in realtà è un guardaroba comunicante con la camera adiacente, e vi è un unico w.c..

**PIANTA PIANO SECONDO**  
N.B.: Aerazione forzata nei w.c. ciechi.

# ALL. E4 segue




N.B.: La "camera" posta dietro l'ascensore in realtà è un guardaroba comunicante con la camera adiacente, e vi è un unico w.c..

**PIANTA PIANO TERZO**  
N.B.: Anzazione forzata nel w.c. ciechi.

# ALL. E4


segue



**PIANTA PIANO QUARTO**

N.B.: Aereazione forzata nei w.c. ciechi.

# ALL. E4 fine



**PIANTA PIANO ATTICO**  
N.B.: Aereazione forzata nei w.c. elettrici.

ALL. G1

# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**





FOTO N. 1



FOTO N. 2



FOTO N. 3



FOTO N. 4



FOTO N. 5

(Terrazzo al piano sottotetto)



FOTO N. 6 (antenna al piano sottotetto)



FOTO N. 7



FOTO N. 8




FOTO N. 9



FOTO N. 10



FOTO N. 11



FOTO N. 12



FOTO N. 13



FOTO N. 14



FOTO N. 15



FOTO N. 16



FOTO N. 17



FOTO N. 18



FOTO N. 19



FOTO N.20



FOTO N. 21





FOTO N. 22



FOTO N. 23 (sotto tetto)





