



ALL. E4

stralcio di "Stato di fatto" allegato
a richiesta di sanatoria del 2008
non rilasciata




ALL. E4 segue



PIANTA PIANO RIALZATO

ALL. E4

segue




PIANTA PIANO PRIMO
 N.B.: Arretrazione forata nei w.c. ciechi.

ALL. E4


segue

N.B.: La "camera" posta dietro l'ascensore, in realtà è un guardaroba comunicante con la camera adiacente, e vi è un unico w.c..



PIANTA PIANO SECONDO
 N.B. - Aerazione forzata nel w.c. di chi.


ALL. E4 segue



N.B.: La "camera" posta dietro l'ascensore in realtà è un guardaroba comunicante con la camera adiacente, e vi è un unico w.c..


PIANTA PIANO TERZO
N.B.: Azione forzata nel w.c. dechi.

ALL. E4 segue



PIANTA PIANO QUARTO
N.B.: Arreazione forata nei w.c. elect.

ALL. E4 fine



PIANTA PIANO ATTICO

N.B.: Areazione forzata nel v.c. c/cch.