

Documentazione Fotografica a Favaro Veneto (Venezia)



Foto esterna ingressi alloggi agrituristici lato Nord-Est




Foto esterno alloggi agrituristici lato Sud-Ovest



Ingresso - angolo cottura



Camera



Bagno



Degrado e muffa alle pareti



Pavimento in legno in evidente stato di degrado



Esterno ingresso reception



Interno reception



Centrale termica



Edificio ad uso maneggio



Vista lato Sud-Ovest



Vista interna



Vista Nord



Portico di collegamento alloggi e maneggio



Vista portico lato Sud