

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 148/2017



Foto n. 1 -Ingresso all'unità immobiliare dalla via Turchia n. 14 Carini (PA)

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 148/2017



Foto n. 2 - Viste dell'unità immobiliare

CARINI (PA) – Via Turchia civ. 14 – ex via Agnelleria

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 148/2017



Foto n. 3 - Spazi esterni dell'unità immobiliare.

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 148/2017



Foto n. 4 -Scala di accesso al piano cantinato.

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 148/2017



Foto n. 5 - Piano Cantinato

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 148/2017



Foto n. 6-Le immagini rappresentano l'indiana del piano seminterrato; la parte indicata nelle prime due foto, con altezza h=1,75 m ed adibita a locale tecnico destinato al deposito dei serbatoi di riserva idrica; non è presente negli elaborati catastali, ne tantomeno nella concessione edilizia rilasciata dal comune di Carini.

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 148/2017



Foto n. 7- Piano terra composto da due vani e servizio igienico.

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 148/2017



Foto n. 8-Piano Primo composto da due vani e servizio igienico

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 148/2017



Foto n. 9-Impianti tecnologici.;

Tribunale Civile di Palermo
Consulenza Tecnica d'Ufficio
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 148/2017



Foto n. 10 – Immagini relative al retro – prospetto ove si evince l'avanzamento di parte delle finestre del seminterrato che da progetto approvato avrebbe dovute essere a filo del muro interno dell'indiana.