

ALLEGATO 5)

documentazione fotografica

Foto 1
Facciata



Foto 2
Facciata



Foto 3
Lato ovest



Foto 4
Facciata



Foto 5
Facciata



Foto 6
Retro



Foto 7
Da demolire



Foto 8
Retro



Foto 9
Da demolire



Foto 10
Retro



Foto 11
Lato est demolire parte centrale



Foto 12
Demolire



Foto 13
Piano terra



Foto 14
Piano terra



Foto 15
Piano terra



Foto 16
Piano terra



Foto 17

Piano terra ex bagno demolito abusivamente ora passaggio



Foto 18

Piano terra ex bagno demolito abusivamente ora passaggio



Foto 19
Piano terra bagno abusivo



Foto 20
Piano terra letto abusiva



Foto 21
Piano primo



Foto 22
Piano primo



Foto 23
Piano primo



Foto 24
Piano primo



Foto 25
Piano primo



Foto 26
Piano primo




Foto 27
Piano primo balcone



Foto 28
Tettoia da demolire




Foto 29
Tettoia da demolire



Foto 30
Tettoia da demolire e tamponatura esterna da demolire



Foto 31
Proservizi



Foto 32
Proservizi




Foto 33
Proservizi



Foto 34
Magazzino parete abusiva




Foto 35
Magazzino



Foto 36
Magazzino




Foto 37
Magazzino



Foto 38
Bassocomodo da demolire

