

## CONSULENZA TECNICA STRALCIO N. 2

per la Curatela del fallimento [REDACTED] spa in liquidazione - Sentenza Tribunale di Messina n. 44 del 16 novembre 2018.

Curatore: Avv. Antonino Mazzei.

Tecnici incaricati : Ingg. Francesco Triolo e Gaetano Lo Presti.

\* \* \* \* \*

Indice:

- Premessa e mandato pag. 1
- Quanto nei verbali d'inventario dei giorni 9 gennaio, 18 gennaio, 22 gennaio e 12 febbraio 2019 pag. 2
- Attività dei tecnici pag. 8
- Valutazione dei beni di [REDACTED] in Taormina anche con riferimento alla nota del Comune di Taormina prot. n. 19441 del 07.08.2019 pag. 9
- Elenco allegati e allegati pag. 15

\* \* \* \* \*

### Premessa e mandato

**Il Curatore Avv. Antonino Mazzei, con nota datata 4 settembre 2019 (all.to n. 1), ha incaricato i sottoscritti ingg. Francesco Triolo e Gaetano Lo Presti come tecnici per la Curatela del fallimento [REDACTED] spa in liquidazione. Sentenza Tribunale di Messina n. 44 del 16 novembre 2018 al fine di:**

*" ..... procedere alla stima dei seguenti beni appresi al fallimento della società in oggetto fotograficamente individuati nell'inventario che mettiamo a Vs. disposizione.*

**La stima riguarda:**

*1) gli automezzi e le attrezzature elencate ed individuate con le fotografie di riferimento, nel corso delle operazioni di inventario condotte nei giorni 9 gennaio, 18 gennaio, 22 gennaio 2019, 12 febbraio 2019.*

*2) i beni mobili ed arredi di ufficio esistenti nei locali messi a disposizione da ATM nella Via La Farina di Messina, anch'essi fotograficamente individuati nell'inventario.*

*Vi viene, invece, richiesto un mero giudizio di congruità attuale delle stime depositate dalla società nella procedura di concordato e relative, la prima, al ramo di azienda oggetto del contratto di usufrutto a Messina Servizi Bene Comune spa (perizia Prof. Franco Vermiglio), le altre, all'immobile industriale in Pace del Mela (perizie dell'ing. Arcidiacono e dell'arch. Timpone.*

*Metto, inoltre, a Vs. disposizione la denuncia di smarrimento dei certificati di proprietà e delle carte di circolazione dei singoli beni elencati nella denuncia.".*

**Successivamente l'avv.to Mazzei ha chiesto di dare precedenza all'accertamento dei beni di Messinambiente in Taormina in considerazione della nota del Comune di Taormina prot. n. 19441 del 07.08.2019.**

\* \* \* \* \*

**Quanto nei verbali d'inventario dei giorni 9 gennaio, 18 gennaio,  
22 gennaio e 12 febbraio 2019.**

**Verbale d'inventario di giorno 9 gennaio 2019 (all.to n. 2)**

Il funzionario giudiziario dott.ssa Concetta Lopopolo, il liquidatore Rag. Pietro Picciolo e il curatore avv. Antonino Mazzei, hanno inventariato i seguenti beni di XXXXXXXXXX:

**BENI ALL'INTERNO DELL'AUTOPARCO DEL COMUNE DI MESSINA  
VIA SALANDRA S.N.C.**

<b>N.ro</b>	<b>TIPOLOGIA AUTOMEZZO</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>TARGA</b>	<b>Km</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	AUTOCARRO CASSONETTO RENAULT CON GRU	311	BL581NK	63.179	965 1a 9658
2	COSTIPATORE ISUZU	368	DG896JH	153.547	9637 a 9641, 9662
3	IVECO MAGIRUS- MOTRICE SCARRABILE	240	FL085RC	87.893	9642 a 9650
4	FIAT 115-AUTOBOTTE	447	T086343R	4.101	9626 a 9631
5	DUCATO GHIBLI	95	BT875EG	11.121	9642 a 9645
6	MITSUBISHI CANTER- MINICOMPATTATORE	499	DJ599ZE	152.552	9620 a 9625
7	FIAT PANDA	479	DZ694WB	176.148	9631a9636

**BENI ALL'INTERNO DELL'OFFICINA EUROTRUCK DEL COMUNE DI MESSINA  
TREMESTIERI - C/DA CANNETO**

<b>N.ro</b>	<b>TIPOLOGIA AUTOMEZZO</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>TARGA</b>	<b>Km</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	PIAGGIO APE 50	10	X5GDPP	47.488	9737 a 9741
2	PIAGGIO APE 50	11	X5GDPR	33.617	9703 a 9707
3	PIAGGIO APE 50	14	X692H2	38.806	9733 a 9736
4	PIAGGIO APE 50	15	X5GDPL	22.455	9708 a 9712
5	PIAGGIO APE 50	16	X5GDPS	13.566	9713 a 9717
6	PIAGGIO APE 50	19	X5GDPT	26.233	9723 a 9725
7	MOTOAPE PIAGGIO 703-VASCA	150	CG42751	76.746	9726 a 9731
8	MOTOAPE PIAGGIO 703 - CASSONATA	330	EN22740	45.744	9718 a 9722
9	GASALONE BM2	284	BH987N	22.455	9699 a 9702
10	CWS IVECO 260 - CARICO LATERALE	277	BH201JV	26.039	9690 a 9698
11	CWS IVECO 260 - CARICO LATERALE	278	BH202JV	97.642	9683 a 9689
12	IVECO MAGIRUS - MOTRICE SCARRABILE	393	EJ254AX	36.594	9663 a 9671, 9682 rimorchio
13	RIMORCHIO ZORZI	394	AB54636		9672
14	IVECO STRALIS - MOTRICE SCARRABILE	521	EW079XL	464.446	9673 a 9681, 9732
15	RIMORCHIO ZORZI	395	AB07053		9678

**Verbale d'inventario di giorno 18 gennaio 2019 (all.to n. 3)**

Il funzionario giudiziario dott.ssa Concetta Lopopolo e il curatore avv. Antonino Mazzei, hanno inventariato i seguenti beni di Messinambiente:

<b>BENI ALL'INTERNO DEL DEPOSITO DI MOSEMA S.P.A. DI TAORMINA - C/DA ZACCANI</b>					
<b>N.ro</b>	<b>TIPOLOGIA AUTOMEZZO</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>TARGA</b>	<b>Km</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	STAZIONE DI TRASFERENZA GHEESING	SN			9743 a 9747
2	CWS IVECO FIAT 26031 CARICO LATERALE		BZ126RH		9748 a 9756

<b>BENI ALL'INTERNO DEL DEPOSITO DI MOSEMA S.P.A. DI TAORMINA - C/DA ZACCANI</b>			
<b>N.ro</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	CASSONETTO VERDE IN PLASTICA CARICO LATERALE	11	9757 a 9763
2	CASSONETTO VERDE IN PESSIMO STATO PER PARTI DI RICAMBIO	53	9764 a 9780
3	CASSONETTO VERDE PICCOLO IN PESSIMO STATO	34	9764 a 9780
4	CONTAINER PREFABBRICATO	1	9787 a 9790
5	CASSONE IN ALLUMINIO	24	9792 a 9797
6	CASSONE IN ALLUMINIO	15	9798 a 9805

<b>BENI IN TAORMINA - C/DA S. ANTONIO</b>			
<b>N.ro</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	CASSONE IN ALLUMINIO	21	9806 a 9809
2	CASSONE IN PLASTICA	1	9806 a 9809

<b>BENI ALL'INTERNO DELL'AUTOPARCO DI MOSEMA S.P.A. DI TAORMINA - C/DA VIGNA VECCHIA</b>			
<b>N.ro</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	CASSONE IN PLASTICA VERDE	61	9810 a 9826
2	DECESPUGLIATORE EFCO	2	9832
3	CARRIOLA CINGOLATA HONDA	1	9833 e 9834
4	BILANCIA PER ISOLA ECOLOGICA	1	9835

<b>BENI ALL'INTERNO DELL'OFFICINA EUROTRUCK DEL COMUNE DI MESSINA TREMESTIERI - C/DA CANNETO</b>			
<b>N.ro</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	CASSONBODY CWS MC23 A PIU' CENTINE	7	9836, 9837, 9841 a 9843
2	LAVACASSONETTI TG. BB133YA	1	9838 a 9840
3	CASSONE BODY GHEESING MC20 A UNA CENTINA	5	9843, 9844
4	CAMION GLOBETROTTER SENZA TARGA - DANNEGGIATO	1	9845 a 9848

**Verbale d'inventario di giorno 22 gennaio 2019 (all.to n. 4)**

Il funzionario giudiziario dott.ssa Concetta Lopopolo, il liquidatore Rag. Pietro Picciolo e il curatore avv. Antonino Mazzei, hanno inventariato i seguenti beni di XXXXXXXXXX:

<b>BENI ALL'INTERNO DELL'AUTOPARCO DEL COMUNE DI MESSINA - VIA SALANDRA S.N.C.</b>			
<b>N.ro</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	CASSONE	1	9849, 9850
2	CASSONE CARICO DI CASSONETTI VERDI	1	9851 a 9853
3	CASSONETTI	2	9852 a 9854
4	MEZZO TARGA FD027ST CON RIMORCHIO Km _____	1	9855
5	CAMION GLOBETROTTER SENZA TARGA - DANNEGGIATO	1	9852 a 9854
6	CASSONE MARRONE	1	9856
7	MOTORINO PIAGGIO BEVERLEY 300IE - TG. DL98520 - Km 22350	1	9858 a 9859
8	BODY COMPATTATORE A GASOLIO	1	9877 a 9880
9	COMPATTATORE ELETTRICO MATRICOLA 80	1	9881 a 9883
10	ASPIRATORE A BATTERIA	1	9884 a 9886

<b>BENI ALL'INTERNO DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI MESSINA - TREMONTI</b>			
<b>N.ro</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>

1	BODY COMPATTATORE BIANCO COPERTO	1	9860, 9861
2	BODY COMPATTATORE MARRONE A CIELO APERTO	1	9862 a 9864

<b>BENI ALL'INTERNO DELL'ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI MESSINA - PACE</b>			
<b>N.ro</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	BODY BIANCO COPERTO	1	9865 a 9866
2	BODY MARRONE A CIELO APERTO	1	9867, 9868
3	BODY BIANCO COPERTO	1	9869, 9870

<b>BENI ALL'INTERNO DELL'OFFICINA EUROTRUCK DEL COMUNE DI MESSINA TREMESTIERI - C/DA CANNETO</b>			
<b>N.ro</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	PIAGGIO PORTER - MAXI VASCA - MATRICOLA 143 - TG. CS140FE -	1	9871, 9873
2	PIAGGIO PORTER - VASCA - MATRICOLA 326 - TG. BJ736YS	1	9874, 9876

**Verbale d'inventario di giorno 12 febbraio 2019 (all.to n. 5)**

Il funzionario giudiziario dott.ssa Concetta Lopopolo, il liquidatore Rag. Pietro Picciolo, il curatore avv. Antonino Mazzei e l'ing. Giovanni Repici, hanno inventariato i seguenti beni di XXXXXXXXXX:

<b>BENI ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'A.T.M. DEL COMUNE DI MESSINA - VIA LA FARINA</b>			
<b>N.ro</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	ARMADIO A 4 ANTE	1	9888
2	SCAFFALATURE METALLICHE	2	9889, 9890
3	ARMADIO IN LEGNO PARTE SUPERIORE A GIORNO	1	9891
4	SCAFFALATURE METALLICHE	1	9892, 9893
5	APPENDIABITI	4	9892, 9893, 9933
6	LAMPADA ALOGENE A PIANTANA	4	9892, 9893, 9933
7	ARMADIO IN LEGNO PARTE SUPERIORE IN LEGNO E IN CRISTALLO	1	9894

8	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE SCORREVOLI CON SERRATURA	1	9895, 9896
9	SCALA A 3 GRADINI	1	9897
10	SCALA A FORBICE A 7 GRADINI	1	9897
11	CASSETTIERA IN LEGNO CON 4 CASSETTI E SERRATURA	2	9898, 9935
12	ARMADIO A 4 ANTE SUPERIORI IN CRISTALLO INFERIORI IN LEGNO	1	9899
13	MOBILE BASSO IN LEGNO A 4 ANTE	1	9900
14	POLTRONCINA CON STRUTTURA IN LEGNO CON SEDUTA E SCHIENALE IN SIMILPELLE NERA	6	9901 a 9904
15	POLTRONCINA GIREVOLE CON STRUTTURA IN LEGNO CON SEDUTA E SCHIENALE IN SIMILPELLE NERA	2	9905, 9906
16	SEDIA IN TESSUTO CON RUOTE	4	9907 a 9909
17	SCRIVANIA IN LEGNO	3	9910, 9911
18	DATTILO COLOR LEGNO	2	9912, 9913
19	CASSETTIERA CON DUE CASSETTI E UNO SPAZIO LIBERO	1	9914
20	CASSETTIERA CON RUOTE	1	9915
21	QUADRO RACK PER CONTENIMENTO APPARECCHIATURA ELETTRICA CON SERVER, MONITOR, SERVER HDD SEQUENCE A 4 HARD DISK, TASTIERA, MOUSE E CAVI DI CABLAGGIO	1	9916 a 9919
22	BASE CIRCOLARE IN LEGNO CON PIEDI DI FORMA TRAPEZIOIDALE	1	9920 a 9922
23	CORNICE IN LEGNO CON VETRI E STAMPE	14	9923
24	CLIMATIZZATORI MONOSPLIT (UNITA' INTERNA ED ESTERNA)	4	9924 a 9927
25	PC	2	9928 a 9930
26	MONITOR	3	9928 a 9930
27	GRUPPO CONTINUITA'	1	9928 a 9930
28	ESTINTORE A POLVERE DA Kg 6	6	9931
29	ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA Kg 2	2	9931
30	DIVANO A DUE POSTI IN ECOPELLE NERA	1	9932
31	PLAFONIERE A 2 NEON	7	9934
32	SCATOLA CON PC - 6 TASTIERE E ALTRE PARTI	1	9935
33	STAMPANTE MULTIFUNZIONALE EPSON	1	9936

34	STAMPANTE LASER SAMSUNG	1	9937
35	TELEFONO IP	2	9938
36	LETTORE DVD-CD	2	9938
37	PEDANA PORTASTINTORE A PIANTANA	1	9939
38	CASSETTA PORTADOCUMENTI	51	9940,9941
39	LAMPADA DA TAVOLO	2	9942
40	TROFEO/COPPA	3	9943

<b>AUTOPARCO COMUNE DI MESSINA - VIA SALANDRA</b>			
<b>N.ro</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO dal n. al n.</b>
1	FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO 210	1	9944
2	SCAFFALATURE METALLICHE	1	9946 a 9949
3	SCAFFALATURE METALLICHE	1	9950 a 9956
4	MATERIALE VARIO	1	9957 a 9964
5	SCAFFALATURE METALLICHE	1	9965 a 9968
6	SCAFFALATURE METALLICHE	1	9969 a 9972

Documentazione fotografica verbali (all.to n. 6).

\* \* \* \* \*

#### **Attività dei tecnici**

I sottoscritti ingg. Lo Presti e Triolo hanno valutato nello stralcio N. 1 i beni di XXXXXXXXXX in Taormina.

Per quanto riguarda gli altri beni risultanti dai verbali i sottoscritti hanno effettuato dei sopralluoghi presso la M&D Tecnologie - Messina - Via S. Cosimo n. 1 e presso la Eurotruck Srl - Messina - Ctr. Canneto E Porcino - Loc. Mili Marina ove risultavano spostati i mezzi risultanti dai verbali presso l'autoparco di via Salandra di Messinaservizi Bene Comune.

Il personale presente presso la M&D Tecnologie e l' Eurotruck Srl ha fornito degli elenchi (all.ti n. 7 - 8) da cui risultavano (a loro dire) i mezzi di XXXXXXXXXX in loro custodia.

Dal raffronto degli stessi con gli elenchi di cui ai verbali risultavano delle discordanze in quanto negli elenchi forniti dalle Ditte risultavano dei mezzi non presenti negli elenchi di cui ai verbali di sopralluogo.

Inoltre, nel corso degli effettuati sopralluoghi, i sottoscritti hanno non hanno riscontrato alcuni mezzi presenti nei verbali di sopralluogo e, per alcuni mezzi risultava stampigliato sugli stessi un numero di matricola diverso da quello riportato in elenco.

\* \* \* \* \*

**Valutazione dei beni di ██████████ riportati nei verbali d'inventario  
con l'esclusione dei beni in Taormina già valutati nello stralcio n. 1**

Per semplicità di esposizione, sono stati valutati i beni così come risultanti dai verbali di sopralluogo nei luoghi in cui gli stessi sono stati riscontrati non procedendo alla valutazione dei mezzi non riscontrati dai sottoscritti nel corso degli effettuati sopralluoghi.

Nelle tabelle sottostanti si riportano sia il numero di matricola dell'elenco dei verbali che quello riscontrato (riportato in neretto).

I mezzi non riscontrati sono riportati in neretto.

Il camion Globetrotter, senza targa - danneggiato, risulta indicato sia nel sopralluogo di giorno 18.01.2019 che di giorno 22.01.2019.

Per quanto riguarda i prezzi applicati gli stessi sono stati desunti da un'indagine di mercato e i prezzi riscontrati nel corso dell'indagine effettuata sono riassunti nell'elaborato (all.to n. 9):

<b>SOPRALLUOGO DEL 9.01.2019</b>						
<b>AUTOPARCO COMUNE DI MESSINA - VIA SALANDRA</b>						
<b>N.</b>	<b>TIPOLOGIA AUTOMEZZO</b>	<b>MATRICOLA</b>	<b>TARGA</b>	<b>Km</b>	<b>FOTO N. - ... - N.</b>	<b>VALORE</b>

1	AUTOCARRO CASSONETTO RENAULT CON GRU	311 - 168	BL581NK	63.179	9651a 9658	€ 5.000,00
2	COSTIPATORE ISUZU	368 - 169	DG896JH	153.547	9637 a 9641, 9662	€ 7.000,00
3	IVECO MAGIRUS MOTRICE SCARRABILE	240 - 174	FL085RC	87.893	9642 a 9650	€ 8.000,00
4	FIAT 115 - AUTOBOTTE	447 - 177	TO86343R	4.101	9626 a 9631	€ 8.000,00
5	DUCATO GIBLI	95 - 178	BT875EG	11.121	9642 a 9645	€ 3.000,00
6	MITSUBISI CANTER MINICOMPATTATORE	499	DJ599ZE	152.552	9620 a 9625	€ 5.000,00
7	FIAT PANDA	479	DZ694WB	176.148	9631a9636	€ 400,00
Totale						€ 36.400,00

OFFICINA EUROTRUCK - MESSINA - C/DA CANNETO						
N.	TIPOLOGIA AUTOMEZZO	MATRICOLA	TARGA	Km	FOTO N. - ... - N.	VALORE
1	PIAGGIO APE 50	10	X5GDPP	47.488	9737 a 9741	€ 500,00
2	PIAGGIO APE 50	11	X5GDPR	33.617	9703 a 9707	€ 500,00
3	PIAGGIO APE 50	14	X692H2	38.806	9733 a 9736	€ 500,00
4	PIAGGIO APE 50	15	X5GDPL	22.455	9708 a 9712	€ 500,00
5	PIAGGIO APE 50	16	X5GDPS	13.566	9713 a 9717	€ 500,00
6	PIAGGIO APE 50	19	X5GDPT	26.233	9723 a 9725	€ 500,00
7	MOTOAPE PIAGGIO 703 VASCA	150	CG42751	76.746	9726 a 9731	€ 600,00
8	MOTOAPE PIAGGIO 703 CASSONATA	330	EN22740	45.744	9718 a 9722	€ 600,00
9	GASALONE BM2	284	BH987JV	22.455	9699 a 9702	€ 900,00
10	<b>CWS IVECO 260 CARICO LATERALE</b>	<b>277</b>	<b>BH201JV</b>	<b>26.039</b>	<b>9690 a 9698</b>	
11	CWS IVECO 260 CARICO LATERALE	278	BH202JV	97.642	9683 a 9689	€ 6.000,00
12	IVECO MAGIRUS MOTRICE SCARRABILE	393	EJ254AX	36.594	9663 a 9671, 9682	€ 6.000,00
13	<b>RIMORCHIO ZORZI</b>	<b>394</b>	<b>AB54636</b>		<b>9672</b>	
14	IVECO STRALIS MOTRICE SCARRABILE	521	EW079XL	464.446	9673 a 9681, 9732	€ 19.000,00
15	<b>RIMORCHIO ZORZI</b>	<b>395</b>	<b>AB07053</b>		<b>9678</b>	
Totale						€ 36.100,00

<b>SOPRALLUOGO DEL 18.01.2019</b>
<b>OFFICINA EUROTRUK - TREMESTIERI - MESSINA</b>

N.	BENE INVENTARIATO	QUANTITA'	FOTO N. - ... - N.	VALORE UNITARIO	VALORE
1	CASSONBODY CWS MC23 A PIU' CENTINE	7	9836, 9837, 9841 a 9843	€ 1.000,00	€ 7.000,00
2	LAVACASSONETTI TG. BB133YA	1	9838 a 9840	€ 7.000,00	€ 7.000,00
3	CASSONE BODY GHEESING MC20 A UNA CENTINA	5	9843, 9844	€ 1.000,00	€ 5.000,00
4	CAMION GLOBETROTTER SENZA TARGA - DANNEGGIATO	1	9845 a 9848	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Totale					€ 21.000,00

SOPRALLUOGO DEL 22.01.2019					
AUTOPARCO COMUNE DI MESSINA - VIA SALANDRA					
N.	BENE INVENTARIATO	QUANTITA'	FOTO N. - ... - N.	VALORE UNITARIO	VALORE
1	CASSONE	1	9849, 9850	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2	CASSONE CARICO DI CASSONETTI VERDI	1	9851 a 9854	€ 1.000,00	€ 1.000,00
3	<b>MEZZO TARGA FD027ST CON RIMORCHIO</b>	<b>1</b>	<b>9855</b>		
4	CAMION GLOBETROTTER SENZA TARGA - DANNEGGIATO -	1	9852 a 9854		
5	CASSONE MARRONE	1	9856	€ 1.000,00	€ 1.000,00
6	<b>MOTORINO PIAGGIO BEVERLEY 300IE - TG. DL98520 - Km 22350</b>	<b>1</b>	<b>9858 a 9859</b>		
7	BODY COMPATTATORE A GASOLIO	1	9877 a 9880	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8	COMPATTATORE ELETTRICO MATRICOLA 80	1	9881 a 9883	€ 1.000,00	€ 1.000,00
9	<b>ASPIRATORE A BATTERIA</b>	<b>1</b>	<b>9884 a 9886</b>		
Totale					€ 5.000,00

SOPRALLUOGO DEL 22.01.2019					
ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI MESSINA - TREMONTI					
N.	BENE INVENTARIATO	QUANTITA'	FOTO N. - ... - N.	VALORE UNITARIO	VALORE
1	BODY COMPATTATORE BIANCO COPERTO	1	9860, 9861	€ 1.000,00	€ 1.000,00

2	BODY COMPATTATORE MARRONE A CIELO PERTO	1	9862 a 9864	€ 1.000,00	€ 1.000,00
				Totale	€ 2.000,00

<b>SOPRALLUOGO DEL 22.01.2019</b>					
<b>OFFICINA EUROTRUK - TREMESTIERI - MESSINA</b>					
<b>N.</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO N. - ... - N.</b>	<b>VALORE UNITARIO</b>	<b>VALORE</b>
1	PIAGGIO PORTER - MAXI VASCA - MATRICOLA 143 - TG. CS140FE -	1	9865 a 9866	€ 700,00	€ 700,00
2	PIAGGIO PORTER - VASCA - MATRICOLA 326 - TG. BJ736YS -	1	9867, 9868	€ 700,00	€ 700,00
3	BODY BIANCO COPERTO	1	9869, 9870	€ 1.000,00	€ 1.000,00
				Totale	€ 2.400,00

<b>SOPRALLUOGO DEL 12.02.2019</b>					
<b>SEDE ATM - VIA LA FARINA - MESSINA</b>					
<b>N.</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO N. - ... - N.</b>	<b>VALORE UNITARIO</b>	<b>VALORE</b>
1	ARMADIO A 4 ANTE	1	9888	€ 100,00	€ 100,00
2	SCAFFALATURE METALLICHE	2	9889, 9890	€ 20,00	€ 40,00
3	ARMADIO IN LEGNO PARTE SUPERIORE A GIORNO	1	9891	€ 120,00	€ 120,00
4	SCAFFALATURE METALLICHE	1	9892, 9893	€ 20,00	€ 20,00
5	APPENDIABITI	4	9892, 9893, 9933	€ 25,00	€ 100,00
6	LAMPADA ALOGENE A PIANTANA	4	9892, 9893, 9933	€ 40,00	€ 160,00
7	ARMADIO IN LEGNO PARTE SUPERIORE IN LEGNO E IN CRISTALLO	1	9894	€ 160,00	€ 160,00
8	ARMADIO METALLICO A 2 ANTE SCORREVOLI CON SERRATURA	1	9895, 9896	€ 50,00	€ 50,00
9	SCALA A 3 GRADINI	1	9897	€ 20,00	€ 20,00
10	SCALA A FORBICE A 7 GRADINI	1	9897	€ 30,00	€ 30,00
11	CASSETTIERA IN LEGNO CON 4 CASSETTI E SERRATURA	2	9898, 9935	€ 30,00	€ 60,00

12	ARMADIO A 4 ANTE SUPERIORI IN CRISTALLO INFERIORI IN LEGNO	1	9899	€ 160,00	€ 160,00
13	MOBILE BASSO IN LEGNO A 4 ANTE	1	9900	€ 100,00	€ 100,00
14	POLTRONCINA CON STRUTTURA IN LEGNO CON SEDUTA E SCHIENALE IN SIMILPELLE NERA	6	9901 a 9904	€ 60,00	€ 360,00
15	POLTRONCINA GIREVOLE CON STRUTTURA IN LEGNO CON SEDUTA E SCHIENALE IN SIMILPELLE NERA	2	9905, 9906	€ 60,00	€ 120,00
16	SEDIA IN TESSUTO CON RUOTE	4	9907 a 9909	€ 25,00	€ 100,00
17	SCRIVANIA IN LEGNO	3	9910, 9911	€ 100,00	€ 300,00
18	DATTILO COLOR LEGNO	2	9912, 9913	€ 30,00	€ 60,00
19	CASSETTIERA CON DUE CASSETTI E UNO SPAZIO LIBERO	1	9914	€ 30,00	€ 30,00
20	CASSETTIERA CON RUOTE	1	9915	€ 30,00	€ 30,00
21	QUADRO RACK PER CONTENIMENTO APPARECCHIATURA ELETTRICA CON SERVER, MONITOR, SERVER HDD SEQUENCE A 4 HARD DISK, TASTIERA, MOUSE E CAVI DI CABLAGGIO	1	9916 a 9919	€ 250,00	€ 250,00
22	BASE CIRCOLARE IN LEGNO CON PIEDI DI FORMA TRAPEZIOIDALE	1	9920 a 9922	€ 50,00	€ 50,00
23	CORNICE IN LEGNO CON VETRI E STAMPE	14	9923	€ 10,00	€ 140,00
24	CLIMATIZZATORI MONOSPLIT (UNITA' INTERNA ED ESTERNA)	4	9924 a 9927	€ 150,00	€ 600,00
25	PC	2	9928 a 9930	€ 150,00	€ 300,00
26	MONITOR	3	9928 a 9930	€ 20,00	€ 60,00
27	GRUPPO CONTINUITA'	1	9928 a 9930	€ 20,00	€ 20,00
28	ESTINTORE A POLVERE DA Kg 6	6	9931	€ 20,00	€ 120,00
29	ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARMONIO DA Kg 2	2	9931	€ 10,00	€ 20,00
30	DIVANO A DUE POSTI IN ECOPELLE NERA	1	9932	€ 60,00	€ 60,00

31	PLAFONIERE A 2 NEON	7	9934	€ 20,00	€ 140,00
32	SCATOLA CON PC - 6 TASTIERE E ALTRE PARTI	1	9935	€ 80,00	€ 80,00
33	STAMPANTE MULTIFUNZIONALE EPSON	1	9936	€ 60,00	€ 60,00
34	STAMPANTE LASER SAMSUNG	1	9937	€ 60,00	€ 60,00
35	TELEFONO IP	2	9938	€ 20,00	€ 40,00
36	LETTORE DVD-CD	2	9938	€ 20,00	€ 40,00
37	PEDANA PORTASTINTORE A PIANTANA	1	9939	€ 10,00	€ 10,00
38	CASSETTA PORTADOCUMENTI	51	9940,9941	€ 1,00	€ 51,00
39	LAMPADA DA TAVOLO	2	9942	€ 15,00	€ 30,00
40	TROFEO/COPPA	3	9943	€ 10,00	€ 30,00
Totale					€ 4.281,00

<b>SOPRALLUOGO DEL 12.02.2019</b>					
<b>AUTOPARCO COMUNE DI MESSINA - VIA SALANDRA</b>					
<b>N.</b>	<b>BENE INVENTARIATO</b>	<b>QUANTITA'</b>	<b>FOTO N. - ... - N.</b>	<b>VALORE UNITARIO</b>	<b>VALORE</b>
1	FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO 210	1	9944	€ 150,00	€ 150,00
2	SCAFFALATURE METALLICHE	1	9946 a 9949	€ 20,00	€ 20,00
3	SCAFFALATURE METALLICHE	1	9950 a 9956	€ 20,00	€ 20,00
4	MATERIALE VARIO	1	9957 a 9964	€ 100,00	€ 100,00
5	SCAFFALATURE METALLICHE	1	9965 a 9968	€ 20,00	€ 20,00
6	SCAFFALATURE METALLICHE	1	9969 a 9972	€ 20,00	€ 20,00
Totale					€ 330,00

**Il totale complessivo dei beni valutati risulta pari a € 107.511,00**


**(centosettemilacinquecentoundici/00)**

Quanto sopra in ottemperanza al mandato affidatoci.

I Tecnici


ing. Francesco Triolo


ing. Gaetano Lo Presti













N.9667



N.9666



N.9665



N.9670



N.9669




N.9668



N.9673



N.9672



N.9671











N.9712



N.9711



N.9710



N.9715



N.9714



N.9713



N.9718



N.9717



N.9716







N.9837



N.9836



N.9737



N.9839



N.9838



N.9838



N.9842



N.9841



N.9840









N.9879



N.9878



N.9877



N.9880



N.9882



N.9881



N.9883



N.9886



N.9885







N.9884






N.9888












N.9920




N.9919



N.9918



N.9923



N.9922



N.9921





N.9926



N.9925



N.9924







N.9948



N.9947



9966'N



N.9951



N.9950



N.9949



N.9954



N.9953



N.9952



N.9957



N.9956



N.9955



N.9960



N.9959



N.9958



N.9963



N.9962



N.9961

N.9964



N.9967



N.9970



N.9965



N.9968



N.9971



N.9966



N.9969



N.9972

