



N.1: vista accesso carrabile, da nuova viabilità, all'unità immobiliare.



N.2: vista, da rampa carrabile di proprietà, dell'unità immobiliare.





N.3: vista prospetto principale cantinato ed ampliamento.



N.4: vista, da nuova viabilità, dell'edificio di cui l'immobile fa parte.







N.5: vista interno cantinato.




N.6: vista interno cantinato.





N.7: pavimentazione cantinato.



N.8: soffitto e impianto illuminazione cantinato.





N.9: antibagno cantinato.



N.10: bagno cantinato.





N.11: spogliatoio ampliamento.



N.12: bagno ampliamento.





N.13: antibagno ampliamento.



N.14: deposito all'interno dell'ampliamento.

