

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto n. 1 – Vista del fabbricato da Viale G. Da Verrazzano**



**Foto n. 2 – Vista del condominio di cui fa parte l'unità in perizia- Angolo Ovest**



**Foto n. 3 – Vista del condominio di cui fa parte l'unità in perizia-Angolo sud**



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto n. 4 – Vialeto di ingresso all'appartamento A**



**Foto n. 5 – Appartamento A – Zona giorno**



**Foto n. 6 – Appartamento A – Zona giorno**



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 7 – Appartamento A - Disimpegno




Foto n. 8 – Appartamento A – Bagno




Foto n. 9 – Appartamento A – Camera



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto n. 13 – Vialetto di ingresso all'appartamento B



Foto n. 14 – Appartamento B – Vista dall'esterno



Foto n. 15 – Appartamento A – Vista dall'esterno



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 10 – Appartamento A – Ingresso (corpo abusivo in ampliamento)



Foto n. 11 – Appartamento A – Corpo abusivo in ampliamento



Foto n. 12 – Appartamento A – Corpo abusivo in ampliamento



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto n. 16 – Appartamento B – Zona giorno**



**Foto n. 17 – Appartamento B – Zona giorno**



**Foto n. 18 – Appartamento B – Camera**



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto n. 19 – Appartamento B – Camera**



**Foto n. 20 – Appartamento B – Bagno**

