

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Vista fronte di ingresso al fabbricato condominiale



Facciata e intradosso pensiline e terrazze da ristrutturare



Ingresso all'appartamento a Piano 4° e disimpegno




Soggiorno




Soggiorno



Cucina



Camera matrimoniale



Camera matrimoniale



Bagno



Servizio



Locale cantina a Piano seminterrato