

Inquadramento generale – *Via Antonio Mecci, 22*



Inquadramento generale - Vista satellite 2d - *Via Antonio Meucci, 22*



Vista satellite 3d - *Via Antonio Meucci, 22*

Foto A - *Veduta del Condominio di cui fa parte il bene pignorato, vista da via Meucci lato Viareggio*

Foto B - *Veduta del Condominio di cui fa parte il bene pignorato, vista da via Meucci lato Carrara*

Foto C - *Veduta del Condominio di cui fa parte il bene pignorato, vista da via Meucci*



Foto 1 – *Vano principale piano terra (vetrata di ingresso).*

Foto 2 – *Vano principale piano terra.*

Foto 3 – *Ripostiglio e bagno al piano terra (retro negozio)*

Foto 4 – *Locale sgombero al piano interrato*

Foto 5 – *Locale sgombero al piano interrato*

Foto 6 – *Locale sgombero al piano interrato*

Foto 7 – *Locale sgombero al piano interrato*

Foto 8 – *Locale sgombero al piano interrato*

Massa, 20 dicembre 2018

Il C.T.U.

Geom.Luigi Chioni