

LOTTO 5

Mapp. 1776





Foto 1. Mapp.1776



Foto 2. Mapp.1776





Foto 3. Mapp.1776



Foto 4. Mapp.1776





Foto 5. Mapp.1776



Foto 6. Mapp.1776





Foto 1. Rifiuti presenti in sito



Foto 2. Rifiuti presenti in sito





Foto 16. Interno edificio n°20, seminterrato



Foto 17. Interno edificio n°20





Foto 18. Interno edificio n°20, rifiuti nel seminterrato



Foto 19. Interno edificio n°20





Foto 20. Rifiuti in sito



Foto 21. Rifiuti in sito





Foto 22. Rifiuti in sito , tra cui amianto



Foto 23. Rifiuti in sito




Foto 24. Soffitto interno in legno



Foto 25. Interno edificio n°20





Foto 26. Rifiuti in sito



Foto 27 Rifiuti in sito





Foto 28. Rifiuti in sito



Foto 29. Rifiuti in sito





Foto 30. Rifiuti in sito , tra cui amianto



Foto 31. Rifiuti in sito





Foto 32. Rifiuti in sito



Foto 33. Esterno edificio n°20

