



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista del fabbricato angolo SUD




Vista esterna del corpo uffici



Vista del fabbricato lato SUD-EST


## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



██████████ Archivio al piano primo – corpo uffici




██████████ Servizio igienico al piano primo – corpo uffici




██████████ - Manifattura mappale 634 sub 2 – vista dalla strada angolo SUD



# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Manufatti mappale 634 sub 2 – vista dalla strada angolo OVEST



Manufatti mappale 634 sub 2 – vista dal piazzale angolo NORD



Tettoia Abusia