

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MASSA
Sezione Fallimentare

Fallimento n. 10/2018

Giudice delegato:

Dott. Alessandro Pellegrini

Curatore fallimentare:

Dott.ssa Elena Baccioli

ALLEGATO "B"

Inventario e stima puntuale beni mobili


Il C.T.U. Geom. Andrea Tassi




LE G E N D A :





I seguenti Target possono essere utilizzati per ricercare le categorie di appartenenza dei vari articoli all'interno del documento.

Target #A	-	Arredamento per ufficio
Target #B	-	Macchine, attrezzature e consumabili per ufficio
Target #C	-	Componenti elettronici vari
Target #D	-	Utensili, accessori o similari vari
Target #E	-	Autovetture, autocarri e veicoli in genere
Target #F	-	Macchinari ed attrezzature industriali varie
Target #G	-	Mobili, cavalletti, scaffalature ed arredamento vario officina
Target #H	-	Dispositivi di protezione individuale e collettiva
Target #I	-	Motori elettrici, riduttori, trasmissioni e correlati
Target #L	-	Rifiuti da smaltire
Target #M	-	Componenti oleodinamici vari
Target #N	-	Marmi e pietre in genere
Target #O	-	Componenti elettrici vari
Target #P	-	Scarti metallici da riciclare
Target #Q	-	Impianti di sollevamento vari
Target #R	-	Macchine distributori self service alimentari
Target #S	-	Cinghie, catene e componenti vari per sollevamento
Target #T	-	Componenti pneumatici vari
Target #U	-	Ferramenta, tubazioni, valvole e prodotti vari
Target #V	-	Materie prime, avanzi di lavorazione o similari
Target #W	-	Estintori
Target #X	-	Box, baracche, uffici e strutture similari mobili
Target #Y	-	Varie non classificabili nelle categorie precedenti

ART. N.	COLLOCAZIONE	FOTO	DESCRIZIONE	VALORE (€)
001 #A	P.1° Ufficio A		Vetrina in legno massello color noce chiaro in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,50 x H2,30 x P0,47 mt.	600,00
002 #A	P.1° Ufficio A		Poltrona in pelle marrone in discreto stato di conservazione ma con cuscino non originale in tessuto.	100,00
003 #A	P.1° Ufficio A		N. 2 sedie operative a ruote per ufficio di fascia economica in stoffa in buono stato.	30,00
004 #A	P.1° Ufficio A		Scrivania operativa per ufficio in laminato color noce chiaro in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,80 x H0,73 x P0,80 mt.	130,00

005 #B	P.1° Ripostiglio		<p>Macchina per ufficio HP Photosmart 7510 apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	20,00
006 #A	P.1° Ripostiglio		<p>Poltrona in legno massello con seduta e schienale rivestiti in stoffa in pessimo stato.</p>	70,00
007 #A	P.1° Ripostiglio		<p>Solo struttura in legno per poltrona in cattivo stato.</p>	10,00
008 #A	P.1° Sala Attesa		<p>Comodino in legno massello con finitura antichizzata in ottimo stato di conservazione.</p>	120,00

<p>009</p> <p>#B</p>	<p>P.1°</p> <p>Sala Attesa</p>		<p>N. 2 apparecchi telefonici da ufficio Alcatel-Lucent apparentemente in ottimo stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>70,00</p>
<p>010</p> <p>#A</p>	<p>P.1°</p> <p>Sala Attesa</p>		<p>Divano angolare in pelle in mediocre stato di conservazione con cuscini non originali in tessuto.</p>	<p>150,00</p>
<p>011</p> <p>#B</p>	<p>P.1°</p> <p>Sala Attesa</p>		<p>Personal Computer (solo unità principale).</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>50,00</p>




012 #A	P.1° Ufficio B		Poltrona in pelle marrone in cattivo stato di conservazione ma con cuscino non originale in tessuto.	80,00
013 #A	P.1° Ufficio B		N. 2 sedie da ufficio di fascia economica in stoffa di colore nero in buono stato.	20,00
014 #A	P.1° Ufficio B		Vetrina in laminato color noce chiaro in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,80 x H2,20 x P0,41 mt.	200,00
015 #B	P.1° Ufficio B		Stufetta elettrica in cattivo stato di conservazione, base di appoggio danneggiata. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	5,00

016 #B	P.1° Ufficio B		<p>Vetusto videoregistratore in discreto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	10,00
017 #A	P.1° Ufficio B		<p>Poltrona dirigenziale in pelle nera da ufficio in pessimo stato di conservazione.</p>	30,00
018 #A	P.1° Ufficio B		<p>Cornice da muro in pessimo stato di conservazione priva di valore.</p>	0,00
019 #A	P.1° Ufficio B		<p>Libreria in laminato color noce chiaro in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,40 x H1,33 x P0,47 mt.</p>	30,00

020 #A	P.1° Ufficio B		<p>Mobiletto in laminato color noce chiaro in cattivo stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,60 x H0,45 x P0,40 mt.</p>	20,00
021 #A	P.1° Ufficio B		<p>Cassettiera in laminato color noce chiaro in pessimo stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,41 x H0,60 x P0,57 mt.</p>	5,00
022 #A	P.1° Ufficio B		<p>Cassettiera in laminato color noce chiaro in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,43 x H0,62 x P0,56 mt.</p>	20,00




023 #B	P.1° Ufficio B		<p>Personal Computer (solo unità principale).</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	50,00
024 #B	P.1° Ufficio B		<p>Stampante/fotocopiatrice Canon a colori apparentemente in buono stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	40,00
025 #B	P.1° Ufficio B		<p>Apparecchio telefonico da ufficio Alcatel-Lucent apparentemente in ottimo stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	50,00
026 #B	P.1° Ufficio B		<p>Monitor LCP Philips 15 pollici apparentemente in buono stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	15,00

027 #B	P.1° Ufficio B		<p>Tastiera a filo classica per PC in discreto stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	5,00
028 #B	P.1° Ufficio B		<p>N. 5 apparecchi telefonici da ufficio apparentemente in buono stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	50,00
029 #B	P.1° Ufficio B		<p>Router digicom a 4 porte oltre Wi Fi apparentemente in buono stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	8,00
030 #B	P.1° Ufficio B		<p>Decoder per digitale terrestre Sagem apparentemente in buono stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	5,00
031 #B	P.1° Ufficio B		<p>Videocamera compatta Canon apparentemente in pessimo stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	20,00


032 #C	P.1° Ufficio B		<p>N. 19 cartucce di memoria "eeprom" marca Siemens apparentemente in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 9 modello Simatic S5 6ES5 375-0LC11 versione 2 - n. 1 modello Simatic S5 6ES5 375-0LC31 - n. 2 modello Simatic S5 6ES5 375-1LA21 - n. 2 modello Simatic S5 6ES5 375-0LC21 - n. 4 modello Simatic S5 6ES5 375-0LC11 - n. 1 modello Simatic S5 6ES5 375-0La15 	1.050,00
033 #A	P.1° Ufficio B		<p>Scrivania in laminato di colore noce chiaro in cattivo stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,40 x H0,75 x P0,90 mt.</p>	120,00
034 #B	P.1° Ufficio B		<p>N. 4 apparecchi telefonici di cui 3 cellulari ed un cordless. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	40,00

035 #A	P.1°, Antibagno B		<p>Frigorifero compatto Ignis in pessimo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L0,46 x H0,85 x P0,60 mt.</p>	30,00
036 #A	P.1°, Bagno B		<p>Mobiletto a specchio da bagno in cattivo stato di conservazione (specchio rotto).</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L0,50 x H0,77 x P0,16 mt.</p>	25,00
037 #A	P.1°, Bagno B		<p>Porta rotoli di carta asciugamano da bagno in metallo in discreto stato.</p>	8,00

038 #A	P.1° Antibagno A		Mobiletto a specchio da bagno in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,90 x H0,58 x P0,16 mt.	40,00
039 #A	P.1° Sala Riunioni		N. 4 sedie da ufficio di fascia economica in stoffa di colore nero in buono stato di conservazione.	40,00
040 #A	P.1° Sala Riunioni		Tavolo da riunioni in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L3,30 x H0,74 x P1,70 mt.	250,00
041 #A	P.1° Sala Riunioni		N. 2 librerie in laminato color noce chiaro con struttura metallica in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,90 x H2,18 x P0,32 mt.	120,00
042 #B	P.1° Sala Riunioni		Apparecchio telefonico da ufficio Brondi apparentemente in buono stato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	12,00





<p>047</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Personal Computer (solo unità principale).</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>50,00</p>
<p>048</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Telefono/Fax Samsung apparentemente in discreto stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>60,00</p>
<p>049</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Gruppo di continuità per PC della ditta Tecnoware apparentemente in cattivo stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>30,00</p>




<p>054</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Apparecchio telefonico da ufficio Alcatel-Lucent apparentemente in ottimo stato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>55,00</p>
<p>055</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Vetusta sedia operativa per ufficio a ruote in pessimo stato di conservazione.</p>	<p>5,00</p>
<p>056</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Vetusta per ufficio in pessimo stato di conservazione.</p>	<p>5,00</p>




057 #B	P.T. Ufficio		<p>Multipresa in discreto stato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	4,00
058 #B	P.T. Ufficio		<p>Multipresa in cattivo stato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	3,00
059 #B	P.T. Ufficio		<p>Stampante laser B/N apparentemente in discreto stato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	25,00
060 #A	P.T. Ufficio		<p>Piccola scrivania artigianale in laminato. Dimensioni complessive pari a circa L0,87 x H0,80 x P0,44 mt.</p>	10,00

<p>061</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Libreria leggera in legno massello tinteggiato in bianco in buono stato. Dimensioni complessive pari a circa L0,90 x H1,80 x P0,30 mt.</p>	<p>30,00</p>
<p>062</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Mobile per ufficio in laminato grigio in discreto stato. Dimensioni complessive pari a circa L0,90 x H2,00 x P0,45 mt.</p>	<p>100,00</p>
<p>063</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Mobile per ufficio in laminato bianco in discreto stato. Dimensioni complessive pari a circa L1,40 x H1,08 x P0,60 mt.</p>	<p>80,00</p>

064 #A	P.T. Ufficio		<p>Scrivania per ufficio in laminato bianco in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,40 x H0,75 x P0,80 mt.</p>	45,00
065 #A	P.T. Ufficio		<p>N. 2 mobili per ufficio in laminato grigio in discreto stato. Dimensioni complessive pari a circa L0,90 x H2,00 x P0,45 mt.</p>	200,00
066 #A	P.T. Ufficio		<p>Poggiapiedi da scrivania artigianale in cattivo stato.</p>	5,00

067 #A	P.T. Ufficio		Alberello metallico decorativo in ottimo stato.	30,00
068 #B	P.T. Ufficio		N. 71 bacchette da rilegatura marca Staples da 6mm nuove in ottimo stato di conservazione.	3,00
069 #B	P.T. Ufficio		N. 88 bacchette da rilegatura marca Staples da 10mm nuove in ottimo stato di conservazione.	3,00
070 #B	P.T. Ufficio		Switch ethernet gigabit apparentemente in buono stato dotato di n. 8 porte. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	10,00


071	P.T. Ufficio		<p>Torcia a pile caterpillar in discreto stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	5,00
#D				
072	P.T. Ufficio		<p>Centralino telefonico professionale Alcatel Lucent apparentemente in ottimo stato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	250,00
#B				
073	P.T. Ufficio		<p>Switch ethernet 10-100 Konig apparentemente in buono stato dotato di n. 8 porte.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	10,00
#B				
074	P.T. Ufficio		<p>Switch ethernet 10-100 D-link apparentemente in pessimo stato dotato di n. 8 porte.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	3,00
#B				

<p>075</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Vecchio apparecchio FAX Infotec 6012 apparentemente in discreto stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>60,00</p>
<p>076</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>Docking Station di fascia economica come nuova.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>15,00</p>
<p>077</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Ufficio</p>		<p>N. 6 rotoli di carta termica per FAX in discreto stato di conservazione.</p>	<p>15,00</p>

078 #B	P.T. Ufficio		Flacone di toner nero per stampanti laser apparentemente in buono stato di conservazione.	10,00
079 #B	P.T. Ufficio		Porta nastro adesivo da scrivania in cattivo stato ma funzionante.	3,00
080 #B	P.T. Ingresso		Monitor PC HP a led da 20 pollici apparentemente in ottimo stato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	60,00
081 #B	P.T. Ingresso		Stampante multifunzione (stampa, copia, fax e scanner) HP Officejet 4620 apparentemente in ottimo stato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	300,00
082 #B	P.T. Ingresso		Tastiera per pc Olidata in cattivo stato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	5,00





<p>087</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Ingresso</p>		<p>Scrivania per ufficio in laminato bianco in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,60 x H0,75 x P0,80 mt.</p>	<p>60,00</p>
<p>088</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Ingresso</p>		<p>Cassettiera per ufficio in laminato bianco in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,43 x H0,58 x P0,57 mt.</p>	<p>35,00</p>
<p>089</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Ingresso</p>		<p>Sedia operativa a ruote per ufficio di fascia economica in stoffa in discreto stato.</p>	<p>15,00</p>

094 #C	P.T. Ingresso		Hiwin W20C (linear guideway block) in perfetto stato.	35,00
095 #A	P.T. Ingresso		Bancone di pregio in marmo in ottimo stato di conservazione. Si segnalano alcune piccole fratture da riparare. Dimensioni complessive pari a circa L1,70 x H1,00 x P1,00 mt.	1.700,00
096 #A	P.T. Ingresso		N. 3 sedie da ufficio di fascia economica in stoffa di colore nero in buono stato.	30,00
097 #A	P.T. Ingresso		Tavolo di pregio in marmo in ottimo stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,40 x H0,75 x P0,80 mt.	600,00



<p>098</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Ingresso</p>		<p>Attrezzatura per pulizie in discreto stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>
<p>099</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Ingresso</p>		<p>Porta ombrelli in acciaio cromato in discreto stato, presenza di parti arrugginite.</p>	<p>15,00</p>
<p>100</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Ingresso</p>		<p>Rotolo di nastro segnaletico (bianco/rosso) al 80% in ottimo stato.</p>	<p>5,00</p>

101	P.T. Ingresso		N. 2 unità di memorizzazione dati esterne apparentemente in cattivo stato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	30,00
#B				
102	P.T. Disimpegno		Fotocopiatrice Infotec IS2113 apparentemente in discreto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	150,00
#B				
103	P.T. Disimpegno		Mobiletto in laminato in cattivo stato. Dimensioni complessive pari a circa L0,47 x H2,16 x P0,45 mt.	30,00
#A				

104 #A	P.T. Bagno		Specchio con mensola in metallo per bagno in buono stato di conservazione.	20,00
105 #A	P.T. Bagno		Dispencer per sapone liquido da bagno in buono stato di conservazione.	12,00
106 #A	P.T. Bagno		Dispencer per asciugamani a rotolo in carta da bagno in buono stato di conservazione.	6,00
107 #A	P.T. Bagno		Appendiabiti a 4 posti in legno massello in buono stato di conservazione.	8,00

<p>108</p> <p>#E</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone</p>	 	<p>Autocarro FIAT Doblo JTD Targa: CK259PT Telaio:ZFA22300005235332 Alimentazione: Gasolio Cilindrata: 1'910 Cm3 Potenza: 77 Kw Prima immatricolazione: 11/12/2003 Portata massima consentita: 550 Kg Distanza percorsa (come riportato dalla strumentazione di bordo alla data del sopralluogo): 131'968 Km Ultima revisione regolare: XX/XX/20X</p> <p>Considerazioni del CTU: Il veicolo necessita di un intervento di manutenzione generale, non è stato possibile avviare il motore per verificarne il funzionamento a causa di un malfunzionamento elettrico.</p> <p>Vedasi documentazione prodotta in allegato.</p>	<p>2.000,00</p>
<p>109</p> <p>#E</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone</p>	 	<p>Autovettura ALFA ROMEO 147 1.6 T.spark Targa: CK701PT Telaio:ZAR93700003209264 Alimentazione: Benzina Cilindrata: 1'598 Cm3 Potenza: 77 Kw Prima immatricolazione: 17/12/2003 Distanza percorsa (come riportato dalla strumentazione di bordo alla data del sopralluogo): 76'761 Km Ultima revisione regolare: 17/12/2015</p> <p>Considerazioni del CTU: Il veicolo necessita di un intervento di manutenzione generale e di un importante intervento di riparazione della carrozzeria lungo tutta la fiancata destra.</p> <p>Vedasi documentazione prodotta in allegato.</p>	<p>1.200,00</p>

<p>110</p> <p>#E</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone</p>	 	<p>Autovettura FIAT Panda 4x4 Trekking Targa: BD834CK Telaio:ZFA141A0001607101 Alimentazione: Benzina Cilindrata: 1'108 Cm3 Potenza: 40 Kw Prima immatricolazione: 21/05/1999 Distanza percorsa (come riportato dalla strumentazione di bordo alla data del sopralluogo): 82'880 Km Ultima revisione regolare: 26/01/2016</p> <p>Considerazioni del CTU: Il veicolo necessita di un intervento di manutenzione generale.</p> <p>Vedasi documentazione prodotta in allegato.</p>	<p>3.000,00</p>
<p>111</p> <p>#E</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone</p>	 	<p>Autovettura FIAT Palio Weekend Targa: BN490ZB Telaio:ZFA17800002200579 Alimentazione: Gasolio Cilindrata: 1'698 Cm3 Potenza: 51 Kw Prima immatricolazione: 05/12/2000 Distanza percorsa (come riportato dalla strumentazione di bordo alla data del sopralluogo): 200'801 Km Ultima revisione regolare: 06/09/2016</p> <p>Considerazioni del CTU: Il veicolo necessita di un intervento di manutenzione generale.</p> <p>Vedasi documentazione prodotta in allegato.</p>	<p>500,00</p>

<p>112</p> <p>#E</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone</p>		<p>Autocarro FIAT Ducato Targa: CA447WN Telaio: ZFA23000006221320 Alimentazione: Gasolio Cilindrata: 2'300 Cm3 Potenza: 64 Kw Prima immatricolazione: 23/04/2002 Portata massima consentita: 1'230 Kg Distanza percorsa (come riportato dalla strumentazione di bordo alla data del sopralluogo): 17'627 Km Ultima revisione regolare: 27/04/2016</p> <p>Considerazioni del CTU: Il veicolo necessita di un intervento di manutenzione generale, non si ritiene realistico il chilometraggio riportato dalla strumentazione che si è probabilmente danneggiata o è stata sostituita. Si fa presente che autocarri di questa tipologia dello stesso anno in media hanno percorso circa 180'000 Km. L'autocarro è dotato di cassone fisso con sponde in alluminio.</p> <p>Vedasi documentazione prodotta in allegato.</p>	<p>3.500,00</p>
<p>113</p> <p>#E</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone</p>		<p>Autogru gommata a due assi Marca: Omar srl Modello: OR 7000 S88 Matricola Telaio: 0673 Motore tipo: Iveco Aifo 8035 Alimentazione: Gasolio Potenza nominale: 44Kw Portata nominale massima: 7000 Kg Portata nominale massima con prolunga meccanica: 600Kg Portata nominale massima con prolunga idraulica: 2000 Kg Velocità massima di traslazione a vuoto: 25 Km/h Velocità massima di traslazione a pieno carico: 2 Km/h Velocità di sollevamento del carico: 0,5 m/sec</p> <p>Certificato di conformità rilasciato da Omar srl in data 06/07/2006.</p> <p>Vedasi documentazione prodotta in allegato.</p>	<p>12.000,00</p>






Robot movimentazione lastre modello "KK ROB" in costruzione.

2.500,00

Il modello "KK ROB" esiste da una quindicina d'anni. Molto versatile, può essere impiegato sia come caricatore che come scaricatore di lastre o, quando inserito in linee di produzione dalla modesta capacità produttiva, svolgere il doppio ruolo di caricatore e scaricatore. Le caratteristiche salienti di questa macchina, sono un concetto di funzionamento piuttosto semplice e un'ineguagliabile robustezza, che si traducono nella facilità di utilizzo e nello snellimento dei servizi di manutenzione.




Alla data del sopralluogo risultava parzialmente realizzata la sola struttura metallica come visibile in foto.






<p>115</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Cavalletto pesante per movimentazione ed immagazzinamento lastre di marmo in ottimo stato. Dimensioni complessive pari a circa L1,50 x H2,15 x P1,84 mt.</p>	<p>1200,00</p>
<p>116</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Cavalletto pesante per trasporto ed immagazzinamento lastre di marmo in discreto stato. Dimensioni complessive pari a circa L1,45 x H1,90 x P1,81 mt.</p>	<p>290,00</p>
<p>117</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Saldatrice per metalli a filo marca Telwin modello Mastermig 400 apparentemente in discreto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 60 prodotta in allegato.</p>	<p>1'100,00</p>



<p>118</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Trapano a colonna marca Valex modello TR23 apparentemente in discreto stato di conservazione ma privo di mandrino. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 61 prodotta in allegato.</p>	<p>320,00</p>
<p>119</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Banco da saldatura artigianale in acciaio con morsa. Dimensioni complessive pari a circa L0,96 x H1,03 x P0,20 mt.</p>	<p>60,00</p>
<p>120</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Mobiletto in lamiera per ricovero attrezzi ricavato artigianalmente da un ex armadietto elettrico. Dimensioni complessive pari a circa L0,80 x H1,80 x P0,40 mt.</p>	<p>50,00</p>




<p>121</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Macchina per taglio al plasma marca Telwin modello Superplasma 150/3 apparentemente in discreto stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>1'300,00</p>
<p>122</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Carrello portarotolo per imballaggio in reggia di polipropilene in buono stato.</p>	<p>200,00</p>
<p>123</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Saldatrice per metalli a filo marca Fronius modello Variostar 317-2 apparentemente in buono stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>600,00</p>




<p>124</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Serbatoio in acciaio per aria compressa da 15 bar e 200 litri in ottimo stato. Dimensioni complessive pari a circa D0,44 x H1,50 mt.</p>	<p>130,00</p>
<p>125</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Mola elettrica a basamento (basamento incluso) marca Femi modello 32N apparentemente in buono stato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 62 prodotta in allegato.</p>	<p>100,00</p>
<p>126</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Frigorifero compatto in pessimo stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,55 x H0,47 x P0,50 mt. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>30,00</p>




<p>127</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in cattivo stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L6,05 x H1,00 x P0,95 mt.</p>	<p>200,00</p>
<p>128</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Cavalletto artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,20 x H0,90 mt.</p>	<p>30,00</p>
<p>129</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Cavalletto artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,20 x H0,90 mt.</p>	<p>30,00</p>




130	P.T. Capannone "A"		N. 3 motori elettrici da 2,2 e 1,5 Kw marca Rossi Motori di cui 2 apparentemente in buono stato ed uno con pignone rotto ed in parte smantellato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	700,00
#I				
131	P.T. Capannone "A"		Banco da lavoro con supporti per rulli artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,03 x H0,75 x P1,03 mt.	40,00
#G				
132	P.T. Capannone "A"		Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,93 x H0,80 x P0,62 mt.	30,00
#G				
133	P.T. Capannone "A"		Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,10 x H1,06 x P0,90 mt.	30,00
#G				
134	P.T. Capannone "A"		Cassetta porta attrezzi in alluminio vuota in discreto stato.	15,00
#D				

<p>135</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Cassetta porta attrezzi in materiale plastico vuota in discreto stato di conservazione.</p>	<p>8,00</p>
<p>136</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Robot movimentazione lastre modello "KK ROB" in costruzione.</p> <p><i>Il modello "KK ROB" esiste da una quindicina d'anni. Molto versatile, può essere impiegato sia come caricatore che come scaricatore di lastre o, quando inserito in linee di produzione dalla modesta capacità produttiva, svolgere il doppio ruolo di caricatore e scaricatore. Le caratteristiche salienti di questa macchina, sono un concetto di funzionamento piuttosto semplice e un'ineguagliabile robustezza, che si traducono nella facilità di utilizzo e nello snellimento dei servizi di manutenzione.</i></p> <p>Alla data del sopralluogo risultava parzialmente realizzata la sola base metallica come visibile in foto.</p>	<p>450,00</p>




137 #G	P.T. Capannone "A"		<p>N. 2 cavalletti artigianali in acciaio in ottimo stato. Dimensioni complessive pari a circa L1,00 x H0,81 mt.</p>	50,00
138 #D	P.T. Capannone "A"		<p>Lucidatrice per pavimenti marca De Longhi apparentemente in cattivo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	20,00
139 #G	P.T. Capannone "A"		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,80 x H1,00 x P0,75 mt.</p>	40,00


<p>140</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Scaffalatura metallica artigianale in discreto stato. Dimensioni complessive pari a circa L1,62 x H2,35 x P0,55 mt.</p>	<p>30,00</p>
<p>141</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Scala in alluminio a 7 gradini in cattivo stato di conservazione e danneggiata. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>142</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Banchetto da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,80 x H0,70 x P0,50 mt.</p>	<p>30,00</p>




<p>143</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 2 taniche per contenimento e trasporto carburante in metallo in ottimo stato di conservazione rispettivamente da 10 e 20 litri.</p>	<p>45,00</p>
<p>144</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire.</p>	<p>-10,00</p>
<p>145</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Mobiletto in metallo in discreto stato. Dimensioni complessive pari a circa L0,34 x H0,90 x P0,35.</p>	<p>25,00</p>





<p>146</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Mobiletto porta minuterie componibile in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,04 x H1,70 x P0,25 mt.</p>	<p>100,00</p>
<p>147</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Cavalletto in metallo artigianale in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,10 x H0,80 mt.</p>	<p>30,00</p>
<p>148</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Parete mobile di separazione artigianale con struttura in metallo e telo sintetico (danneggiato) in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,32 x H1,75 mt.</p>	<p>40,00</p>




<p>149</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Vetusto macchinario industriale di natura sconosciuta in fase di smantellamento/ricostruzione. Valutazione a corpo.</p>	<p>350,00</p>
<p>150</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Trapano a colonna marca Bimak modello 25TM in discreto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 63 prodotta in allegato.</p>	<p>900,00</p>
<p>151</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Telaio metallico per utilizzo sconosciuto in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa 325 x 220 Cm. Valutazione a corpo.</p>	<p>80,00</p>




152 #G	P.T. Capannone "B"		<p>Bancone da lavoro artigianale in acciaio con morsa in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L2,55 x H0,88 x P0,80 mt.</p>	140,00
153 #G	P.T. Capannone "B"		<p>Mobile portautensili in metallo ricavato da un ex quadro elettrico in discreto stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L0,80 x H1,80 x P0,42 mt.</p>	50,00
154 #G	P.T. Capannone "B"		<p>Scrivania con struttura metallica e piano in marmo in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L1,50 x H0,70 x P0,55 mt.</p>	25,00





<p>155</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Mobile portautensili in metallo ricavato da un ex quadro elettrico in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,20 x H2,00 x P0,50 mt.</p>	<p>60,00</p>
<p>156</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cavalletto di sostegno artigianale in acciaio in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L3,25 x H0,75 mt.</p>	<p>50,00</p>
<p>157</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cavalletto di sostegno artigianale in acciaio in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L3,00 x H0,75 mt.</p>	<p>50,00</p>




<p>158</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Compressore elettrico marca Fiac in cattivo stato di conservazione con evidenti ed importanti perdite di olio lubrificante.</p>	<p>160,00</p>
<p>159</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cilindro idraulico (pistone) a 5 steli apparentemente in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>350,00</p>
<p>160</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cilindro idraulico (pistone) a 2 steli apparentemente in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>300,00</p>
<p>161</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cilindro pneumatico (pistone) a singolo stelo apparentemente in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>70,00</p>



162 #I	P.T. Capannone "B"		<p>Vetusto motore elettrico da 11 Kw marca Weg apparentemente in cattivo stato. Valutazione a corpo. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	400,00
163 #T	P.T. Capannone "B"		<p>Cilindro pneumatico (pistone) a singolo stelo apparentemente in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	70,00
164 #G	P.T. Capannone "B"		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in pessimo stato di conservazione. Nella presente voce sono da intendersi compresi tutti gli scarti metallici presenti sotto il banco. Valutazione a corpo.</p>	60,00
165 #N	P.T. Capannone "B"		<p>N. 3 lastre di marmo di Carrara a 2 cm di spessore aventi una superficie complessiva pari a circa 10 mq.</p>	350,00

<p>166</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cavalletto pesante per trasporto ed immagazzinamento lastre di marmo in discreto stato. Dimensioni complessive pari a circa L1,45 x H1,90 x P1,81 mt.</p>	<p>290,00</p>
<p>167</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>	 	<p>Trapano a colonna marca Audax modello 35MG del 2001 in cattivo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U., essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Valutazione a corpo.</p>	<p>650,00</p>

<p>168</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Supporto artigianale in acciaio con rullo. Valutazione a corpo.</p>	<p>30,00</p>
<p>169</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Carrello porta pacchi in acciaio grezzo in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>20,00</p>
<p>170</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Mobiletto portautensili in metallo ricavato da un ex quadro elettrico in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,80 x H1,40 x P0,40 mt.</p>	<p>35,00</p>

171 #O	P.T. Capannone "B"		Generatore di radiofrequenza incompleto. Dimensioni complessive pari a circa L0,65 x H1,60 x P0,72 mt. Valutazione a corpo.	200,00
172 #G	P.T. Capannone "B"		Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,10 x H0,70 x P1,03 mt.	40,00
173 #F	P.T. Capannone "B"		Saldatrice a filo per metalli modello Filcord 500 SCR apparentemente in pessimo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	150,00
174 #G	P.T. Capannone "B"		Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,26 x H1,00 x P0,88 mt.	35,00

<p>179</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Macchina matassatrice per motori elettrici marca Dell'Erba modello AMB23 apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>500,00</p>
<p>180</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Carrello porta bombole per fiamma ossiacetilenica in discreto stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>60,00</p>
<p>181</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 cavalletti artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L1,20 x H0,90 mt.</p>	<p>60,00</p>

<p>182</p>	<p>P.T. Capannone "B"</p>		<p>Scala in fibra di vetro a tre sezioni con gradini in alluminio in cattivo stato (danneggiata in vari punti).</p>	<p>160,00</p>
<p>#D</p>	<p>183</p>	<p>P.T. Capannone "B"</p> 	<p>Troncatrice a nastro marca Mep modello Shark 260 con banco il tutto in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 64 prodotta in allegato.</p>	<p>1'800,00</p>



#F

184



P.T.
Capannone
"B"



Supporto artigianale in acciaio con
rullo.
Valutazione a corpo.

30,00

#F

<p>185</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Paletta raccogli sporco artigianale in cattivo stato. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>
<p>186</p> <p>#Q</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Paranco elettrico a catena girevole e scorrevole per sollevamenti fino a 1000 kg marca Demag apparentemente in mediocre stato di conservazione. Il sollevatore è dotato di braccio girevole con estensione massima pari a circa 5,00 Mt. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>1'800,00</p>

187

P.T.

Capannone
"B"

Carro ponte marca Omis con capacità massima di sollevamento pari a 3,2 tonnellate apparentemente in ottime condizioni.

6'700,00

Caratteristiche tecniche

Matricola: 12/200005/MS

Tipo: Gru a ponte monotrave

Casa costruttrice: Omis

N. di fabbrica 24936

Anno di costruzione: 2011

Portata massima dichiarata: 3200Kg

Tipologia paranco di sollevamento:

OPE 4T 7N CRO n. f 94836

Scartamento: 1415 Cm

Diametro ruote: 16 Cm

Interasse ruote: 220 Cm

Tipo unità di sollevamento:




Paranco a fune a 4 tiri




Data collaudo del costruttore:
18/11/2011

Data ultima verifica regolare funi:
03/12/2015

Data ultima verifica generale
periodica: 06/06/2014

Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.

<p>188</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Banco di lavoro artigianale in acciaio con morsa e troncatrice manuale il tutto in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,50 x H0,95 x P1,00 mt.</p>	<p>50,00</p>
<p>189</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Trapano professionale marca Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock modello EHB 32/4.2 comprensivo di supporto per perforazioni a colonna in discreto stato di conservazione.</p>	<p>600,00</p>
<p>190</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Sedia operativa da ufficio di fascia economica in pessimo stato di conservazione e priva di ruote.</p>	<p>8,00</p>

191 #G	P.T. Capannone "B"		N. 2 cavalletti artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,25 x H0,90 mt.	60,00
192 #G	P.T. Capannone "B"		Supporto artigianale in acciaio privo di rullo. Valutazione a corpo.	20,00
193	P.T. Capannone "B"		Troncatrice a nastro marca Femi modello NG266 in pessimo stato di conservazione e priva di lama ma dotata di banco di lavoro artigianale. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	1'500,00



#F

194



P.T.
Capannone
"B"






Cavalletto artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,60 x H0,90 mt.




35,00





#G




<p>195</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cavalletto artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,60 x H0,90 mt.</p>	<p>35,00</p>
<p>196</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire.</p>	<p>-10,00</p>

<p>197</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Armadietto elettrico nuovo ed imballato marca Eldon modello MCS20085R5 nuovo in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,80 x H2,00 x P0,55 mt.</p>	<p>600,00</p>
<p>#O</p>	<p>198</p> <p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Componenti vari privi di valore da smaltire.</p>	<p>-6,00</p>
<p>#L</p>				

<p>199</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,66 x H1,80 x P0,34 mt.</p>	<p>50,00</p>
<p>200</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 3 Kw con blocco riduttore entrambi marca Rossi Motori apparentemente in buono stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>400,00</p>
<p>201</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,55 Kw marca Stiavelli Irio apparentemente in buono stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>50,00</p>

<p>202</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,25 Kw marca Bonfiglioli Riduttori apparentemente in buono stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>45,00</p>
<p>203</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,5 Kw marca Rossi Motori apparentemente in buono stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>160,00</p>
<p>204</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Riduttore per motori elettrici marca Chiaravalli Trasmissioni apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	<p>120,00</p>

205 #I	P.T. Capannone "D"		<p>Riduttore per motori elettrici marca Chiaravalli Trasmissioni apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	120,00
206 #I	P.T. Capannone "D"		<p>Riduttore per motori elettrici marca Rossi Motori apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	160,00
207 #I	P.T. Capannone "D"		<p>Motore elettrico da 1,6 Kw marca Cantoni e C apparentemente in mediocre stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	160,00
208 #I	P.T. Capannone "D"		<p>Compressore elettrico marca Rohs modello SC701MG5,5T da 5,5 Kw apparentemente in discreto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	400,00

<p>209</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,10 x H0,78 x P0,80 mt.</p>	<p>35,00</p>
<p>210</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 2 pulegge in acciaio nuove aventi un diametro pari a circa 190mm ed uno spessore pari a circa 100mm.</p>	<p>30,00</p>
<p>211</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 17 pignoni in acciaio nuovi aventi un diametro pari a circa 135mm e n. 32 denti.</p>	<p>85,00</p>

212

P.T.

Capannone
"A"

Carro ponte marca Omis con capacità massima di sollevamento pari a 3,2 tonnellate apparentemente in ottime condizioni.

6.300,00

Caratteristiche tecniche

Matricola: 12/200004/MS

Tipo: Gru a ponte monotrave

Casa costruttrice: Omis

N. di fabbrica 24819

Anno di costruzione: 2011

Portata massima dichiarata: 3200Kg

Tipologia paranco di sollevamento:

OPE 4T 7N CRO n. f 94587

Scartamento: 1117 Cm

Diametro ruote: 12,5 Cm

Interasse ruote: 150 Cm

Tipo unità di sollevamento:

Paranco a fune a 4 tiri

Data collaudo del costruttore:
14/10/2011

Data ultima verifica regolare funi:
19/05/2014





Data ultima verifica generale
periodica: 06/06/2014




Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.




NOTA:




Il presente articolo è stato rivendicato dalla società Mediocredito Italiano s.p.a. (già Leasint s.p.a.) a mezzo di istanza tardiva di rivendica ex. Art. 101 L.F. Del 07/09/2018.



Vedasi Allegato "V".



213 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Armadietto elettrico nuovo ed imballato marca Eldon modello MCS20125R5 nuovo in buono stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L0,80 x H2,00 x P0,55 mt.</p>	600,00
214 #G	P.T. Capannone "C"		<p>Scaffalatura artigianale in acciaio in buono stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L2,50 x H2,00 x P0,48 mt.</p>	50,00
215 #G	P.T. Capannone "C"		<p>Scaffalatura artigianale in acciaio in buono stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L2,22 x H2,00 x P0,43 mt.</p>	50,00
216 #G	P.T. Capannone "C"		<p>N. 2 scaffalature metalliche comuni in buono stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni pari a circa L1,01 x H1,86 x P0,40 mt.</p>	60,00

<p>217</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Scala in alluminio a 5 gradini in cattivo stato di conservazione danneggiata. Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>
<p>218</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Sedia operativa da ufficio di fascia economica in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>13,00</p>
<p>219</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,30 x H0,91 x P1,20 mt.</p>	<p>50,00</p>




220 #G	P.T. Capannone "C"		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,00 x H0,90 x P1,25 mt.</p>	50,00
221 #G	P.T. Capannone "C"		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,70 x H1,80 x P0,33 mt.</p>	45,00
222	P.T. Capannone "C"		<p>Personal Computer portatile marca Samsung modello NP-R580H apparentemente in mediocre stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	300,00




#B				
223	P.T. Capannone "C"		Saldatore a stagno elettronico digitale in discreto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	80,00
224	P.T. Capannone "C"		Vetusto frigorifero domestico in pessimo stato di conservazione di dimensioni pari a circa L0,47 x H0,86 x P 0,60 Mt. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	25,00
#G				

<p>225</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Ventilatore domestico in cattivo stato di conservazione privo di base di appoggio. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>10,00</p>
<p>226</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Scrivania in laminato in mediocre stato di conservazione con conformazione planimetrica ad "L" di dimensioni pari a circa L(a 1,72 – b 1,23) x P 0,60 x H 0,72 Mt.</p>	<p>40,00</p>
<p>227</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Stampante a trasferimento termico marca Cembre modello MarkinGenius MG2 apparentemente in buono stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 65 prodotta in allegato. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>800,00</p>




<p>228</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Scrivania in laminato in mediocre stato di conservazione con conformazione planimetrica ad "S" di dimensioni pari a circa L(a 0,72 - b 1,23 - c 1,23) x P 0,60 x H 0,72 Mt.</p>	<p>55,00</p>
<p>229</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Libreria in laminato in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L0,95 x H 2,00 x P0,45 Mt.</p>	<p>40,00</p>

<p>230</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Libreria in laminato in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L0,36 x H 1,05 x P0,29 Mt.</p>	<p>18,00</p>
<p>231</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Sedia operativa da ufficio di fascia economica in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>232</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Sedia da ufficio di fascia economica in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>




<p>233</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Stufetta elettrica marca Zibro da 2000 watt in mediocre stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>10,00</p>
<p>234</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Panchetto seduta artigianale in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L0,50 x P0,50 x H0,37 Mt.</p>	<p>8,00</p>
<p>235</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Vetusta bilancia metallica da cucina in pessimo stato di conservazione.</p>	<p>5,00</p>




<p>240</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Gruppo di continuità "UPS" per PC marca Eminent apparentemente in cattivo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>20,00</p>
<p>241</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 29 canale e n. 26 coperchi in materiale plastico per realizzazione di cavidotti esterni in spezzoni da 200 Cm in buono stato di conservazione.</p>	<p>250,00</p>
<p>242</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,78 x H0,91 x P0,95 mt.</p>	<p>40,00</p>

<p>243</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,03 x H0,94 x P0,70 mt.</p>	<p>65,00</p>
<p>244</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Pannello "dima" in legno per realizzazione impianti elettrici industriali. Valutazione a corpo.</p>	<p>35,00</p>
<p>245</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Pannello in lamiera per armadietti elettrici marca Eldon nuovo in perfetto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa 1,10 x 1,90 Mt.</p>	<p>60,00</p>

<p>246</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 appendibobine da muro artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione, si precisa che uno ha un supporto rotto ma riparabile, rispettivamente di estensioni pari a circa 2,00 mt e 0,90 mt. Valutazione a corpo.</p>	<p>50,00</p>
<p>247</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 6 motori elettrici di vario tipo in pessimo stato di conservazione e presumibilmente non funzionanti.</p>	<p>200,00</p>
<p>248</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 6 bobine di cavo elettrico incomplete di varie tipologie. Valutazione a corpo.</p>	<p>250,00</p>

<p>249</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Cassetta metallica per quadro elettrico in discreto stato di conservazione di dimensioni pari a circa L0,50 x H0,70 x P 0,27 Mt.</p>	<p>40,00</p>
<p>250</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Posacenere artigianale in acciaio.</p>	<p>30,00</p>
<p>251</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Pattumiera artigianale in acciaio in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>



<p>252</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 2 appendiabiti artigianali in acciaio grezzi da 1,00 Mt in buono stato di conservazione.</p>	<p>20,00</p>
<p>253</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rullo in acciaio in mediocre stato di conservazione di lunghezza pari a circa 1,60 Mt.</p>	<p>10,00</p>
<p>254</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Squadra artigianale in acciaio.</p>	<p>7,00</p>

<p>255</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,00 x H1,80 x P0,50 mt.</p>	<p>60,00</p>
<p>256</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio in lamiera ad un'anta settori in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,50 x H1,80 x P0,50 mt.</p>	<p>40,00</p>
<p>257</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,00 x H1,80 x P0,50 mt.</p>	<p>60,00</p>

<p>258</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,00 x H1,80 x P0,50 mt.</p>	<p>60,00</p>
<p>259</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,00 x H1,80 x P0,50 mt.</p>	<p>60,00</p>
<p>260</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in cattivo stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,70 x H1,80 x P0,33 mt.</p>	<p>35,00</p>

<p>261</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,66 x H1,80 x P0,33 mt.</p>	<p>45,00</p>
<p>262</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,66 x H1,80 x P0,33 mt.</p>	<p>45,00</p>
<p>263</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,66 x H1,80 x P0,33 mt.</p>	<p>45,00</p>




<p>264</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,66 x H1,80 x P0,33 mt.</p>	<p>45,00</p>
<p>265</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,69 x H1,80 x P0,33 mt.</p>	<p>45,00</p>
<p>266</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Armadietto spogliatoio "sporco/pulito" in lamiera a due ante e due settori in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,00 x H1,80 x P0,50 mt.</p>	<p>60,00</p>



<p>270</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Spogliatoio</p>		<p>Mobiletto spogliatoio in materiale plastico in buono stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa L0,60 x H1,30 x P0,40 Mt.</p>	<p>35,00</p>
<p>271</p> <p>#R</p>	<p>P.T.</p> <p>Disimpegno 2</p>	 	<p>Macchina self service bevande calde. Da indagini effettuate il distributore ed il relativo contenuto risultano di proprietà dell'Azienda SUPERMATIC s.p.a.</p>	<p>0,00</p>

<p>272</p> <p>#R</p>	<p>P.T.</p> <p>Disimpegno 2</p>		<p>Macchina distributore di alimenti. Da indagini effettuate il distributore ed il relativo contenuto risultano di proprietà dell'Azienda SUPERMATIC s.p.a.</p>	<p>0,00</p>
<p>273</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Disimpegno 2</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.</p>	<p>-8,00</p>
<p>274</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Disimpegno 2</p>		<p>Stufetta elettrica "termoventilatore" marca BPE modello Eolo da 2000w apparentemente in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>




<p>275</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Disimpegno 2</p>		<p>Asciugacapelli murale fisso marca Vortice apparentemente in buono stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>50,00</p>
<p>276</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Antibagno</p>		<p>Specchio circolare a muro di fascia economica in discreto stato di conservazione.</p>	<p>20,00</p>

277	P.T. Antibagno		N. 2 erogatori di sapone da muro in discreto stato di conservazione	20,00
#G	278 P.T. Antibagno		Dispencer per asciugamani a rotolo in carta da bagno in buono stato.	7,00
#G				




279 #G	P.T. Antibagno		<p>Appendiabiti da muro in pessimo stato di conservazione.</p>	3,00
280 #O	P.T. Capannone "C"		<p>N. 25 canale e n. 25 coperchi in materiale plastico per realizzazione di cavidotti esterni in spezzoni da 200 Cm in buono stato di conservazione.</p>	190,00
281 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Spezzoni vari di canale e coperchi in materiale plastico per realizzazione di cavidotti esterni in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	60,00

282	P.T. Capannone "B"		Cavalletto artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L3,00 x H0,86 mt.	35,00
#G				
283	P.T. Capannone "B"		Cavalletto artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L3,00 x H0,86 mt.	35,00
#G				
284	P.T. Capannone "B"		Disco acciaio circolare (presumibilmente dima da costruzione) di diametro pari a circa 200 Cm e spessore pari a circa 15 mm.	40,00
#V				





<p>285</p> <p>#P</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Scarti metallici da riciclare.</p>	<p>1,00</p>
<p>286</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cassetta per attrezzi in acciaio marca Usag in mediocre stato di conservazione. E' da intendersi compreso il modesto contenuto.</p>	<p>60,00</p>
<p>287</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Motore elettrico con riduttore entrambi in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>

<p>288</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Mola a disco piccola marca Stanley apparentemente in discreto stato di conservazione ma incompleta. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>25,00</p>
<p>289</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Mola a disco piccola marca Metabo apparentemente in discreto stato di conservazione ma incompleta. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>25,00</p>
<p>290</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Mola a disco grande marca Bosch apparentemente in discreto stato di conservazione ma incompleta. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>100,00</p>




<p>291</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Statuetta in gesso in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>
<p>292</p> <p>#S</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Doppia catena per sollevamento in discreto stato di conservazione.</p>	<p>50,00</p>
<p>293</p> <p>#S</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pinza autostringente per sollevamento lastre in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>200,00</p>

<p>294</p> <p>#S</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pinza autostringente per sollevamento lastre in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>150,00</p>
<p>295</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 8 confezioni da 10 cuscinetti a sfera nuovi in perfetto stato. Diametro esterno pari a circa 47mm, diametro foro pari a circa 21mm, spessore pari a circa 13mm.</p>	<p>240,00</p>
<p>296</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 3 scatole nuove di filo da saldatura marca Pittarc modello G6 destinato alla saldatura sotto protezione di gas degli acciai comuni da costruzione. Le suddette scatole contengono ciascuna circa 18 Kg di filo.</p>	<p>260,00</p>



<p>297</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 21 pignoni in acciaio per trasmissioni a catena in perfetto stato aventi un diametro esterno pari a circa 135 mm.</p>	<p>160,00</p>
<p>298</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Batteria per auto marca Uranio modello Iridium, tensione 12V, capacità 62Ah usata. Lo scrivente CTU non è stato in grado di verificare il corretto funzionamento del generatore in quanto, considerato il modesto valore, non ritiene conveniente effettuare i test del caso.</p>	<p>5,00</p>
<p>299</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 112 piastre in alluminio per realizzazione ventose depressurizzate ad alta potenza in buono stato di conservazione. Diametro esterno pari a circa 150mm.</p>	<p>560,00</p>



300 #T	P.T. Capannone "A"		N. 14 piastre in alluminio per realizzazione ventose depressurizzate ad alta potenza in buono stato di conservazione. Diametro esterno pari a circa 160mm.	80,00
301 #I	P.T. Capannone "A"		N. 7 catene in acciaio prestirate per trasmissioni marca Pi Chain modello 08B-1R in confezioni da 5 Mt nuove.	155,00
302 #F	P.T. Capannone "A"		Rotolo di cavo diamantato usato di diametro pari a circa 31 Cm x n. 30 avvolgimenti in mediocre stato. Diametro cavo di trascinamento pari a circa 6 mm, diametro abrasivo pari a circa 9 mm.	50,00
303 #T	P.T. Capannone "A"		Rotolo di tubo nuovo per aria compressa/aspirata di diametro esterno pari a circa 30 cm x n. 64 avvolgimenti. Diametro esterno tubo pari a circa 5 mm.	12,00



304 #O	P.T. Capannone "A"		<p>Passacavi per macchinari industriali mobile componibile in materiale plastico in ottimo stato di conservazione.</p> <p>N. 5 porzioni di medie dimensioni per uno sviluppo lineare complessivo pari a circa 4,80 Mt e n. 1 porzione di piccole dimensioni per uno sviluppo lineare complessivo pari a circa 0,50 Mt.</p>	220,00
305 #V	P.T. Capannone "A"		<p>Scatola contenente n. 150 molle in acciaio in ottimo stato aventi diametro pari a circa 23 mm e lunghezza a riposo pari a circa 75 mm.</p>	190,00
306 #M	P.T. Capannone "A"		<p>Filtro olio per macchine industriali in ottimo stato di conservazione apparentemente nuovo.</p>	25,00
307 #I	P.T. Capannone "A"		<p>N. 9 pignoni in acciaio per trasmissioni a cascata di ingranaggi o similari in buono stato di conservazione, varie misure.</p>	52,00



308	P.T. Capannone "A"		N. 6 pignoni in acciaio per trasmissioni a catena in discreto stato di conservazione, varie misure.	38,00
#1		 	N. 6 pillow block UCF208 nuovi in perfetto stato di conservazione.	72,00
#1				



<p>310</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 6 flange di accoppiamento motore / trasmissione in buono stato di conservazione.</p>	<p>120,00</p>
<p>311</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Varie taniche di olio per pompe a vuoto apparentemente in discreto stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 da 5 Lt al 30 % - n. 9 da 1 Lt complete 	<p>50,00</p>
<p>312</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Tubo idraulico in acciaio zincato in buono stato, diametro esterno pari a circa 20mm e lunghezza pari a circa 12Cm.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'500 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>13,00</p>





<p>313</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Nipple in acciaio zincato per tubo idraulico in buono stato, diametro esterno pari a circa 20mm. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'000 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>20,00</p>
<p>314</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Riduzioni in acciaio zincato per tubo idraulico in buono stato, diametro esterno pari a circa 47mm. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'400 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>7,00</p>

<p>315</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Curve ad angolo retto in acciaio zincato per tubo idraulico in buono stato, diametro esterno pari a circa 25mm.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'500 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>18,00</p>
<p>316</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Nipple in acciaio zincato per tubo idraulico in buono stato, diametro esterno pari a circa 30mm.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 900 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>4,50</p>






<p>317</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 10 fascette in acciaio grandi e n. 34 piccole in buono stato. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>18,00</p>
<p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 6 pezzi di tubo idraulico in acciaio zincato in buono stato, diametro esterno pari a circa 20mm e lunghezza pari a circa 25 Cm. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>5,00</p>






<p>319</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 15 pezzi di tubo idraulico in acciaio zincato in buono stato, diametro esterno pari a circa 20 e lunghezza pari a circa 20 Cm.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>6,50</p>
<p>320</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Riduzioni in acciaio zincato per tubo idraulico in buono stato, diametro esterno pari a circa 40 mm.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'000 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>20,00</p>




<p>321</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Raccordi di giunzione in acciaio zincato da ½ pollice per tubo idraulico in buono stato. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'280 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>22,00</p>
<p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 10 nipple in acciaio zincato per tubo idraulico da ½ pollice in buono stato. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>4,00</p>


<p>323</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 5 raccordi portagomma in acciaio in buono stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>3,00</p>
<p>324</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 11 riduzioni in acciaio zincato per tubo idraulico in buono stato, diametro tubo da 1 ½ pollici a 1 ¼ pollici. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>5,00</p>
<p>325</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Raccordi a "T" in acciaio zincato per tubo idraulico da ½ pollice in buono stato. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'680 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>14,00</p>
<p>326</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 11 riduzioni in acciaio zincato per tubo idraulico in buono stato, diametro tubo da 1 pollice a 2 pollici. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>6,00</p>





<p>327</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 4 curve ad angolo retto in acciaio zincato per tubo idraulico da 1 ¼ pollici in buono stato. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>2,00</p>
<p>328</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Riduzioni in acciaio zincato per tubo idraulico da ½ pollice a 1 pollice in buono stato per un peso pari a circa 1'240 Grammi. Riduzioni in acciaio zincato per tubo idraulico da ½ pollice a ¼ pollice in buono stato per un peso pari a circa 420 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>8,80</p>
<p>329</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Riduzioni in acciaio zincato per tubo idraulico misure assortite in buono stato. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'880 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>14,50</p>
<p>330</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 4 raccordi in acciaio zincato per tubo idraulico da ½ pollice in buono stato. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>3,00</p>
<p>331</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Nipple in acciaio zincato per tubo idraulico da 2 pollici in buono stato. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'080 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>10,00</p>






332 #U	P.T. Capannone "A"		N. 6 riduzioni maschio/femmina in acciaio zincato per tubo idraulico da 2 pollici ad 1 pollice in buono stato. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	8,00
333 #U	P.T. Capannone "A"		N. 12 curve ad angolo retto in acciaio zincato per tubo idraulico da 45mm in buono stato. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	10,00
334 #U	P.T. Capannone "A"		N. 23 raccordi di giunzione in acciaio zincato da 30mm per tubo idraulico in buono stato. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	10,00
335 #U	P.T. Capannone "A"		N. 1 raccordo speciale per tubo da 30mm in ottimo stato di conservazione.	5,00
336 #U	P.T. Capannone "A"		Ferramenta di fissaggio, viti, rondelle e bulloni Fi 18 mm in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'600 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	45,00

337 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio, viti, rondelle e bulloni Fi 16 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'660 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	45,00
338 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Viti in acciaio Fi 13 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'200 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	18,00
339 #U	P.T. Capannone "A"		<p>N. 4 curve ad angolo retto in acciaio zincato per tubo idraulico da 58mm in buono stato.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	6,00
340 #U	P.T. Capannone "A"		<p>N. 6 riduzioni in acciaio zincato per tubo idraulico da 58 a 32mm in buono stato.</p> <p>N. 3 manicotti per giunzioni lineari tubo da 40mm.</p>	12,00
341 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio, viti, rondelle e bulloni Fi 22 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'840 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	32,00






<p>342</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Staffe di fissaggio leggere in metallo zincato in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 520 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>6,00</p>
<p>343</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Nipple in acciaio zincato per tubo idraulico da 1 pollice in discreto stato.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'480 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>22,00</p>
<p>344</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rondelle di bloccaggio tipo grower in acciaio zincato da 2 pollici in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 880 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>7,00</p>





<p>345</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Tappini in materiale plastico in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 240 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>9,00</p>
<p>346</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Viti in acciaio Fi 8 mm in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 960 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>8,00</p>
<p>347</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Raccordi portagomma in acciaio in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'300 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>28,00</p>





348 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Raccordi pneumatici in acciaio in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'500 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	22,50
349 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta e raccordi idraulici vari non catalogabili singolarmente. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 7'000 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	40,00
350 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Componenti vari in rame ed ottone. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 820 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	30,00
351 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Raccordi in acciaio per tubazioni pneumatiche in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'880 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	23,00

352 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Nipple in acciaio per tubazioni pneumatiche in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 460 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	6,00
353 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Curve ad angolo retto per tubazioni pneumatiche in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'640 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	20,00
354 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Curve ad angolo retto per tubazioni pneumatiche oltre varie in buono stato di conservazione per un peso complessivo pari a circa 400 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	4,00
355 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Viti in acciaio Fi 8 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'080 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	17,00
356 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Riduzioni varie di piccole dimensioni in acciaio in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 420 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	6,00

357 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Curve ad angolo retto per tubazioni pneumatiche in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 540 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	6,00
358 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Curve ad angolo retto per tubazioni pneumatiche in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 560 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	6,50
359 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Tappi acciaio zincato per tubo idraulico da 1 pollice in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 220 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	3,00
360 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Fascette in acciaio cromato tipo "fermagomma" in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 200 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	5,00
361 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio, viti e rondelle, Fi 7 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'400 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	20,00

362 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio, bulloni e rondelle, in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'500 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	28,00
363 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio, viti, rondelle e bulloni, Fi 12 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'800 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	46,00
364 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio, perni e barre filettate, Fi 7 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 360 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	3,00
365 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Viti in acciaio Fi 5 mm, lunghezza 75 mm, in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 300 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	2,50
366 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio, viti, rondelle e bulloni, Fi 4 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 220 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	1,50

367 #U	P.T. Capannone "A"		N. 3 raccordi a "T" vari in acciaio zincato per tubo idraulico in buono stato. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	1,50
368 #U	P.T. Capannone "A"		Ferramenta di fissaggio, viti e bulloni. Fi 5 mm in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 80 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	1,00
369 #U	P.T. Capannone "A"		Tappini in materiale plastico in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 60 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	3,00
370 #D	P.T. Capannone "A"		N. 32 elettrodi per saldatura in mediocre stato di conservazione. Valutazione approssimativa a corpo.	6,00

371 #U	P.T. Capannone "A"		N. 16 guarnizioni per giunzioni da ¼ di pollice. Valutazione approssimativa a corpo.	4,00
372 #I	P.T. Capannone "A"		Attuatore lineare pneumatico in mediocre stato di conservazione avente una lunghezza complessiva da ritratto pari a circa 30 cm. Valutazione a corpo.	20,00
373 #D	P.T. Capannone "A"		Bomboletta spray precaricata per verniciatura a solvente da 300 ml.	4,00
374 #U	P.T. Capannone "A"		Ferramenta di fissaggio varia, viti, rondelle e bulloni in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'400 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	38,00

375

P.T.

Capannone
"A"

Pannello in acciaio zincato di dimensioni pari a circa L 0,75 x H 1,88 Mt in buono stato di conservazione.

20,00

#V

376

P.T.

Capannone
"A"




N. 3 grigliati metallici grezzi in mediocre stato di conservazione aventi rispettivamente le dimensioni di seguito elencate:




- L 0,66 x H 2,18 Mt circa
 - L 0,40 x H 2,09 Mt circa
 - L 0,31 x H 2,09 Mt circa.
- Valutazione a corpo.

60,00








#V






<p>377</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 99 maglie per cavidotti mobili da 8cm in buono stato di conservazione.</p>	<p>290,00</p>
<p>378</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Ferramenta di fissaggio varia , viti e bulloni in mediocre stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 8'000 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>48,00</p>
<p>379</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Ferramenta di fissaggio varia , viti e bulloni in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'900 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>15,00</p>






<p>380</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rondelle di bloccaggio tipo grower in acciaio zincato in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'820 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>48,00</p>
<p>381</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 3 pignoni in acciaio per trasmissioni a catena dotati di cuscinetto interno a sfere il tutto in buono stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>9,00</p>
<p>382</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Bulloni in acciaio zincato da 18 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'340 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>19,00</p>






<p>383</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Ferramenta di fissaggio varia , viti, rondelle e bulloni, in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'380 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>11,00</p>
<p>384</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 5 x 40 mm in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'500 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>12,00</p>
<p>385</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rondelle in acciaio zincato da 18 mm in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'940 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>48,00</p>






386 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato da 18 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'140 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	9,00
387 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Bulloni in acciaio zincato da 18 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 8'320 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	67,00
388 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Viti in acciaio zincato da 18 x 55 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 7'820 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	63,00
389 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Viti in acciaio zincato da 18 x 40 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 9'000 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	72,00

390 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio varia , viti, rondelle e bulloni, in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'720 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	14,00
391 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Viti in acciaio zincato da 8 x 75 mm in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'720 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	14,00
392 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato da 16 mm in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'500 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	28,00
393 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle di bloccaggio tipo grower in acciaio zincato da 18 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'080 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	25,00
394 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato da 25 mm in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'100 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	33,00






395 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio varia , viti, rondelle, ganci e bulloni, in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'520 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	28,00
396 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio varia . viti e bulloni, in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'000 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	40,00
397 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato miste in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'400 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	27,00
398 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Viti in acciaio zincato da 4 x 30 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'860 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	23,00
399 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato da 15 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'000 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	24,00





400 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato da 15 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'420 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	19,50
401 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato da 10 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'440 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	35.50
402 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato da 11 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'500 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	20,00
403 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio varia , viti e bulloni, in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'080 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	8,00
404 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta di fissaggio varia , viti, rondelle e bulloni, in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'220 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	10,00





<p>405</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 14 x 70 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'800 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>38,00</p>
<p>406</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rondelle in acciaio zincato da 12 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'100 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>17,00</p>
<p>407</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rondelle in acciaio zincato da 12 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'100 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>17,00</p>
<p>408</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Bulloni in acciaio zincato da 12 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'840 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>23,00</p>
<p>409</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 12 x 40 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'220 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>10,00</p>

410 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle di bloccaggio tipo grower in acciaio zincato da 23 mm in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'780 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	14,00
411 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Viti in acciaio zincato da 12 x 60 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'680 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	13,50
412 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Viti in acciaio zincato da 14 x 80 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'480 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	12,00
413 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato da 10 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'520 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	36,00
414 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato da 10 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'180 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	17,00

<p>415</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Bulloni in acciaio zincato da 10 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'640 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>21,00</p>
<p>416</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 10 x 35 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'030 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>8,00</p>
<p>417</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 10 x 45 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'620 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>21,00</p>
<p>418</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 10 x 65 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'060 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>8,00</p>
<p>419</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 10 x 75 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'320 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>11,00</p>

420 #U	P.T. Capannone "A"		Rondelle in acciaio zincato da 8 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 900 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	7,00
421 #U	P.T. Capannone "A"		Rondelle in acciaio zincato da 6 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 540 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	4,00
422 #U	P.T. Capannone "A"		Bulloni in acciaio zincato da 8 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 680 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	5,50
423 #U	P.T. Capannone "A"		Viti in acciaio zincato da 8 x 30 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'700 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	29,50
424 #U	P.T. Capannone "A"		Viti in acciaio zincato da 8 x 40 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'820 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	22,50

425	P.T. Capannone "A"		Viti in acciaio zincato da 8 x 30 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'000 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	8,00
#U				
426	P.T. Capannone "A"		Rondelle in acciaio zincato da 23 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'000 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	40,00
#U				
427	P.T. Capannone "A"		Viti in acciaio zincato da 6 x 45 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 740 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	6,00
#U				
428	P.T. Capannone "A"		Viti in acciaio zincato da 5 x 55 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'280 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	18,00
#U				
429	P.T. Capannone "A"		Viti in acciaio zincato da 14 x 70 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 6'120 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	49,00
#U				

430 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Viti in acciaio zincato da 20 x 70 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'720 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	38,00
431 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Bulloni in acciaio zincato da 5 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'440 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	11,50
432 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Ferramenta varia , rondelle, bulloni e riduzioni, in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'820 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	22,00
433 #U	P.T. Capannone "A"		<p>Rondelle in acciaio zincato da 6 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'180 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	10,00

434

P.T.
Capannone
"A"



Varie barre in acciaio in buono stato di conservazione.

35,00



#V

435




P.T.
Capannone
"A"






N. 8 scatolati rettangolari in acciaio da 3mm in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa 5 x 3 x 78 Cm.

7,00




#V

<p>436</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 12 scatolati rettangolari in acciaio da 3mm in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa 5 x 3 x 64 Cm.</p>	<p>10,00</p>
<p>437</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Scatolato rettangolare in acciaio da 3mm in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa 5 x 3 x 140 Cm.</p>	<p>2,00</p>
<p>438</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Tubolari circolari in acciaio in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche dimensionali di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 da 95 x Fi 5 Cm - n. 1 da 107 x Fi 2,5 Cm. 	<p>5,00</p>




<p>439</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 2 piatti in acciaio da 8 mm in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa 6 x 99 Cm.</p>	<p>4,00</p>
<p>440</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 7 profilati ad "C" in acciaio in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa 80 x 8 x 4,5 Cm.</p>	<p>35,00</p>
<p>441</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Profilati vari in acciaio in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>48,00</p>

<p>442</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire.</p>	<p>-8,00</p>
<p>443</p> <p>#P</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Scarti di acciaio vari per un peso approssimativo stimato a vista in 500Kg da riciclare. Nella valutazione vengono tenuti in considerazione gli oneri relativi al carico e trasporto al centro di ritiro autorizzato più vicino.</p>	<p>50,00</p>

<p>444</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire.</p>	<p>-11,00</p>
<p>445</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 6 dischi abrasivi per mola a disco manuale piccola nuovi.</p>	<p>12,00</p>
<p>446</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Adattatore da spina elettrica tripolare industriale a 2P residenziale nuovo in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>5,00</p>
<p>447</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Scaffalatura componibile in materiale plastico composta da n. 52 contenitori in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>90,00</p>



<p>448</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Bomboletta spray antiadesivo privo di silicone da 400 ml nuovo in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>4,00</p>
<p>449</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Lastra in acciaio Sp. 10 mm in buono stato di conservazione, dimensioni massime pari a circa 200 x 90 Cm. Valutazione a corpo</p>	<p>40,00</p>
<p>450</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Lastra in acciaio Sp. 10 mm in buono stato di conservazione, dimensioni pari a circa 201 x 53 Cm. Valutazione a corpo</p>	<p>20,00</p>

<p>451</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Piedistallo in acciaio artigianale di dimensioni pari a circa 18 x 18 x H74 Cm. Valutazione a corpo.</p>	<p>18,00</p>
<p>452</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Inverter Omron MX2 apparentemente in perfetto stato. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 01 prodotta in allegato.</p>	<p>300,00</p>



<p>453</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 4 scatole di derivazione in lega di alluminio per impianti elettrici industriali in ottimo stato di conservazione aventi le caratteristiche dimensionali di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 da 100 x 120 mm - n. 1 da 150 x 170 mm - n. 1 da 195 x 225 mm. 	<p>70,00</p>
<p>454</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>	 	<p>N. 9 interruttori di fine corsa marca Pizzato modello FD535 nuovi in perfetto stato.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 02 prodotta in allegato.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>180,00</p>



<p>455</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Interruttore di sicurezza marca Pizzato modello FDS74 nuovo in perfetto stato. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 03 prodotta in allegato.</p>	<p>30,00</p>
<p>456</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 4 interruttori di sicurezza marca Omron modello D4N-412H nuovi in perfetto stato. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 04 prodotta in allegato.</p>	<p>100,00</p>
<p>457</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 3 scatole contenenti n. 58 confezioni da 10 accessori marca Omron modello P2R9003D nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>155,00</p>

<p>458</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Dispencer sapone in discreto stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>
<p>459</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Bulloni ferma cavi vari in materiale plastico in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo npari a circa 5'100 grammi.</p>	<p>100,00</p>

<p>460</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Vari schermi protettivi e maniglie in plastica marca Siemens. Valutazione a corpo.</p>	<p>20,00</p>
<p>461</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Interruttore di manovra / sezionatore marca Siemens modello 3KA7 nuovo in perfetto stato. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 05 prodotta in allegato.</p>	<p>120,00</p>

<p>462</p> <p>#0</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Segnacavi in materiale plastico trasparente marca Cembre nuovi in perfetto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 650 grammi.</p>	<p>30,00</p>
<p>463</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Trasformatore monofase di isolamento marca Lef modello TH10C110 nuovo in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 06 prodotta in allegato.</p>	<p>50,00</p>

<p>464</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 29 moduli di contatto marca Siemens modello 3SU14001AA103CA0 nuovi in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 66 prodotta in allegato.</p>	<p>110,00</p>
<p>465</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 scatole di dadi per barra acciaio marca Ezm modello M530X15 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>80,00</p>

<p>466</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Alimentatore marca Omron modello S8VK-C12024 nuovo in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 07 prodotta in allegato.</p>	<p>60,00</p>
<p>467</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>N. 2 sezionatori marca Siemens modello Sentron 3NP nuovi in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 08 prodotta in allegato.</p>	<p>180,00</p>




#O				
468	P.T. Capannone “C”		N. 15 valvole a corsoio da ¼ pollice nuove in perfetto stato di conservazione.	130,00
469	P.T. Capannone “C”		N. 15 selettori vari marca Siemens nuovi in perfetto stato di conservazione.	200,00
#C				

<p>470</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Scatola contenente vari supporti in materiale plastico per fissaggio piccoli cavidotti tubolari in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>#O</p>	<p>#O</p>		<p>Bobina da 50 Mt di guaina trecciata marca Ezm D18-28mm nuova in buono stato di conservazione.</p>	<p>130,00</p>
<p>#O</p>	<p>#O</p>	<p>#O</p>	<p>#O</p>	<p>#O</p>

472	<p>P.T. Capannone "C"</p>	 	<p>Varie bobine incomplete di guaina trecciata marca Ezm nuove in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	100,00
#0				
473	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Cavo elettrico in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	40,00
#0				

<p>474</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 5 confezioni di bandella adesiva marca Eldon in buono stato di conservazione.</p>	<p>90,00</p>
<p>475</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 17 interruttori automatici di protezione motori marca Siemens modello 3RV1021 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>850,00</p>

<p>476</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 25 interruttori automatici di protezione motori marca Siemens modello 3RV2021 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>1'500,00</p>
<p>477</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 5 contattori marca Siemens modello 3RT2323 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>200,00</p>

<p>478</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>	 	<p>N. 5 contattori marca Siemens modello 3RT1024 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>225,00</p>
<p>479</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>N. 3 contattori marca Siemens modello 3RT1024 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>350,00</p>

#C				
480	P.T. Capannone "C"	 	<p>N. 3 interruttori principali di emergenza marca Siemens modello 3LD722 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 09 prodotta in allegato.</p>	65.00
#C				

481

P.T.

Capannone
"C"

Controllore programmabile marca Omron modello CPM2A in buono stato di conservazione.

200,00

Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 10 prodotta in allegato.



#C

482

P.T.


Capannone
"C"




N. 107 contattori ausiliari marca Siemens modello 3RH2911 nuovi in perfetto stato di conservazione.

2'000,00

Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 11 prodotta in allegato.

#C

<p>483</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 confezioni di zoccoli per rele marca Finder aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 confezione contenente n. 6 zoccoli modello 95.05 nuovi in ottimo stato di conservazione. - n. 1 confezione contenente n. 10 zoccoli modello 94.04 nuovi in ottimo stato di conservazione. 	<p>65,00</p>
<p>484</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 4 controllori marca Omron modello CJIW nuovi in perfetto stato.</p>	<p>1'000,00</p>

<p>485</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 scatole da n. 10 pezzi di zoccoli per rele marca Omron modello PF113A-N nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>120,00</p>
<p>486</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 touch panel marca Vipa modello 62E-MHC0-DH nuovo in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 12 prodotta in allegato.</p>	<p>600,00</p>
<p>487</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 3 scatole di zoccoli per rele marca Omron nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>120,00</p>

<p>488</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Touch panel marca Vipa modello 62E-MHC0-DH nuovo in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 12 prodotta in allegato.</p>	<p>300,00</p>
<p>489</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 5 contattori marca Siemens modello 3RT2036-1AG20 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 67 prodotta in allegato.</p>	<p>750,00</p>

#C



492

P.T.
Capannone
"C"



Componenti elettronici vari come da foto in mediocre stato di conservazione.
Valutazione a corpo.

180,00

#C

<p>493</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>	 	<p>N. 19 resistenze per frenatura inverter miste in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>280,00</p>
<p>494</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Pannello di controllo marca QEM modello D983AF02D1/T001/CX2/I17/R in discreto stato di conservazione.</p>	<p>250,00</p>

<p>495</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>N. 7 moduli digitali di output marca ABB modello DO571 A0 nuovi in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 14 prodotta in allegato.</p>	<p>1'050,00</p>
<p>#C</p>	<p>496</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p> 	<p>N. 4 unità terminali marca ABB modello TU515 B4 nuove in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 15 prodotta in allegato.</p>	<p>200,00</p>
<p>#C</p>				

<p>497</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 4 moduli digitali di input marca ABB modello DI524 B8 nuovi in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 16 prodotta in allegato.</p>	<p>500,00</p>
<p>498</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 4 CPU 128Kb ethernet marca ABB modello PM554-T-ETH A4 nuove in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 17 prodotta in allegato.</p>	<p>1'300,00</p>
<p>499</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Pannello di controllo marca ABB modello CP415 nuovo in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 18 prodotta in allegato.</p>	<p>500,00</p>



#C				
500	P.T. Capannone "C"		N. 15 matasse miste di cavo elettrico in buono stato di conservazione in parte incomplete. Valutazione a corpo.	120,00
#O	501 P.T. Capannone "C"	 	Matassa incompleta cavo elettrico marca Qubix modello CPR6707UTP4x2AWG24/1 in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	60,00
#O				

<p>502</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 8 viti e vari bulloni marca Wurt in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>
<p>503</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Trasformatore monofase di sicurezza ed isolamento marca Italweber modello CFM00300CC09-1 nuovo in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>50,00</p>



<p>504</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Spezzone gomma trasparente, valutazione a corpo.</p>	<p>2,00</p>
<p>505</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Inverter marca Mitsubishi modello FR-A044-3,7K-EC in discreto stato di conservazione.</p>	<p>120,00</p>
<p>506</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 scatole di derivazione in alluminio con componenti interni in fase di realizzazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>30,00</p>

<p>507</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Quadro elettrico in costruzione. Valutazione a corpo.</p>	<p>50,00</p>
<p>508</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Componenti elettronici misti in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>40,00</p>
<p>509</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Spezzoni in teflon. Valutazione a corpo.</p>	<p>8,00</p>




<p>510</p> <p>#H</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Confezione mascherine protettive delle vie respiratorie in buono stato di conservazione ma incompleta. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>
<p>511</p> <p>#U</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Varie stoffe artigianali in acciaio di dimensioni pari a circa 6 x 8 Cm forate. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 13'000 Grammi.</p>	<p>100,00</p>

<p>512</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 5 x 16 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'200 Grammi.</p>	<p>9,00</p>
<p>513</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Bulloni frenati in acciaio zincato da 5 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 400 Grammi.</p>	<p>4,00</p>

<p>514</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Bulloni frenati in acciaio zincato da 10 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 800 Grammi.</p>	<p>8,00</p>
<p>515</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Ferramenta di fissaggio viti e bulloni in acciaio zincato in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 300 Grammi.</p>	<p>2,00</p>

<p>516</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 5 x 10 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 600 Grammi.</p>	<p>5,00</p>
<p>517</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Rondelle in acciaio zincato da 6 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 800 Grammi.</p>	<p>6,50</p>

<p>#U</p>				
<p>518</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Bulloni in acciaio zincato da 4 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'300 Grammi.</p>	<p>10,50</p>
<p>#U</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>N. 4 contenitori (imballaggi) in legno in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>12,00</p>
<p>#U</p>				

<p>520</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Bidone contenitore in acciaio inox con base a ruote in plastica. Detto elemento costituiva presumibilmente la base di un aspirapolvere a bidone. Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>
<p>521</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Lucchetto rinforzato usato ma in discreto stato di conservazione con una chiave. Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>
<p>522</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Elemento riscaldante ceramico ad infrarossi nuovo in buono stato di conservazione.</p>	<p>20,00</p>

<p>523</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Viti in acciaio zincato miste in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'400 Grammi.</p>	<p>11,00</p>
<p>524</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Bulloni in acciaio zincato da 8 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'300 Grammi.</p>	<p>13,00</p>

525




P.T.

Capannone
"C"

N. 2 trasformatori monofase di sicurezza marca Italweber elettra modelli CFM00300CC09 e CFM00400CC15 nuovi in ottimo stato di conservazione.

Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 19 prodotta in allegato.

100,00

<p>526</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Vari fusibili elettrici cilindrici nuovi in ottimo stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 confezioni marca Italweber contenenti n. 12 fusibili Italwebwer CH22 400V 120Ka 11,4W e n. 8 fusibili Siemens 3NW6 217-1 40A-gG dimensioni 22x58 mm. - n. 3 confezioni contenenti n. 22 fusibili marca Siemens 3NW6 217-1 40A-gG dimensioni 22x58 mm. - n. 10 sfusi marca Siemens 3NW6 217-1 40A-gG dimensioni 22x58 mm. - n. 6 sfusi marca Italweber CH22 500V 120Ka 5,86W dimensioni 22x58 mm. 	<p>105,00</p>
<p>527</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 4 sistemi di controllo marca Siemens modello Simatic S7 1200 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 20 prodotta in allegato.</p>	<p>900,00</p>
<p>528</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 alimentatori marca Omron modello Sysmac CQM1-PA216 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 21 prodotta in allegato.</p>	<p>390,00</p>

#C



529




P.T.
Capannone
"C"






N. 2 alimentatori trio power switching per montaggio su guida marca phoenix Contact modello Trio-PS/1AC/24DC/2,5 nuovi in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 22 prodotta in allegato.




200,00



#C

530 #D	P.T. Capannone "C"		Pinza crimpatrice marca Cembre in discreto stato di conservazione.	180,00
531 #C	P.T. Capannone "C"		N. 2 input unit marca Omron modello CQM1-ID212 nuove in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 23 prodotta in allegato.	400,00
532 #C	P.T. Capannone "C"		Output unit marca Omron modello CQM1-OC222 nuova in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 23 prodotta in allegato.	350,00

<p>533</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Quadro elettrico in costruzione. Valutazione a corpo.</p>	<p>50,00</p>
<p>534</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Avvisatore acustico elettromagnetico a disco per autoveicoli marca Leb in buono stato.</p>	<p>20,00</p>
<p>535</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Attrezzi da lavoro manuali misti in discreto stato di conservazione come da foto. Valutazione a corpo.</p>	<p>60,00</p>

<p>536</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Vari componenti per impianti elettrici di natura sconosciuta in materiale plastico in ottimo stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 46 grandi - n. 99 piccoli 	<p>35,00</p>
<p>#O</p>	<p>#C</p>		<p>Alimentatore marca Omron modello S8VK-C12024 nuovo in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 24 prodotta in allegato.</p>	<p>50,00</p>

538	P.T. Capannone "C"		N. 3 fusibili a coltello marca Italweber modello NH1 nuovi in ottimo stato di conservazione.	15,00
#0		 	<p>Vari morsetti marca Siemens in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 confezione da 50 di morsetti singoli modello 8WA1011-1PH11 - n. 1 confezione da 50 di morsetti di terra PE modello 8WA1011-1PF00 - n. 1 confezione da 25 di morsetti di terra PE modello 8WA1011-1PK00 - n. 1 confezione da 25 di morsetti di terra PE modello 8WA1011-1PH00 - n. 11 morsetti vari sfusi. 	300,00
#0				

<p>540</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Varie fascette di bloccaggio in buono stato. Valutazione a corpo.</p>	<p>6,00</p>
<p>541</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 rele a tempo multifunzione marca Siemens modello 3RP2505-1AW30 nuovi in ottimo stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 25 prodotta in allegato.</p>	<p>250,00</p>
<p>542</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 scatole da 12 basi portafusibili a bassa tensione marca Siemens modello 3NW7 513-0HG nuovi in ottimo stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 26 prodotta in allegato.</p>	<p>95,00</p>

<p>543</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Controller programmabile marca Omron modello Sysmac CJ2M con modulo aggiuntivo CJ1W-PD022 apparentemente in buono stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 27 prodotta in allegato.</p>	<p>200,00</p>
<p>#C</p>	<p>544</p> <p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>N. 4 zoccoli per rele marca Omron modello P2RF-8-E nuovi in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>23,00</p>
<p>#C</p>				

<p>545</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Trasformatore marca Siemens in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>50,00</p>
<p>546</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>N. 44 morsetti combinabili marca Siemens modello 8WH9 020-6BE10 nuovi in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>30,00</p>

#C				
547	P.T. Capannone " C "		Vari articoli marca Finder nuovi in ottimo stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate: <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 confezione contenente n. 7 ponticelli modello 094.06 oltre spezzoni vari - n. 1 confezione contenente n. 10 ponticelli modello 094.06 - n. 1 confezione contenente varie molle di fissaggio rele. 	38,00
548	P.T. Capannone " C "		Vari componenti elettronici in discreto stato di conservazione come visibili dalle fotografie. Valutazione a corpo.	150,00

#C				
549	<p>P.T. Capannone "C"</p>	 	<p>Basic Operator Panel marca Siemens modello Sinamics BOP-2 nuovo in ottimo stato di conservazione.</p>	35,00
550	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Confezione contenente n. 5 contatti ausiliari a vite marca Siemens modello 3RH2911-1BA10 nuovi in ottimo stato di conservazione.</p>	30,00

#C				
#C	<p>551 P.T. Capannone "C"</p>		<p>N.2 confezioni incompleta di basi per rele marca Omron modelli AA039521C e AA043291G nuovi in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>13.00</p>

<p>552</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Confezione da 50 di piastre di separazione marca Siemens modello 8WA1820 nuove in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>20,00</p>
<p>553</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Base portafusibili marca Siemens modello 3NW7 023 nuova in buono stato di conservazione.</p>	<p>5,00</p>

<p>554</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Coperchi marca Siemens modello 3RV1915-6AB nuovi in buono stato di conservazione.</p>	<p>80,00</p>
<p>555</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Staffe terminali marca Siemens modello 8WA1 808 nuove in buono stato di conservazione.</p>	<p>150,00</p>
<p>556</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Confezione contenente vari capacitori come da fotografia. Nella presente voce è da intendersi compresa la confezione. Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>

#O				
557	P.T. Capannone "C"	 	<p>Confezione da 10 di barre di distribuzione trifase marca Siemens modello 3RW1915-1AB nuove in buono stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 28 prodotta in allegato.</p>	100,00
558	P.T. Capannone "C"		<p>N. 27 componenti elettronici marca Schneider nuovi in ottimo stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 11 blocchi di contatto modello ZB4 BZ102. - n. 4 blocchi di contatto modello ZB4 BZ101. - n. 3 teste interruttore modello ZB4 BD3. - n. 2 blocco contatti luminoso modello ZBV G1. - n. 4 teste lampade spie luminose modello ZB4 BV03. - n. 1 pulsante modello ZB4 BA5. - n. 1 pulsante modello ZB4 BA3. - n. 2 teste selettore luminoso ZB4 BK1343. <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alle schede tecniche n. 29, 30, 31, 32, 33 e 34 prodotte in allegato.</p>	160,00





<p>559</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 3 confezioni incomplete di sbarre di collegamento marca Siemens nuove in perfetto stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 confezione di sbarre a 4 terminali modello 8WA1 897 - n. 1 confezione di sbarre a 10 terminali modello 8WA1 898 - n. 1 confezione di sbarre a 2 terminali modello 8WA1 885 	<p>25,00</p>
<p>560</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Confezione incompleta di cablaggi marca Siemens modello 3RA1923-2A nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>13,00</p>

<p>561</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 fusibili marca Siemens modello 3NA6 250 nuovi in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 35 prodotta in allegato.</p>	<p>30,00</p>
<p>562</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 blocchi portafusibili marca Siemens modello 3NH4 030 nuovi in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 36 prodotta in allegato.</p>	<p>50,00</p>

<p>563</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Inverten marca Mitsubishi modello FR-E540-0,75-EC in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 37 prodotta in allegato.</p>	<p>450,00</p>
<p>564</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Controller marca Omron modello CJ2M-MD211 in buono stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 68 prodotta in allegato.</p>	<p>320,00</p>
<p>565</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 kit di cablaggio dei connettori marca Siemens modello 3RA2923-2AA1 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 38 prodotta in allegato.</p>	<p>30,00</p>

#C



566

P.T.
Capannone
"C"



Confezione contenente n. 20 moduli di interfaccia per rele marca Finder modello 99.01.0.230.09 in buono stato di conservazione.



60.00

#C

<p>567</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Confezione da 10 di blocchi interruttore ausiliario marca Siemens modello 3RH2911-1BE01 nuovi in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 39 prodotta in allegato.</p>	<p>70,00</p>
<p>568</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Confezione da 3 fusibili marca Siemens modello 3NE1814-0 nuovi in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 40 prodotta in allegato.</p>	<p>300,00</p>

<p>569</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 comandi bloccoporta marca Siemens modello 3VL9400-3HF06 nuovi in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 41 prodotta in allegato.</p>	<p>200,00</p>
<p>570</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>	 	<p>N. 15 moduli raddrizzatori per motori elettrici marca Rossi modello RM1-HB in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>240,00</p>

571	<p>P.T. Capannone "C"</p>	 	<p>Componenti vari in cattivo e mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	100,00
#C				
572	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Inverter marca Mitsubishi modello FR-D740-120-EC apparentemente in mediocre stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 42 prodotta in allegato.</p>	250,00
#C				

<p>573</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Inverter marca Yaskawa modello CIMR-J7AZ43P0 apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>150,00</p>
<p>574</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 pannelli di controllo marca Siemens modello Symatic Panel OP77A apparentemente in discreto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 43 prodotta in allegato.</p>	<p>800,00</p>



#C

575

P.T.
Capannone
"C"








N. 3 filtri footprint marca Eurotek modello FE5403.7 nuovi in buono stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 44 prodotta in allegato.

400,00








#C






<p>576</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Pannello di controllo marca Siemens modello Symatic Panel in pessimo stato di conservazione.</p>	<p>50,00</p>
<p>577</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 5 CPU marca Siemens modello S7 200 apparentemente in mediocre stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 45 prodotta in allegato.</p>	<p>750,00</p>
<p>578</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Disconnettore marca Siemens modello 3KL7141-3AA00 apparentemente in mediocre stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 46 prodotta in allegato.</p>	<p>150,00</p>

<p>579</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Vari componenti elettronici in mediocre stato di conservazione come da foto. Valutazione a corpo.</p>	<p>200,00</p>
<p>#C</p>	<p>580</p> <p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Convertitore marca Omron modello SYS-SCU02-OEEI nuovo in buono stato di conservazione.</p>	<p>100,00</p>
<p>#C</p>				

581	P.T. Capannone "C"	 	N. 88 lampadine tubolari ad incandescenza 30V – 2W nuove in ottimo stato di conservazione.	100,00
582	P.T. Capannone "C"		Alimentatore stabilizzato marca Siemens modello Sitop PSU100C in buono stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 47 prodotta in allegato.	50,00

<p>#C</p>				
<p>583</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>	 	<p>N. 4 unità di controllo evolute marca Schneider nuove in perfetto stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 modello LUCB12FU - n. 1 modello LUCB18FU - n. 1 modello LUCB19FU - n. 1 modello LUCB32FU <p>Per la descrizione dei prodotti si rimanda alle schede tecniche n. 48, 49, 50 e 51 prodotte in allegato.</p>	<p>400.00</p>
<p>#C</p>				

<p>584</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Alimentatore PLC marca Omron modello CJ1W-PD025 in buono stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 52 prodotta in allegato.</p>	<p>250,00</p>
<p>#C</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>N. 10 segnalatori luminosi di vario tipo di cui n. 5 nuovi marca Texelco nuovi in buono stato ed i restanti in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>60,00</p>

#O				
586	P.T. Capannone "C"	 	<p>Sensore di movimento "encoder" marca Eltra modello EL63D500S5 / 28PB10S3MR nuovo in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 53 prodotta in allegato.</p>	130,00
#O	P.T. Capannone "C"	 	<p>Griglia di ventilazione con filtro marca Exom modello GRF12-F nuova in buono stato di conservazione.</p>	12,00

<p>588</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>	 	<p>Controller programmabile marca Omron modello CS1W-CN221 nuovo in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 54 prodotta in allegato.</p>	<p>150,00</p>
<p>#C</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Modulo conversione dati da RS232 a RS485 marca Expert modello EX9520 nuovo in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 55 prodotta in allegato.</p>	<p>40,00</p>

#C



590

P.T.
Capannone
"C"



N. 12 bruciatori a gas nuovi in ottimo stato di conservazione.


120,00

#V

<p>591</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 4 kit ugelli per bruciatori a gas nuovi in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>20,00</p>
<p>592</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Confezione contenente n. 3 fusibili marca Italweber modello NH 00AM 125 A nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>35,00</p>

<p>593</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Confezione contenente n. 3 fusibili marca Siemens modello 3NA6 824-7 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>35,00</p>
<p>594</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 3 confezioni contenenti n. 12 kit albero per comando rotativo con bloccoporta marca Siemens modello 3LD7905-0A nuovi in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 56 prodotta in allegato.</p>	<p>35,00</p>

<p>595</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>N. 19 alberi di comando misti in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>50,00</p>
<p>#O</p> <p>596</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Coppia stivali in gomma impermeabili nuovi in buono stato di conservazione.</p>	<p>15,00</p>
<p>#H</p>				

597	P.T. Capannone "C"		<p>Varie staffe in acciaio zincato in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'600 Grammi.</p>	20,00
#U				
598	P.T. Capannone "C"		<p>Varie staffe in acciaio zincato in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'350 Grammi.</p>	10,00
#U				
599	P.T. Capannone "C"		<p>Sensore di pressione marca Telemecanique modello XMLAM01V2S11 nuovo in perfetto stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 57 prodotta in allegato.</p>	130,00
#U				

#C



600




P.T.
Capannone
"C"









Componenti elettronici vari, connettori, placche, ponticelli, etc. misti nuovi in buono stato di conservazione.
Valutazione a corpo.

120,00

#C

601	P.T. Capannone "C"	 	Interruttore di prossimità induttivo marca Selet modello B03QO4025PSCC5 nuovo in ottimo stato di conservazione.	80,00
602	P.T. Capannone "C"		Modulo d'interblocco marca Siemens modello 8UC9400 nuovo in buono stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 58 prodotta in allegato.	180,00

#O				
#U	P.T. Capannone "C"	  	Ferramenta varia in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 7'100 Grammi.	40.00

<p>604</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Confezione piastre di separazione per morsetti combinabili marca Siemens modello 8WH9000-1QA00 nuove in buono stato di conservazione.</p>	<p>30,00</p>
<p>605</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>	 	<p>Ferramenta varia, viti, rondelle e staffe, in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>35,00</p>

<p>606</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 77 manuali d'uso convertitori di frequenza marca ABB modello ACS355 in buono stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>154,00</p>
<p>607</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 3 armadietti elettrici in metallo in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 di dimensioni pari a circa 40 x 60 Cm - n. 2 di dimensioni pari a circa 50 x 70 Cm. 	<p>150,00</p>
<p>608</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 posacenere decorativi in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>

#A



609

P.T.
Capannone
"C"






Piastre in acciaio zincato per armadietto elettrico componibile marca Eldon modello PSK1050 nuove in ottimo stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 59 prodotta in allegato.

20,00

#O

<p>610</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Terminal cover marca Siemens modello TSSL3 nuovo in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>12,00</p>
<p>611</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Vetusta scala in metallo in pessimo stato di conservazione. Valutazione sommaria.</p>	<p>10,00</p>

<p>612</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Contenitore contenente capicorda vari e fusibili Siemens il tutto in buono stato di conservazione. Si intende compresa la confezione. Valutazione a corpo.</p>	<p>35,00</p>
<p>613</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Contenitore contenente capicorda vari in buono stato di conservazione. Si intende compresa la confezione. Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>
<p>614</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 contenitori contenenti fermacavi e capicorda vari in buono stato di conservazione. Si intendono comprese le confezioni. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>



#0

615

P.T.
Capannone
"C"









Contenitore contenente capicorda vari
in buono stato di conservazione.
Si intende compresa la confezione.
Valutazione a corpo.




15,00




#0

<p>616</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Contenitore contenente capicorda vari in buono stato di conservazione. Si intende compresa la confezione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>617</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 15 freni elettromagnetici per motori elettrici oltre componenti vari elettronici il tutto in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>600,00</p>
<p>618</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Anta per armadietti elettrici in acciaio 60x 200 Cm. preforata in discreto stato di conservazione.</p>	<p>40,00</p>




<p>619</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 4 porzioni di lastra in alluminio mandorlato Sp 3 mm in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche dimensionali di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 da 50 x 60 Cm forato - n. 1 da 77 x 40 Cm - n. 2 da 100 x 40 Cm. 	<p>130,00</p>
<p>620</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 9 dischi abrasivi metalli per mola a disco piccola in buono stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>621</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Avvitatore elettrico a batteria da 14,4V marca Bosh modello GSR14,4-2-LI corredato da n. 2 caricabatterie e n. 3 batterie il tutto apparentemente in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>50,00</p>

#D				
622	P.T. Capannone " C "		Lastra sandwich in acciaio inox in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa 204 x 470 Cm.	35,00
623	P.T. Capannone " C "		N. 2 batterie per elettroutensili da 18V marca Bosch apparentemente in mediocre stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	60,00
#D				

<p>624</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 3 cilindri illuminanti "neon" da 18W marca Orsam modello Lumilux Cool Daylight L18W/865 nuovi apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>
<p>625</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 3 cilindri illuminanti "neon" da 58W marca Orsam modello Lumilux Cool Daylight L58W/865 nuovi apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>
<p>626</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 "pistole" per erogazione cartucce tradizionali di materiali sigillanti o similari in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>

627 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Varie targhette identificative per morsetti marca Cembre modello MG-CPM nuove in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	100,00
628 #O	P.T. Capannone "C"		<p>N. 2 scatoline a cassetto contenenti vari capicorda di piccole dimensioni.</p> <p>Si intende compresa la confezione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	8,00
629 #B	P.T. Capannone "C"		<p>Apparecchio telefonico senza fili marca Siemens modello Gigaset A400A in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	20,00

630 #O	P.T. Capannone "C"		Maniglia di comando quadro elettrico in buono stato di conservazione.	12,00
631 #D	P.T. Capannone "C"		Bobina filo da legatura in acciaio zincato in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 200 Grammi.	4,00
632 #D	P.T. Capannone "C"	 	Vari pezzi in teflon. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'300 Grammi.	18,00

633 #U	P.T. Capannone "C"		<p>N. 3 barre filettate da 6 mm in ottimo stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 da 100 Cm - n. 1 da 70 Cm. 	8,00
634 #U	P.T. Capannone "C"		<p>Confezione di adesivo universale marca Saratoga modello Unopiù nuova in perfetto stato di conservazione.</p>	2,00
635	P.T. Capannone "C"		<p>Energy analyzer marca Elcontrol Italia modello Microvip mk 1.1 in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	80,00

637

P.T.

Capannone
"C"

Cassetta porta attrezzi in alluminio contenente varie tazze da foratura e vari adattatori come visionabile in foto. Valutazione a corpo.

60,00

#D

638

P.T.




Capannone
"C"




Tubo in acciaio zincato in buono stato di conservazione avente diametro esterno pari a circa 32 mm e lunghezza pari a circa 2'300 mm.

3,00

#V




<p>639</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Scatolato rettangolare in acciaio zincato in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa 20 x 30 x 2380 mm.</p>	<p>3,00</p>
<p>640</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Cassetta porta attrezzi in materiale plastico marca Stanley in discreto stato di conservazione.</p>	<p>5,00</p>
<p>641</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 20 staffe in acciaio zincato in ottimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>

#U				
642 #H	P.T. Capannone "C"		Elmetto protettivo nuovo in perfetto stato di conservazione.	6.00
643 #B	P.T. Capannone "C"		Router modem 150N ADSL2/2+ wireless nuovo apparentemente in buono stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	15,00



<p>644</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>	 	<p>Pannello di controllo marca QEM modello D983AF02D1/T001/CX2/I17/R in discreto stato di conservazione.</p>	<p>250,00</p>
<p>#C</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>N. 6 mascherine in plastica marca ABB nuove in perfetto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>8,00</p>

#U				
646	P.T. Capannone " C "		N. 7 manuali d'uso convertitori di frequenza marca ABB modello ACS355 in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	14,00
#C	647 P.T. Capannone " C "		Supporti adesivi in materiale plastico in buono stato di conservazione. Peso complessivo pari a circa 200g.	5,00
#U				

<p>648</p> <p>#0</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Contenitore contenente capicorda vari in buono stato di conservazione. Si intende compresa la confezione. Valutazione a corpo.</p>	<p>18,00</p>
<p>649</p> <p>#0</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 1 supporto in materiale plastico in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>6,00</p>
<p>650</p> <p>#0</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 coperchi in materiale plastico trasparente in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>8,00</p>




651	P.T. Capannone "C"		Borsa porta attrezzi marca Stanley in discreto stato di conservazione.	20,00
#D				
652	P.T. Capannone "C"		N. 3 contenitori trasparenti in materiale plastico da 16lt in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	9,00
#U				
653	P.T. Capannone "C"		Staffe di supporto in acciaio zincato in buono stato di conservazione. Peso complessivo pari a circa 300g.	4,50
#U				

<p>654</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Staffette di fissaggio con foro filettato in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo pari a circa 520g.</p>	<p>8,00</p>
<p>655</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Spinotti in materiale plastico in buono stato di conservazione. Peso complessivo pari a circa 180g.</p>	<p>8,00</p>




<p>656</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Pistola aria compressa lunga marca Larius in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>25,00</p>
<p>#D</p>	<p>#D</p>		<p>Barilotto in acciaio verniciato uso spessore/vaso di espansione nuovo in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>12,00</p>
<p>#U</p>	<p>#U</p>	<p>#U</p>	<p>#U</p>	<p>#U</p>

<p>658</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Cartello di divieto in materiale plastico di dimensioni pari a circa 20 x 30 cm in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>3,00</p>
<p>659</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Tubo in acciaio in discreto stato di conservazione di diametro pari a circa 60 mm e lunghezza pari a circa 110 Cm.</p>	<p>4,00</p>
<p>660</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Catena ad alta visibilità in materiale plastico in perfetto stato di conservazione. Lunghezza complessiva pari a circa 300 Cm.</p>	<p>3,00</p>






<p>661</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Cavetto di comando marca Malo in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>5,00</p>
<p>662</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Mola a disco piccola marca Metabo da riparare. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>20,00</p>






<p>663</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>	 <p>ARTICOLO N. 663 LIVELLO: piano terra. POSIZIONE: capannone "C"</p>	<p>N. 3 manuali d'uso convertitori di frequenza marca ABB modello ACS355 in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>6,00</p>
<p>664</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>	 <p>ARTICOLO N. 664 LIVELLO: piano terra. POSIZIONE: capannone "C"</p>	<p>N. 4 manuali d'avvio rapido Yaskawa AC Drive in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>6,00</p>
<p>665</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>	 <p>ARTICOLO N. 665 LIVELLO: piano terra. POSIZIONE: capannone "C"</p>	<p>N. 16 manuali d'uso regolatori Pixsys ATR243 in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>24,00</p>






<p>666</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 28 manuali d'uso inverter marca Siemens modello Sinamics G120C in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>42,00</p>
<p>667</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 27 alloggiamenti per spine dati da assemblare nuovi in perfetto stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>27,00</p>
<p>668</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 3 x 15 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'020 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>8,00</p>






<p>669</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Bulloni in acciaio zincato da 5 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 200 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>1,50</p>
<p>670</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Bulloni e rondella varie in acciaio zincato in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 380 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>3,00</p>
<p>671</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Bulloni in acciaio zincato da 3 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 340 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>3,00</p>

<p>672</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Grani in acciaio zincato da 6 x 20 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 120 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>1,00</p>
<p>673</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 6 x 30 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 80 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>0,50</p>
<p>674</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Prolunghe in acciaio zincato da 5 x 70 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'900 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>35,00</p>





675 #U	P.T. Capannone "C"		<p>Prolunghe in acciaio zincato da 5 x 40 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'600 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	14,00
676 #U	P.T. Capannone "C"		<p>Viti in acciaio zincato da 5 x 40 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'220 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	10,00
677 #U	P.T. Capannone "C"		<p>Prolunghe in acciaio zincato da 4 x 70 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'400 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	12,00
678 #U	P.T. Capannone "C"		<p>Prolunghe miste in acciaio zincato in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 720 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	6,00
679 #U	P.T. Capannone "C"		<p>Prolunghe in acciaio zincato da 5 x 25 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 220 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	2,00





<p>680</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Prolunghe niste in acciaio zincato in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'000 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>9,00</p>
<p>681</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Ferramenta di fissaggio, viti, rondelle e bulloni vari in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'660 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>13,00</p>
<p>682</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 3 x 10 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'000 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>8,00</p>
<p>683</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Ferramenta di fissaggio, viti e bulloni vari in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 180 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>1,50</p>
<p>684</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 4 x 25 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 840 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>7,00</p>


685 #U	P.T. Capannone "C"		Rondelle in acciaio zincato da 5 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 40 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	0,50
686 #U	P.T. Capannone "C"		Viti in acciaio zincato da 3 x 25 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 540 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	4,50
687 #O	P.T. Capannone "C"		Isolatori per impianti elettrici da 13 x 16 mm in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 120 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	8,00
688 #O	P.T. Capannone "C"		Isolatori per impianti elettrici da 30 x 30 mm in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'860 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	50,00
689 #O	P.T. Capannone "C"		Capicorda vari in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 40 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	2,00



<p>690</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Ferramenta di fissaggio, viti, rondelle e bulloni vari in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 360 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>3,00</p>
<p>691</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Viti in acciaio zincato da 7 x 120 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 260 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>2,50</p>
<p>692</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Viti in acciaio zincato miste in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 360 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>3,00</p>
<p>693</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 viti in acciaio zincato miste in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 20 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>0,00</p>
<p>694</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Isolatori per impianti elettrici da 10 x 20 mm in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 100 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>3,00</p>




695 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Capicorda vari in metallo in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 360 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	7,00
696 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Capicorda vari in metallo in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 540 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	2,00
697 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Dadi per barra in acciaio zincato in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 300 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	4,00
698 #O	P.T. Capannone "C"		<p>N. 108 capicorda di piccole dimensioni in buono stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	5,00
699 #C	P.T. Capannone "C"		<p>Connettori vari in parte tipo DB9 ed in parte tipo DB15 nuovi in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 170 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	30,00

700 #C	P.T. Capannone "C"		N. 6 alloggiamenti per spine dati da assemblare nuovi in perfetto stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	6,00
701 #I	P.T. Capannone "C"		N. 38 guarnizioni gas in buono stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	6,00
702 #C	P.T. Capannone "C"		N. 19 connettori tipo RJ45 e n. 8 connettori RJ11 oltre vari componenti elettronici il tutto in buono stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	10,00
703 #D	P.T. Capannone "C"		N. 5 stecche collante a caldo per pistola termica in buono stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	1,00
704 #O	P.T. Capannone "C"		Capicorda vari in metallo in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'060 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	20,00




705 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Capicorda vari in metallo in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 220 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	4,50
706 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Capicorda vari in metallo in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 940 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	19,00
707 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Capicorda vari in metallo in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 400 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	8,00
708 #U	P.T. Capannone "C"		<p>Ferramenta varia di fissaggio, viti, rondelle e bulloni vari in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'800 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	14,50
709 #U	P.T. Capannone "C"		<p>Ferramenta varia di fissaggio, viti, rondelle e bulloni vari in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'300 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	10,50

<p>710</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 20 sensori induttivi marca Pepperl+Fuchs modello NBBB-18GM60-A2-V1 e n. 10 NBB4-12GM30-E3-V1. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>1.200,00</p>
<p>711</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 9 rele di vario tipo in buono stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore. Valutazione a corpo.</p>	<p>50,00</p>
<p>712</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Componenti elettronici vari in buono stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore. Valutazione a corpo.</p>	<p>70,00</p>




713	P.T. Capannone "C"		Componenti vari di poco valore. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore. Valutazione a corpo.	6,00
#U				
714	P.T. Capannone "C"		N. 2 lucchetti marca Yale con chiave in mediocre stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	5,00
#U				
715	P.T. Capannone "C"		N. 4 sensori induttivi di prossimità marca Omron modello E2A-M18LS08-WP-B1 nuovi in ottimo stato di conservazione. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	220,00
#C				




<p>716</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Ferramenta di fissaggio, viti, rondelle, bulloni e barre varie in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'200 Grammi.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>18,00</p>
<p>717</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Materiale elettrico misto in buono stato di conservazione.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>20,00</p>
<p>718</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 10 alloggiamenti per spine dati da assemblare nuovi in perfetto stato di conservazione.</p> <p>S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>10,00</p>





719	P.T. Capannone "C"		Catenella in acciaio zincato in buono stato di conservazione di lunghezza pari a circa 260 Cm. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.	3,00
#U				
720	P.T. Capannone "C"		Cavo prolunga cavo di segnalazione con connettori in buono stato di conservazione.	8,00
#C				
721	P.T. Capannone "C"		Alimentatore marca Winner con voltaggio in uscita selezionabile in 5, 6, 7,5 , 9, 12 e 13,2 V apparentemente in buono stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	6,00
#C				




<p>722</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 encoder marca Eltra modello EL63D500S5/28P10X3JR usati ma apparentemente in buono stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>200,00</p>
<p>723</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 rotoli di nastro adesivo da imballaggio da 50mm x 66Mt in buono stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>
<p>724</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Saldatore manuale per stagno in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>




725 #G	P.T. Capannone "C"		Cassettera appendibile in materiale plastico in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L 21 x H 21 x P 22 Cm dotata di n. 8 cassetti.	25,00
726 #G	P.T. Capannone "C"		Cassettera appendibile in materiale plastico in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L 21 x H 21 x P 13 Cm ndotata di n. 8 cassetti.	20,00
727 #O	P.T. Capannone "C"		N. 3 rotoli incompleti di tubazione flessibile "corrugato" per impianti elettrici domestici in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	8,00
728 #O	P.T. Capannone "C"		Spezzione cavo elettrico a quattro poli in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	3,00




729 #O	P.T. Capannone "C"		Spezzone cavo elettrico da 1 x 20 mm ² in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	8,00
730 #O	P.T. Capannone "C"		Spezzone cavo elettrico 3 x 0.50 mm ² in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	3,00
731 #O	P.T. Capannone "C"		Spezzoni vari cavo elettrico in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	25,00




732	P.T. Capannone "C"		Spezzione cavo elettrico con guaina giallo/verde da 1 x 50 mm ² in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	30,00
733	P.T. Capannone "C"		Rifiuti chimici privi di valore da smaltire.	-5,00
734	P.T. Capannone "C"		Spezzioni vari cavo elettrico in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	25,00

735 #O	P.T. Capannone "C"		Spezzone vari cavo elettrico in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	45,00
736 #O	P.T. Capannone "C"		Spezzone vari cavo elettrico in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	8,00
737 #O	P.T. Capannone "C"		Spezzoni vari cavo elettrico in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	15,00
738 #O	P.T. Capannone "C"		Spezzoni vari cavo elettrico in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	5,00




<p>739</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Prolunghe di vario tipo in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>60,00</p>
<p>740</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Scaffalatura porta contenitori da parete costituita da struttura metallica di dimensioni pari a circa L 102 x H 132 Cm oltre n. 56 contenitori vari il tutto in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>120,00</p>
<p>741</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Componenti elettronici vari in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'000 Grammi.</p>	<p>120,00</p>

<p>742</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Vari cavi in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>
<p>743</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Multipresa dotata di n. 4 attacchi universali in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>
<p>744</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Switch Ethernet apparentemente in discreto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>12,00</p>

745 #A	P.T. Capannone "C"		Portaoggetti da scrivania in materiale plastico in cattivo stato.	4,00
746 #D	P.T. Capannone "C"		Flacone di consolidante acrilico per intonaco ad elevata penetrazione.	6,00
747 #D	P.T. Capannone "C"		Barattolo di smalto acrilico bianco a rapida essiccazione.	11,00

<p>748</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Cartuccia grasso lubrificante marca SKF modello LGMT2.</p>	<p>8,00</p>
<p>749</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Rifiuti chimici privi di valore da smaltire.</p>	<p>-5,00</p>
<p>750</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 11 componenti elettronici marca Siemens in ottimo stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 5 modello 3SU1400-2AA10-1BA0 - n. 4 modello 3SU1400-2AA10-1CA0 - n. 2 modello 3SU1401-2BG50-1AA0 	<p>52,00</p>

#C				
751	P.T. Capannone "C"		Alimentatore per telefoni cellulari Nokia da 5V apparentemente in buono stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	4,00
752	P.T. Capannone "C"		Pannello di controllo motori marca ABB modello ACS-CP-A in ottimo stato di conservazione.	190,00
#C				

<p>753</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 3 scatole di sensori ad ultrasuoni marca Pepperl+Fuchs modello UB1000-18GM75-E5-V15 in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>990,00</p>
<p>754</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 2 contenitori in materiale plastico in discreto stato di conservazione.</p>	<p>3,00</p>
<p>755</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Cavetto USB apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	<p>3,00</p>



<p>756</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 3 cavi per alimentazione vari apparentemente in discreto stato di conservazione.</p>	<p>6,00</p>
<p>757</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Sistema di controllo marca Siemens modello Simatic S7 1200 SM1221 nuovo in perfetto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>80,00</p>
<p>758</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Sensore fotoelettrico marca Pepperl+Fuchs modello GD18-S/GV18-S/73/120 in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>70,00</p>



759 #C	P.T. Capannone "C"		<p>Sensore di pressione/vuoto marca Camozzi modello SWCN-V01-P4-2 nuovo in ottimo stato di conservazione. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 70 prodotta in allegato.</p>	100,00
760 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Spezzoni cavi segnalazione vari in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	30,00
761 #O	P.T. Capannone "C"		<p>Spezzione cavo di segnalazione in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	4,00
762 #U	P.T. Capannone "C"		<p>N. 220 kit staffa di fissaggio marca ABB modello 3AUA0000030801 in ottimo stato di conservazione.</p>	2.550,00

<p>763</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Ferramenta varia in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 10'000 Grammi.</p>	<p>80,00</p>
<p>764</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 10 scatole incomplete di targhette identificative in materiale plastico per etichettatrice marca Cembre in buono stato di conservazione.</p>	<p>40,00</p>
<p>765</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 3 scatole incomplete di targhette identificative in materiale plastico per etichettatrice marca Cembre in buono stato di conservazione.</p>	<p>15,00</p>

766 #C	P.T. Capannone "C"		N. 5 scatole incomplete di targhette identificative in materiale plastico per etichettatrice marca Cembre in buono stato di conservazione.	25,00
767 #C	P.T. Capannone "C"		Scatola incompleta di targhette identificative in materiale plastico per etichettatrice marca Cembre in buono stato di conservazione.	5,00
768 #C	P.T. Capannone "C"		Scatola incompleta di targhette identificative in materiale plastico per etichettatrice marca Cembre in buono stato di conservazione.	5,00

769	P.T. Capannone "C"		Scatola incompleta di targhette identificative in materiale plastico per etichettatrice marca Cembre in buono stato di conservazione.	5,00
#C				
770	P.T. Capannone "C"		Scatola incompleta di targhette identificative in materiale plastico per etichettatrice marca Cembre in buono stato di conservazione.	5,00
#C				
771	P.T. Capannone "C"		N. 3 manuali d'uso convertitori di frequenza marca ABB modello ACS355 in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	6,00
#C				

<p>772</p> <p>#C</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Sacchettino contenente vari vetrini in materiale plastico in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>4,00</p>
<p>773</p> <p>#T</p>	<p>P.T. Capannone "C"</p>		<p>Manometro in discreto stato di conservazione.</p>	<p>6,00</p>

774	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Utensile manuale di natura sconosciuta (presumibilmente iniettore di sostanze fluide) in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	6,00
#D				
775	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Cercafase digitale in apparentemente discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	3,00
#D				

<p>776</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>N. 4 tappi filettati marca Hidrax nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>6,00</p>
<p>777</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Pannello legno listellare di dimensioni pari a circa 127 x 25 Cm in discreto stato di conservazione.</p>	<p>5,00</p>
<p>778</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "C"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire.</p>	<p>-40,00</p>



#L

779




P.T.
Capannone
"C"










Pannello in acciaio zincato di dimensioni pari a circa L 0,75 x H 1,88 Mt in buono stato di conservazione.




20,00

#V				
780	P.T. Capannone "C"		Attrezzatura per pulizie in mediocre stato di conservazione.	15,00
#D				
781	P.T. Capannone "A"		Piegaferris artigianale in acciaio in buono stato.	35,00
#V				
782	P.T. Capannone "A"		Riduttore per motori elettrici in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	15,00

#I				
783	P.T. Capannone "A"		Tanica da 20 lt al 20€ circa di olio per circuiti idraulici apparentemente in buono stato di conservazione.	15,00
#M				
784	P.T. Capannone "A"		Carter metallico attrezzatura sconosciuta.	3,00
#F				
785	P.T. Capannone "A"		Colonnina in acciaio in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.	10,00



#G				
786	P.T. Capannone "A"		<p>N. 2 alberi di trasmissione in acciaio in discreto stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 di diametro pari a circa 60mm e lunghezza pari a circa 2800 mm - n. 1 di diametro pari a circa 60mm e lunghezza pari a circa 2300 mm 	220,00
787	P.T. Capannone "A"		<p>N. 9 spezzoni metallo vari in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	12,00
788	P.T. Capannone "A"		<p>Tubo in gomma per erogazione acqua in cattivo stato di conservazione. Si segnala la presenza di varie rotture. Valutazione a corpo.</p>	6,00

#D				
789	P.T. Capannone "A"		Braga da sollevamento con gancio artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	12,00
790	P.T. Capannone "A"	  	N. 3 dispositivi di sicurezza anticaduta in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate: - n. 1 imbracatura - n. 2 cinture di trattenuta	100,00

<p>#H</p>				
<p>791</p>	<p>P.T. Capannone "A"</p>		<p>Ferramenta di fissaggio, viti e bulloni vari in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'600 Grammi.</p>	<p>40,00</p>
<p>#U</p> <p>792</p>	<p>P.T. Capannone "A"</p>		<p>Pinza porta elettrodi per saldatrice molto usurata in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>

#F				
793	P.T. Capannone "A"		Banchetto in acciaio artigianale in buono stato di dimensioni complessive pari a circa L 36 x P 37 x H 21 Cm.	20,00
794	P.T. Capannone "A"		Lastra in acciaio di utilità sconosciuta in discreto stato di conservazione di dimensioni pari a circa L 352 x P 31 Cm. Valutazione a corpo.	25,00
795	P.T. Capannone "A"		Profilati vari in acciaio zincato in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	5,00




#V				
796	P.T. Capannone "A"		Attrezzatura per pulizie in discreto stato di conservazione.	20,00
#D				
797	P.T. Capannone "D"	 	N. 10 pillow block marca LDK modello UPC212 nuovi in perfetto stato di conservazione.	180,00
#I				
798	P.T. Capannone "D"		N. 2 pillow block marca LDK modello UPC209 nuovi in perfetto stato di conservazione.	20,00




#I				
799	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>N. 3 supporti a flangia marca LDK modello UCF209 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	30,00
800	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>N. 4 supporti a flangia marca LDK modello UCF204 nuovi in perfetto stato di conservazione.</p>	35,00

#1				
801	P.T. Capannone "D"		Supporto in alluminio nuovo in ottimo stato di conservazione.	15,00
#1				
802	P.T. Capannone "D"		Coperchio posteriore / griglia di raffreddamento motore elettrico in buono stato di conservazione.	3,00
#1				
803	P.T. Capannone "D"		Coperchio derivazione elettrica motore elettrico Rossi in buono stato di conservazione.	3,00
#1				
804	P.T. Capannone "D"		Varie molle in acciaio in buono stato di conservazione di varia tipologia. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'000 Grammi.	20,00





#V				
805	P.T. Capannone "D"		N. 3 pignoni in acciaio in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	8,00
#1				
806	P.T. Capannone "D"		N. 5 flange in alluminio in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	35,00
#1				






<p>807</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 2 rotoli di guaina bituminola poliestere da 3mm in buono stato di conservazione.</p>	<p>40,00</p>
<p>808</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.</p>	<p>-20,00</p>
<p>809</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Lama per troncatrice a nastro in discreto stato di conservazione. Estensione della lama pari a circa 250 Cm.</p>	<p>28,00</p>

<p>810</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scatolato in acciaio di sezione 30 x 50 mm, spessore 3 mm e lunghezza 1000 mm in buono stato di conservazione.</p>	<p>3,00</p>
<p>811</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 5 valigette porta elettrotensili in plastica in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>20,00</p>
<p>812</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Barriera fotoelettrica marca Siemens modello FS420I apparentemente in discreto stato di conservazione.</p>	<p>110,00</p>




<p>813</p> <p>#W</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Estintore a polvere da 6Kg classe A, B e C in discreto stato di conservazione da revisionare.</p>	<p>20,00</p>
<p>814</p> <p>#W</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Estintore a polvere da 6Kg classe A, B e C in discreto stato di conservazione da revisionare.</p>	<p>20,00</p>
<p>815</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Attrezzatura per pulizie in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>




<p>816</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 45 tappi a vite in alluminio in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>36,00</p>
<p>817</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Fascette di fissaggio in acciaio in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'800 Grammi.</p>	<p>30,00</p>
<p>818</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Ferramenta varia in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'780 Grammi.</p>	<p>9,00</p>



822 #1	P.T. Capannone "D"		N. 3 pignoni in acciaio per trasmissioni a catena nuovi in buono stato di conservazione.	20,00
823 #1	P.T. Capannone "D"		N. 9 pignoni in acciaio per trasmissioni a catena nuovi in buono stato di conservazione.	65,00
824 #1	P.T. Capannone "D"		Corona con dentatura per trasmissioni a catena installata su albero in acciai il tutto in discreto stato di conservazione.	20,00
825 #1	P.T. Capannone "D"		N. 2 pulegge dentate per trasmissioni a cinghia in discreto stato di conservazione.	30,00



826 #1	P.T. Capannone "D"		N. 2 corone in acciaio con dentatura per trasmissioni a catena in discreto stato di conservazione.	24,00
827 #1	P.T. Capannone "D"		N. 2 corone in acciaio con dentatura per trasmissioni a catena in discreto stato di conservazione.	24,00
828 #1	P.T. Capannone "D"		N. 7 spessori in acciaio nuovi in buono stato di conservazione.	28,00
829 #1	P.T. Capannone "D"		N. 4 coperchi posteriori / griglie di raffreddamento motori elettrici in buono stato di conservazione.	15,00
830	P.T. Capannone "D"		N. 9 taniche da 5 Lt di olio speciale per pompe a vuoto apparentemente in buono stato di conservazione.	230,00




#T				
831	P.T. Capannone "D"		N. 13 confezioni da n. 10 scatole elettriche da muro marca Bticino in parte in buono stato di conservazione ed in parte distrutte. Il CTU ritiene di quantificare nel 80% la percentuale di scatole in buono stato.	20,00
#O				
832	P.T. Capannone "D"		Spezzone di gomma per impianti ad olio idraulico in buono stato di conservazione.	10,00
#M				
833	P.T. Capannone "D"		N. 9 pillow block modello P208 in buono stato di conservazione.	85,00
#I				




<p>840</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,1 Kw marca Rossi Motori apparentemente in buono stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>180,00</p>
<p>841</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,2 Kw marca Rossi Motori apparentemente in buono stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>180,00</p>
<p>842</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 2,2 Kw marca Rossi Motori apparentemente in buono stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>180,00</p>



843 #D	P.T. Capannone "D"		Avvitatore a batteria da 14,4 V in pessimo stato di conservazione e privo di batteria e caricabatteria. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Valutazione sommaria a corpo.	10,00
844 #F	P.T. Capannone "D"		Ventilatore industriale marca Stiavelli Irio con motore elettrico da 0,14 Kw marca Weg apparentemente in discreto stato di conservazione ma incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	170,00
845 #D	P.T. Capannone "D"		Sega circolare a mano marca Black & Decker presumibilmente in mediocre stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	15,00




<p>846</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Vari alberi di trasmissione in acciaio in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 21'000 Grammi.</p>	<p>190,00</p>
<p>#I</p>				
<p>847</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Materiale idraulico vario in acciaio zincato in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 17'000 Grammi.</p>	<p>110,00</p>
<p>#U</p>				

<p>851</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Varie staffe metalliche per quadri elettrici in discreto stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'400 Grammi.</p>	<p>13,00</p>
<p>852</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Valvole metalliche varie.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 700 Grammi.</p>	<p>12,00</p>
<p>853</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Vari cuscinetti a sfera in acciaio in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 340 Grammi.</p>	<p>15,00</p>

<p>854</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Contenitore gas usa e getta in pessimo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>3,00</p>
<p>855</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Varie ruote in acciaio per binari con perni in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'240 Grammi.</p>	<p>75,00</p>
<p>856</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 23 valvole per impianti a vuoto in ottimo statp di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>75,00</p>

<p>857</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scatola di rondelle in acciaio zincato in bopno stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'550 Grammi.</p>	<p>35,00</p>
<p>858</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Raccorderia pneumatica varia in acciaio in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'540 Grammi.</p>	<p>55,00</p>
<p>859</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 3 lame per troncatrice a nastro in buono stato di conservazione di dimensioni 2565 x 27 x 0,9 mm.</p>	<p>85,00</p>

<p>860</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 5 lame per troncatrice a nastro in buono stato di conservazione di dimensioni 2750 x 27 x 0,9 mm.</p>	<p>150,00</p>
<p>861</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Secchio contenente vari dati in acciaio in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 14'000 Grammi.</p>	<p>115,00</p>

<p>862</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Secchio contenente vari dadi in acciaio in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 62'000 Grammi.</p>	<p>500,00</p>
<p>863</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Trasformatore 220 -12V apparentemente in cattivo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricante sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>6,00</p>
<p>864</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 4 giunti per tubazioni idrauliche in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>

<p>865</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Dispositivo di programmazione marca Siemens modello PG710 apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>200,00</p>
<p>866</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Vari raccordi in acciaio per tubazioni pneumatiche in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 9'000 Grammi.</p>	<p>115,00</p>

<p>867</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Guarnizioni varie per ventose pneumatiche in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'220 Grammi.</p>	<p>75,00</p>
<p>868</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 3 alimentatori per luci a neon marca Cosmedico modello Cosmopower S in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>60,00</p>
<p>869</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Guarnizioni varie per ventose pneumatiche in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 560 Grammi.</p>	<p>15,00</p>

<p>870</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Contenitore gas usa e getta in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>3,00</p>
<p>871</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 7 sedie da ufficio di fascia economica in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>56,00</p>

872

P.T.

Capannone
"D"

N. 8 sedie da ufficio di fascia economica in cattivo stato di conservazione.
Valutazione a corpo.

64,00



#A

873

P.T.

Capannone
"D"

Morsetti per connessioni elettriche in discreto stato di conservazione.
Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'000 Grammi.

48,00

#0				
874	<p>P.T. Capannone "D"</p>	 	<p>Vari pressacavo in materiale plastico in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'200 Grammi.</p>	36,00
875	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Materiale idraulico vario in mediocre stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 6'500 Grammi.</p>	35,00

#U



876

P.T.
Capannone
"D"







Viti in acciaio da 18 x 130 mm in discreto stato di conservazione.
Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'800 Grammi.

30,00



#U




<p>877</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 4 lame arrugginite in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>8,00</p>
<p>878</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Elettrovalvola pneumatica marca Dungs apparentemente in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>120,00</p>

<p>879</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 7 confezioni da 100 pezzi di elementi di giunzione conduttori elettrici a pressione in buono stato di conservazione.</p>	<p>105,00</p>
<p>880</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 37 confezioni da 100 pezzi di elementi di giunzione conduttori elettrici a pressione in buono stato di conservazione.</p>	<p>700,00</p>

<p>881</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Materiale pneumatico vario in discreto stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 7'000 Grammi.</p>	<p>50,00</p>
<p>882</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 33 confezioni da 100 pezzi di elementi di giunzione conduttori elettrici a pressione in buono stato di conservazione.</p>	<p>650,00</p>



<p>883</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Ferramenta tecnica in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'300 Grammi.</p>	<p>60,00</p>
<p>884</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Vari kit staffa di fissaggio marca ABB modello 3AUA0000030801 in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'600 Grammi.</p>	<p>670,00</p>
<p>885</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Capicorda vari in discreto stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 800 Grammi.</p>	<p>15,00</p>




<p>886</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 8 supporti in plastica per interruttori generali quadri elettrici in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>12,00</p>
<p>887</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Interruttore a galleggiante per pompe ad immersione apparentemente in discreto stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>




<p>888</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Elementi di fissaggio per coperture in lamiera in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'500 Grammi.</p>	<p>20,00</p>
<p>889</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 20 connettori per cavi elettrici in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>8,00</p>
<p>890</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scatolone contenente varie graffette metalliche per giunzione cinghie da imballaggio in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'200 Grammi.</p>	<p>45,00</p>

#U				
891	P.T. Capannone "D"		Vari connettori per cavi elettrici in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	7,00
892	P.T. Capannone "D"		Materiale elettrico vario in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	50,00
#C				



893	P.T. Capannone "D"		N. 16 spine varie industriali in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.	160,00
894	P.T. Capannone "D"		N. 15 spine varie industriali in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.	150,00
895	P.T. Capannone "D"		Scatolone contenente materiale elettrico industriale vario in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.	150,00

#O				
896	P.T. Capannone "D"	 	Scatolone contenente materiale elettrico industriale vario in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.	200,00
897	P.T. Capannone "D"		Rotolo incompleto di membrana fibrata in discreto stato di conservazione.	35,00
#V				

<p>898</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>	 	<p>N. 2 condensatori trifase apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>160,00</p>
<p>899</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>	 	<p>Boccole in acciaio in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 720 Grammi.</p>	<p>9,00</p>

<p>900</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Coperchio derivazione elettrica motore elettrico Rossi in buono stato di conservazione.</p>	<p>2,00</p>
<p>901</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 25 pannelli graduati per quadri strumenti in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>60,00</p>
<p>902</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Battuta serratura artigianale con chiave in buono stato.</p>	<p>2,00</p>

<p>903</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Avvisatore acustico a campanella apparentemente in discreto stato di conservazione.</p>	<p>25,00</p>
<p>#0</p>	<p>904</p> <p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>N. 40 circa spine industriali prevalentemente in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>130,00</p>
<p>#0</p>				

<p>905</p> <p>#0</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 56 morsetti di giunzione Giallo/Verde in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>165,00</p>
<p>906</p> <p>#0</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 32 morsetti di giunzione Giallo/Verde in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>95,00</p>

907

P.T.

Capannone
"D"

N. 7 flaconi da 500 ml di soluzione tampone per stabilizzazione PH apparentemente in discreto stato di conservazione.
Valutazione a corpo.

85,00

#V

908

P.T.

Capannone
"D"




Vari capicorda di grandi dimensioni in discreto stato di conservazione.
Peso complessivo dell'articolo pari a circa 11'000 Grammi.




180,00










#O

<p>909</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scatola componenti elettrici vari in mediocre stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 6'620 Grammi.</p>	<p>60,00</p>
<p>910</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Mola a disco manuale piccola apparentemente in cattivo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>15,00</p>

<p>911</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Varie membrane in materiale plastico in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'500 Grammi.</p>	<p>45,00</p>
<p>912</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Monitor a tubo catodico per PC marca Sony apparentemente in pessimo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>10,00</p>
<p>913</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Tastiera per PC di fascia economica apparentemente in pessimo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>3,00</p>

<p>914</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 23 cuffie in gomma a soffietto in buone condizioni di diametro pari a circa 75 mm e lunghezza complessiva a riposo pari a circa 150 mm.</p>	<p>90,00</p>
<p>915</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 8 confezioni da 100 pezzi di elementi di giunzione conduttori elettrici a pressione in buono stato di conservazione.</p>	<p>155,00</p>
<p>916</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Tagliabordi elettrico di fascia economica apparentemente in discreto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>25,00</p>

<p>917</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Tagliabordi elettrico marca Black&Decker apparentemente in discreto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>40,00</p>
<p>918</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Rotolo incompleto di tessuto gommato da 1,20 Mt in discreto stato di conservazione.</p>	<p>9,00</p>
<p>919</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Componenti vari in materiale plastico per cavidotti esterni di piccole dimensioni in mediocre stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'100 Grammi.</p>	<p>80,00</p>

#O				
920	P.T. Capannone "D"		Vari resistori apparentemente in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	10,00
921	P.T. Capannone "D"	 	N. 20 componenti elettronici vari apparentemente in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	200,00
#C				

P.T.
Capannone
"D"



Scatolone contenente vari componenti per avvolgibili in discreto stato di conservazione.
Valutazione a corpo.

35,00

923

P.T.



Capannone
"D"






N. 20 rotoli di cinghie per avvolgibili
in discreto stato di conservazione.
Valutazione a corpo.

40,00

#V

<p>924</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>	 	<p>Mascherine protettive di ricambio per trapano a colonna in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>45,00</p>
<p>#D</p>				
<p>925</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>N. 3 flaconi da 2 Lt di lubrificante per pompe a vuoto apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	<p>25,00</p>
<p>#T</p>				

<p>926</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>	 	<p>N. 10 confezioni di staffe in acciaio zincato per fissaggio tubazioni in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>30,00</p>
<p>927</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 4 cuscinetti a sfera vari in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo</p>	<p>12,00</p>

928

P.T.




Capannone
"D"







N. 18 matasse cavo elettrico in parte incomplete in discreto stato di conservazione.
Valutazione a corpo.




180,00


#0

<p>929</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Spezzone da 80 Cm circa di tubazione flessibile in metallo in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>
<p>930</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Vetusta cassetta elettrica in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>931</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scatola di derivazione in acciaio inox priva di sportello di dimensioni pari a circa L30 x H34 x P17.</p>	<p>45,00</p>

<p>932</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>	 	<p>Alimentatori vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>#0</p>	<p>933</p> <p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Alimentatori vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>20,00</p>
<p>#0</p>				

<p>934</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 11 apparecchiature elettroniche in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>60,00</p>
<p>935</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Supporto metallico con morsettiera in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>6,00</p>
<p>936</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Trapano marca Black&Decker apparentemente in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>937</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Trapano marca Bosch apparentemente in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>

<p>938</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scatolone contenente componentistica pneumatica varia in discreto stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>55,00</p>
<p>939</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,25 Kw marca Cantoni & C. apparentemente in discreto stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>40,00</p>
<p>940</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,22 Kw marca Chiaravalli apparentemente in discreto stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>40,00</p>

#1				
941	P.T. Capannone "D"	 	N. 7 rotoli di tubo corrugato vario in materiale plastico parzialmente danneggiati dal calore. Valutazione a corpo.	35.00



#O

942





P.T.
Capannone
"B"






Ferramenta di fissaggio, viti, rondelle e bulloni vari in buono stato di conservazione.
Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'400 Grammi.
S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.



10,00



#U

<p>943</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Elemento divisorio artigianale realizzato con struttura in acciaio e telo in materiale plastico. Il telaio, realizzato in metallo grezzo, risulta in buono stato di conservazione mentre il telo è in pessimo stato. La struttura ha dimensioni complessive pari a circa L 180 x H 180 Cm.</p>	<p>25,00</p>
<p>944</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Elemento divisorio artigianale realizzato con struttura in acciaio e telo in materiale plastico. Il telaio, realizzato in metallo grezzo, risulta in buono stato di conservazione mentre il telo è in pessimo stato. La struttura ha dimensioni complessive pari a circa L 240 x H 205 Cm.</p>	<p>25,00</p>
<p>945</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Elemento divisorio artigianale realizzato con struttura in acciaio e telo in materiale plastico. Il telaio, realizzato in metallo grezzo, risulta in buono stato di conservazione mentre il telo è in pessimo stato. La struttura ha dimensioni complessive pari a circa L 180 x H 225 Cm.</p>	<p>25,00</p>
<p>946</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Scaffalatura artigianale in acciaio con ripiano in legno in discreto stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa L 260 x H 205 x P 46 Cm.</p>	<p>90,00</p>




<p>947</p>	<p>P.T. Capannone "B"</p>		<p>Mobiletto in lamiera per ricovero attrezzi ricavato artigianalmente da un ex armadietto elettrico. Dimensioni complessive pari a circa L0,60 x H1,90 x P0,44 mt.</p>	<p>50,00</p>
<p>#G</p>	<p>948</p> <p>P.T. Capannone "B"</p>		<p>Banco da lavoro artigianale con struttura in acciaio e ripiano in legno in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,50 x H0,78 x P0,60 mt.</p>	<p>35,00</p>
<p>#G</p>				



<p>949</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Elementi per ponte mobile "trabattello" in discreto stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 6 stabilizzatori - n. 4 sponde da 117 x 70 Cm - n. 5 ferri da 130 C. 	<p>20,00</p>
<p>950</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Tubazione in gomma per GAS domestico nuova in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>
<p>951</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Coperchio posteriore / griglia di raffreddamento motore elettrico in buono stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>




<p>952</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Vari componenti elettronici apparentemente in pessimo stato di conservazione come da foto. Valutazione a corpo.</p>	<p>30,00</p>
<p>953</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motorino di avviamento per motori endotermici marca Bosch apparentemente in cattivo stato di conservazione. Non è stato possibile individuare il veicolo donatore. Valutazione a corpo.</p>	<p>25,00</p>



<p>954</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 2,2 Kw marca Rossi apparentemente in discreto stato di conservazione ma incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>120,00</p>
<p>#I</p>	<p>955</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p> 	<p>N. 2 confezioni di catene doppie per trasmissioni da 5,00 Mt in buono stato di conservazione.</p>	<p>45,00</p>



#1				
956	P.T. Capannone "D"		Ripetitore di chiamata telefonico marca Urmet modello Sch 821 apparentemente in mediocre stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	35,00
#C				
957	P.T. Capannone "D"		Ferramenta di fissaggio, viti, rondelle e bulloni vari in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'000 Grammi.	15,00
#U				

<p>958</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>	 	<p>Scarti vari privi di valore da smaltire. Il CTU ritiene corretto compensare il valore del metallo con gli oneri di carico e trasporto.</p>	<p>0,00</p>
<p>959</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 2 cassette per acqua di scarico WC marca Kariba modello Eura nuove in buono stato di conservazione.</p>	<p>80,00</p>

<p>960</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>N. 8 filtri per olio idraulico in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa D17 x H 24 Cm.</p>	<p>200,00</p>
<p>#M</p>	<p>961</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p> 	<p>N. 9 filtri per olio idraulico in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa D14 x H 13 Cm.</p>	<p>190,00</p>
<p>#M</p>				

<p>962</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 3 vasi di espansione pneumatici in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa D 6,5 x H 11 Cm.</p>	<p>30,00</p>
<p>963</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 2 valvole idrauliche per impianti oleodinamici in buono stato di conservazione.</p>	<p>40,00</p>
<p>964</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Cilindro illuminante "neon" da 58 W marca Philips nuovo apparentemente in discreto stato di conservazione.</p>	<p>3,00</p>

<p>965</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Spezzone tubo idraulico alta pressione con valvola a sfera in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>25,00</p>
<p>#M</p>				
<p>966</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Filtro per olio idraulico in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa D17 x H 24 Cm.</p>	<p>21,00</p>
<p>#M</p>				

<p>967</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 13 cuscinetti a sfera in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa D 85 x P32 mm.</p>	<p>55,00</p>
<p>968</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 2,2 Kw marca Rossi apparentemente in discreto stato di conservazione ma incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>130,00</p>

969

P.T.

Capannone
"D"

N. 4 pneumatici invernali per autovetture marca Viking modello Snow Tech II misure 215/55 R16 77A M+S in discreto stato di conservazione al 70€ circa.

200,00

#V

970

P.T.

Capannone
"D"

N. 24 cinghie per trasmissioni di lunghezza pari a circa 95 Cm in discreto stato di conservazione.

120,00

#I

971

P.T.



Capannone
"D"








Componenti vari in pessimo stato di
conservazione.
Valutazione a corpo





15,00

#T

972	P.T. Capannone "D"		Fusibili vari apparentemente in mediocre stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 7'000 Grammi.	210,00
#0				
973	P.T. Capannone "D"		Aspiratore murale marca Vortice apparentemente in cattivo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	30,00
#0				





974	P.T. Capannone "D"	 	Fusibili vari apparentemente in cattivo stato di conservazione.	70,00
#O				
975	P.T. Capannone "D"		Vari spezzoni di cinghie dentate in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	170,00
#I				



<p>976</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Cavo diamantato per taglio marmo in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>90,00</p>
<p>977</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Bruciatore a GAS monostadio marca Riello modello 40FS8 in discreto stato di conservazione.</p>	<p>300,00</p>






<p>978</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 2,2 Kw marca Rossi apparentemente in discreto stato di conservazione ma incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>130,00</p>
<p>979</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Spezzone di tubazione idraulica in gomma in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>
<p>980</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Rotolo di tubo in materiale plastico trasparente in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>
<p>981</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 6 filtri olio vari in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>160,00</p>



982 #V	P.T. Capannone "D"		Rotolo tubo in gomma rinforzato in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	3,50
983 #I	P.T. Capannone "D"		Varie cinghie in gomma per trasmissioni in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.	230,00
984 #U	P.T. Capannone "D"		Spezzone da 80 Cm circa di tubazione flessibile in metallo in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	5,00
985 #M	P.T. Capannone "D"		Rotolo di gomma per impianti oleodinamici (parte a bassa pressione) nuova in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	60,00
986 #M	P.T. Capannone "D"		Rotolo di gomma per impianti oleodinamici (parte a bassa pressione) nuova in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	25,00

987	P.T. Capannone "D"		Rotolo di gomma per impianti oleodinamici (parte a bassa pressione) nuova in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	30,00
#M				
988	P.T. Capannone "D"		Rotolo di tubo in gomma per impianti pneumatici in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	7,50
#T				
989	P.T. Capannone "D"		N. 2 dispenser sapone in mediocre stato di conservazione.	16,00
#G				
990	P.T. Capannone "D"		Vetusto quadro elettrico in pessimo stato di conservazione.	35,00
#O				
991	P.T. Capannone "D"		Vetusto quadro elettrico in pessimo stato di conservazione.	35,00
#O				



992 #O	P.T. Capannone "D"		Carcassa faro industriale in alluminio con vetro in discreto stato di conservazione.	12,00
993 #O	P.T. Capannone "D"		N. 9 vetri per fari industriali in discreto stato di conservazione.	25,00
994 #U	P.T. Capannone "D"		Raccordo riduzione per tubazioni in acciaio zincato in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	5,00
995 #U	P.T. Capannone "D"		N. 2 carrucole in acciaio zincato a tre pulegge in buono stato di conservazione da ripulire.	40,00



<p>996</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,5 Kw marca Cantoni e C apparentemente in mediocre stato di conservazione ma incompleto.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>95,00</p>
<p>997</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,5 Kw marca Rossi apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>90,00</p>
<p>998</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,55 Kw marca Cantoni e C apparentemente in mediocre stato di conservazione con riduttore.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>160,00</p>

#1				
999	P.T. Capannone "D"	 	<p>Motore elettrico da 0.45 Kw marca Bonfiglioli apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	75,00
1000	P.T. Capannone "D"	 	<p>Motore elettrico da 0,44 Kw marca Rossi apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto ma dotato di riduttore.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	80,00
#1				




<p>1001</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,5 Kw marca Rossi apparentemente in pessimo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>40,00</p>
<p>1002</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,5 Kw marca Rossi apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>55,00</p>


<p>1003</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 2,2 Kw marca Rossi apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>80,00</p>
<p>1004</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,7 Kw marca Cantoni & C. apparentemente in cattivo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>85,00</p>



<p>1005</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da marca Rossi apparentemente in pessimo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>20,00</p>
<p>1006</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,36 Kw marca Cantoni & C. apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>55,00</p>



<p>1007</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,1 Kw marca Cyce apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>65,00</p>
<p>1008</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,63 Kw marca Weg apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>50,00</p>




<p>1009</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 2,2 Kw marca Rossi apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>95,00</p>
<p>1010</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,1 Kw marca Bonfiglioli apparentemente in cattivo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>110,00</p>
<p>1011</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,5 Kw marca Bonfiglioli apparentemente in cattivo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>120,00</p>


#1				
1012	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,37 Kw marca CHT apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	40,00
#1			<p>Motore elettrico da 0,21 Kw marca FIM apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	25,00




<p>1014</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,9 Kw marca Cantoni & C. apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>120,00</p>
<p>1015</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,8 Kw marca Bonfiglioli apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>95,00</p>

<p>1016</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 2,5 Kw marca Cantoni & C. apparentemente in mediocre stato di conservazione ed incompleto.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>160,00</p>
<p>1017</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,37 Kw marca Eldin apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>65,00</p>




<p>1018</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,21 Kw marca WEG apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>50,00</p>
<p>1019</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,0 Kw marca WEG apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>80,00</p>




<p>1020</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,55 Kw marca Cantoni & C. apparentemente in cattivo stato di conservazione ed incompleto.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>90,00</p>
<p>1021</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,6 Kw marca Pedrollo apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>60,00</p>
<p>1022</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 1,0 Kw marca sconosciuta apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>75,00</p>





<p>1023</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,3 Kw marca Siti apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>45,00</p>
<p>1024</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,5 Kw marca Cantoni & C. apparentemente in mediocre stato di conservazione dotato di riduttore.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>95,00</p>
<p>1025</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Blocco automazione cancello scorrevole apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>35,00</p>

1026 #I	P.T. Capannone "D"		N. 3 pignoni doppi per trasmissioni a catena in cattivo stato di conservazione.	33,00
1027 #I	P.T. Capannone "D"		N. 32 pignoni per trasmissioni a catena in cattivo stato di conservazione.	260,00
1028 #O	P.T. Capannone "D"		Matassa cavo elettrico in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	7,00
1029 #V	P.T. Capannone "D"		N. 10 basamenti stufette elettriche in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	15,00




<p>1030</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Vari spezzoni di tubazioni idrauliche in gomma per impianti oleodinamici in discreto stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>35,00</p>
<p>1031</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Rotolo di gomma per impianti oleodinamici (parte a bassa pressione) nuova in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>25,00</p>
<p>1032</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Rotolo cavo elettrico in discreto stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>25,00</p>




<p>1033</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Pistola per travasi in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>20,00</p>
<p>1034</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Cavo saldatrice a filo in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>1035</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Spezzone di gomma idraulica in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>6,00</p>


<p>1036</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Sonda da elettricista di grande diametro in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>45,00</p>
<p>1037</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Pannello pieghevole in acciaio inox di utilizzo sconosciuto.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>30,00</p>
<p>1038</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico da 0,21 Kw marca WEG apparentemente in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>55,00</p>



#1				
1039	P.T. Capannone "D"		Parabola metallica per corpo illuminante industriale da 60Cm di diametro. Valutazione a corpo.	15,00
1040	P.T. Capannone "D"	 	N. 2 rulli in acciaio con pignoni per doppia catena di diametro pari a circa 50 mm ed estensione pari a circa 100 Cm.	30,00
#V				

<p>1041</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Albero di trasmissione in acciaio di diametro pari a circa 25 mm ed estensione pari a circa 172 Cm.</p>	<p>20,00</p>
<p>1042</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Ferramenta varia in ottone in buono stato di conservazione oltre contenitore in materiale plastico. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 800 Grammi.</p>	<p>13,00</p>
<p>1043</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Componenti elettronici vari apparentemente in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>100,00</p>

<p>1044</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Supporto lavorazione per trapano a colonna nuovo in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>15,00</p>
<p>1045</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scatolina contenente n. 50 cuscinetti a sfera nuovi in buono stato di conservazione di diametro esterno pari a circa 15 mm.</p>	<p>55,00</p>
<p>1046</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 3 pulegge in acciaio per cavo di diametro pari a circa 40 Cm in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>120,00</p>

<p>1047</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Ancorante chimico bicomponente privo di valore da smaltire.</p>	<p>-2,00</p>
<p>1048</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 2 scatole di derivazione elettrica in materiale plastico rispettivamente di dimensioni pari a circa 30 x 40 x 13 Cm e 25 x 20 x 16 Cm in buono stato di conservazione</p> <p>N. 1 alloggiamento quadro elettrico in materiale plastico di dimensioni pari a circa 20 x 14 x 10 Cm in buono stato di conservazione</p>	<p>75,00</p>
<p>1049</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Componente oleodinamico in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>60,00</p>

<p>1050</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>		<p>Rotolo incompleto di rete fibrata da 1,80 Mt in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>45,00</p>
<p>#V</p>	<p>1051</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p> 	<p>Vari spezzoni di tubazione flessibile in gomma per impianti oleodinamici in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>20,00</p>
<p>#M</p>				

<p>1052</p> <p>#V</p>	<p>P.T. Capannone "A"</p>		<p>N. 3 binari vari in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 da 3,70 Mt in acciaio ed alluminio - n. 1 da 3,40 Mt in acciaio. 	<p>90,00</p>
<p>1053</p>	<p>P.T. Capannone "A"</p>		<p>Struttura in acciaio di natura sconosciuta in fase di realizzazione realizzata in scatolato 10 x 10 Cm di spessore 4 mm in buono stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive della struttura pari a circa 8,50 x 5,50 Mt.</p>	<p>240,00</p>





#V

1054

P.T.
Capannone
"A"



N. 1 scatolato 24 x 10 x 210 Cm di spessore 4 mm contenente altro piccolo scatolato saldato all'interno il tutto in buono stato di conservazione.

N. 1 piatto forato 10 x 550 cm di spessore 4 mm in buono stato di conservazione.

Valutazione a corpo.

30,00



#V

1055



P.T.
Capannone
"A"



Vari cavi in acciaio da sollevamento in
mediocre stato di conservazione.
Valutazione a corpo.



115,00



#S





<p>1056</p>	<p>P.T. Capannone "A"</p>		<p>Piatto in acciaio forato 10 x 550 Cm di spessore 5 mm in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>#V</p>	<p>#V</p>	<p>#V</p>	<p>#V</p>	<p>#V</p>
<p>1057</p>	<p>P.T. Capannone "B"</p>		<p>N. 20 catene doppie e n. 6 catene singole in acciaio per trasmissioni in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>700,00</p>
<p>#I</p>	<p>#I</p>	<p>#I</p>	<p>#I</p>	<p>#I</p>









Pannello ringhiera metallica prefabbricata in acciaio zincato in buono stato di conservazione.
Dimensioni complessive pari a circa L 1,87 x H 1,46 Mt.




<p>1059</p>	<p>P.T. Capannone "B"</p>		<p>Scarti di acciaio vari per un peso approssimativo stimato a vista in 3'500 Kg da riciclare.</p>	<p>350,00</p>
<p>#P</p>	<p>#S</p>	<p>1060</p>	<p>P.T. Capannone "B"</p>	<p>330,00</p>
<p>Varie fasce da sollevamento prevalentemente in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>				




<p>1061</p> <p>#Y</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Bombola GPL quasi vuota. Il C.T.U. vista la modestissima quantità di combustibile contenuta non ne ritiene conveniente la valutazione. Il contenitore, di proprietà di terzi, deve essere restituito al fornitore.</p>	<p>0,00</p>
<p>1062</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Grani in acciaio da 4 x 6 mm in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 100 Grammi. S'intende compreso il contenitore.</p>	<p>2,00</p>

<p>1063</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Bobina incompleta filo da saldatura in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>3,00</p>
<p>1064</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Barra in teflon in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>2,00</p>
<p>1065</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Contenitore artigianale in acciaio per elettrodi da saldatura in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>6,00</p>
<p>1066</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 kit staffa di fissaggio marca ABB modello 3AUA0000030801 in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>23,00</p>



<p>1067</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pattumiera artigianale in acciaio in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>
<p>1068</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 lastrine in vetro di spessore 4 mm e dimensioni complessive pari a circa L 29 x H 23 Cm in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>
<p>1069</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Barra teflon in discreto stato di conservazione di dimensioni pari a circa L 1270 x P 80 mm e spessore pari a circa 10 mm.</p>	<p>3,00</p>



<p>1070</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 Barre in acciaio verniciato di dimensioni pari a circa L 10,5 x H 230 x Sp 2 mm in buono stato di conservazione.</p>	<p>2,00</p>
<p>1071</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 4 supporti a ruota da binari in mediocre stato di conservazione da ultimare. Valutazione a corpo.</p>	<p>45,00</p>
<p>1072</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Piedistallo in acciaio artigianale in discreto stato di conservazione ma fissato al suolo. Il CTU nella valutazione ritiene di compensare il valore dell'oggetto con il costo necessario alla rimozione.</p>	<p>0,00</p>



<p>1073</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pressa manuale oleodinamica in cattivo stato di conservazione con evidenti perdite di olio idraulico. Valutazione a corpo.</p>	<p>25,00</p>
<p>1074</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 tubazioni idrauliche usate in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>1075</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pillow Block in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>6,00</p>




<p>1076</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Spezzone di tubazione pneumatica con raccordi vari in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>
<p>1077</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 9 piastrelle campione in pietre varie di dimensioni apri a circa 30 x 30 Cm in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>18,00</p>
<p>1078</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Flacone da 3L completo al 25% circa di olio per pompe a vuoto apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>




<p>1079</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pattumiera artigianale in acciaio in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>
<p>1080</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.</p>	<p>-16,00</p>
<p>1081</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Trapano di fascia economica marca Bosch modello PSB Universal + apparentemente in mediocre stato di conservazione collocato all'interno di cassetta porta utensili Metabo. Si intende compresa la valigetta e ogni oggetto presente al suo interno. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>50,00</p>



<p>1082</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Valigetta (ex. contenitore saldatrice portatile Telwin) contenente varie punte da trapano mediamente in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>20,00</p>
<p>1083</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Valigetta metallica Usag contenente varie chiavi a tubo in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>20,00</p>

<p>#D</p>				
<p>1084</p>	<p>P.T. Capannone "B"</p>		<p>Valigetta metallica portaattrezzi in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>6,00</p>
<p>#D</p>				

<p>1085</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Valigetta metallica portaattrezzi in cattivo stato di conservazione contenente ferramenta varia di poco valore.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>1086</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 8 squadre artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>25,00</p>

<p>1087</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Elmetto protettivo nuovo in buono stato di conservazione.</p>	<p>5,00</p>
<p>1088</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 4 maschere protettive per saldatura in cattivo stato di conservazione, un paio di occhiali protettivi per saldatura in mediocre stato di conservazione e n. 1 vetri protettivi di ricambio per maschere.</p>	<p>18,00</p>
<p>1089</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Occhiali protettivi da polvere e schizzi vari in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>3,00</p>

<p>1090</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Sollevatore manuale idraulico in pessimo stato di conservazione.</p>	<p>8,00</p>
<p>1091</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 44 dischi da taglio/mola per mola a disco manuale grande in parte nuovi ed in parte in buono stato di conservazione.</p>	<p>50,00</p>
<p>1092</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cuffie protettive marca Peltor in discreto stato di conservazione.</p>	<p>16,00</p>

<p>1093</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Varie squadre da disegno in materiale plastico in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>3,00</p>
<p>1094</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cassettera appendibile in materiale plastico in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L 21 x H 21 x P 21 Cm dotata di n. 8 cassette. Si intende compreso il contenuto della stessa come visibile dalle foto.</p>	<p>65,00</p>



#U

1095

P.T.
Capannone
"B"








Kit per filettatura in discreto stato di
conservazione.
Valutazione a corpo.



30,00




#U


<p>1096</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pasta antiadesiva per saldatura marca Sider in buono stato di conservazione.</p>	<p>3,00</p>
<p>1097</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Martinetto idraulico in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>35,00</p>
<p>1098</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Tanica da 20 Lit. di olio idraulico ISO68 apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	<p>12,00</p>
<p>1099</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 4 valigette portautensili vuote in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>20,00</p>

<p>1100</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Modulatore di pressione per lancia termica in discreto stato di conservazione.</p>	<p>38,00</p>
<p>1101</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Secchio in materiale plastico contenente vari spinotti in acciaio in buono stato. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 8'800 Grammi. S'intende compreso il contenitore.</p>	<p>85.00</p>

1102 #O	P.T. Capannone "B"		Varie prolunghe elettriche in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	45,00
1103 #V	P.T. Capannone "B"		Scatolato in acciaio in discreto stato di conservazione di dimensioni pari a circa 50 x 50 x 1240 mm.	2,00
1104 #G	P.T. Capannone "B"		Ventilatore di fascia economica con supporto artigianale in mediocre stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	6,00

<p>1105</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Barattolo di ossido minerale blu oltremare al 80% apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	<p>12,00</p>
<p>1106</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Barattolo contenente teste filettate con innesto per ingrassatori vari in parte in rame ed in parte in acciaio. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 300 Grammi. S'intende compreso il contenitore.</p>	<p>15,00</p>

<p>1107</p>	<p>P.T. Capannone "B"</p>	 	<p>Barattolo contenente varie punte da trapano ed un mandrino il tutto in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>80,00</p>
<p>1108</p>	<p>P.T. Capannone "B"</p>		<p>Secchio metallico contenente vari attrezzi manuali mediamente in discreto stato di conservazione come visibili in foto. Valutazione a corpo.</p>	<p>160,00</p>





#D

1109




P.T.
Capannone
"B"







N. 9 grilli di varie dimensioni in discreto stato di conservazione.



15,00




#D




<p>1110</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 pulegge di rinvio cavo in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>7,00</p>
<p>1111</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 pulegge dentate per trasmissioni a cinghia in buono stato di conservazione.</p>	<p>12,00</p>
<p>1112</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 elementi di rinvio per trasmissioni a doppia catena in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>

<p>1113</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Attuatore lineare pneumatico apparentemente in discreto stato di conservazione.</p>	<p>40,00</p>
<p>1114</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Attuatore lineare pneumatico apparentemente in discreto stato di conservazione.</p>	<p>45,00</p>

<p>1115</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pillow Block UCF205 in buono stato di conservazione.</p>	<p>8,00</p>
<p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 cuscinetti a sfera in acciaio in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>

<p>1117</p> <p>#S</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Gancio per sollevamento in acciaio in discreto stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>
<p>1118</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Puleggia per cavi di diametro pari a circa 240 mm dotata di n. 6 scanalature in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>12,00</p>
<p>1119</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Elemento di rinvio in alluminio per trasmissioni a cinghia dentata leggera in discreto stato di conservazione.</p>	<p>6,00</p>

#I				
1120	P.T. Capannone "B"		Puleggia a ventola per trasmissioni a cinghia in cattivo stato di conservazione.	8,00
#D	P.T. Capannone "B"		Imbuto con prolunga snodabile in cattivo stato di conservazione.	3,00

<p>1122</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Molla in acciaio in buono stato.</p>	<p>2,00</p>
<p>1123</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Varie tubazioni per impianti oleodinamici in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>1124</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Lastra in acciaio in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa L3720 x P 370 x Sp. 10 mm.</p>	<p>38,00</p>

<p>1125</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 19 morsetti a vite vari in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>145,00</p>
<p>1126</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Attuatore lineare oleodinamico apparentemente in cattivo stato di conservazione. Dimensioni complessive a riposo pari a circa 175 Cm e diametro cilindro pari a circa 105 mm.</p>	<p>140,00</p>
<p>1127</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 rulli in acciaio con pignoni per doppia catena di diametro pari a circa 70 mm ed estensione pari a circa 100 Cm di cui uno in ottimo stato ed uno in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>30,00</p>




1128


P.T.
Capannone
"B"







Vetusto gruppo di continuità
apparentemente in pessimo stato di
conservazione.

120,00

<p>1129</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Motore elettrico da 0,55 Kw marca Stiavelli Irio apparentemente in buono stato di conservazione ma incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>65,00</p>
<p>1130</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 2 morse in acciaio per trapano a colonna in discreto stato di conservazione.</p>	<p>40,00</p>
<p>1131</p> <p>#P</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Scarti di acciaio vari per un peso approssimativo stimato a vista in 63 Kg da riciclare.</p>	<p>6,30</p>

<p>1132</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Vecchio quadro elettrico in pessimo stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,60 x H0,80 x P0,30 mt.</p>	<p>35,00</p>
<p>1133</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Lastra circolare in alluminio mandorlato avente spessore pari a circa 4 mm e diametro pari a circa 375 mm in buono stato.</p>	<p>6,00</p>
<p>1134</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pedana di appoggio artigianale con struttura in acciaio e ripiano in alluminio mandorlato in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,94 x H0,25 x P0,93 mt.</p>	<p>65,00</p>

<p>1135</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Maschera protettiva in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>4,00</p>
<p>1136</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>	  	<p>Varie catene per trasmissioni nuove in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 30'000 Grammi.</p>	<p>600,00</p>

#I



1137

P.T.
Capannone
"B"



Cartone contenente componenti vari in metallo in discreto stato di conservazione come visibile dalla foto. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'040 Grammi.

33,00



#U

<p>1138</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Contenitore in materiale plastico contenente vari componenti idraulici prevalentemente in acciaio zincato e mediamente in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 5'400 Grammi.</p>	<p>38,00</p>
<p>1139</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 7 supporti per estintori da muro in acciaio in buono stato di conservazione.</p>	<p>26,00</p>

1140



P.T.

Capannone
"B"






N. 2 grilli in acciaio zincato nuovi in
perfetto stato di conservazione.

16,00



<p>1141</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cassetina contenitore in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L 9 H 9 x P 21,5 Cm.</p>	<p>2,00</p>
<p>1142</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cassetina contenitore con coperchio ribaltabile e tre scomparti interni in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L 11 x H 10 x P 31,5 Cm.</p>	<p>3,00</p>





<p>1143</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>	 	<p>Secchio in acciaio contenente ferramenta varia di fissaggio prevalentemente in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 49'000 Grammi.</p>	<p>380,00</p>
<p>1144</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Componenti vari per impianti oleodinamici in cattivo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>



<p>1145</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Elementi di giunzione a pressione per cavi elettrici in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 200 Grammi.</p>	<p>8,00</p>
<p>1146</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Scatolina contenitore in materiale plastico in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>1,00</p>
<p>1147</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Caraffa graduata in materiale plastico in discreto stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>




<p>1148</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Componenti metallici vari. Valutazione a corpo.</p>	<p>30,00</p>
<p>1149</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Contenitore rotto contenente ferramenta varia di fissaggio in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'740 Grammi.</p>	<p>22,00</p>

<p>1150</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,72 x H0,51 x P0,36 Cm.</p>	<p>15,00</p>
<p>1151</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Ferramenta varia di fissaggio in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 7'100 Grammi.</p>	<p>48,00</p>




<p>1152</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Motore elettrico da 0,42 Kw marca WEG apparentemente in cattivo stato di conservazione ma incompleto. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>35,00</p>
<p>1153</p> <p>#0</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Multipresa industriale 380V in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>


1154 #0	P.T. Capannone "B"		Isolatore con supporto il tutto in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.	22,00
1155 #1	P.T. Capannone "B"		Riduttore per motori elettrici marca Bonfiglioli in discreto stato di conservazione.	55,00
1156 #1	P.T. Capannone "B"		Riduttore per motori elettrici marca Chiaravalli apparentemente in buono stato di conservazione.	115,00
1157 #1	P.T. Capannone "B"		Riduttore per motori elettrici marca Chiaravalli apparentemente in buono stato di conservazione.	115,00




<p>1158</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Riduttore per motori elettrici marca Bonfiglioli apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>50,00</p>
<p>1159</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 10 Linear Guideway H20C Block marca Hiwin in buono stato di conservazione.</p>	<p>400,00</p>




<p>1160</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Caraffa graduata in materiale plastico in discreto stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>
<p>1161</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 8 cuscinetti a sfera in acciaio in buono stato di conservazione aventi diametro esterno pari a circa 45mm.</p>	<p>25,00</p>
<p>1162</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 3 pulegge per trasmissioni a cinghia dentata in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>23,00</p>




1163 #I	P.T. Capannone "B"		Supporto a flangia con cuscinetto a sfera in acciaio in buono stato di conservazione.	9,00
1164 #I	P.T. Capannone "B"		N. 3 cerniere in alluminio in ottimo stato di conservazione.	12,00
1165 #I	P.T. Capannone "B"		N. 3 attacchi a forcella in ottimo stato di conservazione.	12,00
1166 #M	P.T. Capannone "B"		Valvola a sfera alta pressione in buono stato di conservazione.	8,00

<p>1167</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Scatolato in acciaio con piastre alle estremità di utilizzo sconosciuto in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L3 x H176 x P5 Cm.</p>	<p>5,00</p>
<p>1168</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Spezzone catena per trasmissioni in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>7,00</p>
<p>1169</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 3 lame per troncatrice a nastro di cui una nuova e due in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>18,00</p>




<p>1170</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Secchio in materiale plastico contenente attrezzatura varia in mediocre stato di conservazione come da foto. Valutazione a corpo.</p>	<p>16,00</p>
<p>1171</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Tubo idraulico per tubazioni oleodinamiche in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>6,00</p>


<p>1172</p> <p>#P</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Scarti di acciaio vari per un peso approssimativo stimato a vista in 14'000 grammi da riciclare.</p>	<p>1,40</p>
<p>1173</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Tubo in acciaio in buono stato avente spessore pari a circa 15 mm, diametro pari a circa 22 Cm e lunghezza pari a circa 119 Cm. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 85'000 Grammi.</p>	<p>55,00</p>
<p>1174</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Lastra in acciaio in discreto stato di conservazione di dimensioni pari a circa L2500 x P260 x Sp10 mm.</p>	<p>18,00</p>

<p>1175</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 3 guide a cremagliera nuove in ottimo stato di conservazione di dimensioni pari a circa L2000 x P 60 x H 60 mm.</p>	<p>180,00</p>
<p>1176</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Lastra in acciaio grezzo in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa L700 x H 700 x Sp 15 mm.</p>	<p>30,00</p>
<p>1177</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cavalletto artigianale in acciaio in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,75 x H0,95 mt.</p>	<p>10,00</p>

<p>1178</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Scatolato in acciaio in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa L 4170 x H 120 x P 120 mm.</p>	<p>35,00</p>
<p>1179</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cassa in legno contenente n. 68 pignoni per trasmissioni a catena doppia in buono stato di conservazione.</p>	<p>480,00</p>
<p>1180</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cassa in legno contenente n. 95 pignoni per trasmissioni a catena doppia in buono stato di conservazione.</p>	<p>680,00</p>

<p>1181</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Compressore in pessimo stato di conservazione smontato e non funzionante. Valutazione a corpo.</p>	<p>60,00</p>
<p>1182</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Cavalletto artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,80 x H0,73 mt.</p>	<p>35,00</p>

<p>1183</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Cavalletto artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,80 x H0,43 mt.</p>	<p>30,00</p>
<p>1184</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Fiamma per saldatura elementi in bitume o similari in mediocre stato di conservazione privo di riduttore di pressione da innestarsi alla bombola.</p>	<p>12,00</p>
<p>1185</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Rotolo di tubazione aria compressa in materiale plastico in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>9,00</p>

<p>1186</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Cavallo artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,30 x H1,04 mt.</p>	<p>32,00</p>
<p>1187</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Cavallo artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,27 x H1,04 mt.</p>	<p>32,00</p>
<p>1188</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Scatolato rettangolare in acciaio in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa L10 x H180 x P10 Cm.</p>	<p>4,00</p>

<p>1189</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Rotolo rete in acciaio in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa H 100 x Diam. 50 Cm, numero di avvolgimenti 4.</p>	<p>20,00</p>
<p>1190</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>N. 2 pannelli di ringhiera metallica prefabbricata in acciaio zincato in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L 1,87 x H 1,46 Mt.</p>	<p>80,00</p>
<p>1191</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Rifiuti chimici privi di valore da smaltire.</p>	<p>-28,00</p>

<p>1192</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Rifiuti chimici privi di valore da smaltire.</p>	<p>-35,00</p>
<p>1193</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.</p>	<p>-12,00</p>
<p>1194</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Compressore marca Shamal modello K11/100CT2 apparentemente in pessimo stato di conservazione ed incompleto.</p>	<p>95,00</p>

#F				
1195	<p>P.T. Tettoia "A"</p>		<p>Scaffalatura artigianale in acciaio in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1 100, L2 130, P1 42, P2 80, H1 180, H2 220 Cm.</p>	75,00
1196	<p>P.T. Tettoia "A"</p>		<p>Rifiuti chimici privi di valore da smaltire.</p>	-11,00

#L



1197




P.T.
Tettoia
"A"



N. 2 guide in acciaio in cattivo stato di conservazione di cui una di lunghezza pari a circa 260 Cm ed una di lunghezza pari a circa 196 Cm.

15.00

#V

<p>1198</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Varie guide in acciaio in mediocre stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 4 da circa 60 Cm - n. 1 da circa 77 Cm. 	<p>12,00</p>
<p>1199</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Piastra di collegamento per motori elettrici in buono stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L25 x H25 Cm.</p>	<p>30,00</p>
<p>1200</p> <p>#S</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Cavo in acciaio da sollevamento in buono stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>

<p>1201</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Lastra in alluminio mandorlato in discreto stato di conservazione di dimensioni pari a circa 24 x 146 Cm.</p>	<p>20,00</p>
<p>1202</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>N. 3 Riduttori marca Chiaravalli apparentemente in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>120,00</p>
<p>1203</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Flangia di accoppiamento motore/trasmissione in alluminio in buono stato di conservazione.</p>	<p>7,00</p>

<p>1204</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Piccolo albero di trasmissione nuovo in buono stato.</p>	<p>4,00</p>
<p>1205</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Telaio a cavi per taglio marmo in pessimo stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa L685 x P100 x H240 Cm.</p>	<p>1.900,00</p>



#F

1206



P.T.
Esterno
"C"



N. 2 cavalletti artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione.
Dimensioni complessive pari a circa L2,57 x H0,79 mt.



85,00

#G




<p>1207</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,65 x H1,05 x P0,90 mt.</p>	<p>40,00</p>
<p>1208</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Impianto di aspirazione centralizzato dotato di aspiratore marca F.lli Ferrari costruito nel 2014 con motore elettrico marca Marelli Motori da 2,2 Kw apparentemente in buono stato di conservazione.</p> <p>Il ventilatore è posto all'esterno dell'edificio ed espelle l'aria aspirata attraverso canna fumaria in acciaio inox che si estende oltre la copertura del capannone.</p> <p>Internamente la forza aspirante viene distribuita mediante grandi tubazioni in acciaio inox a servizio delle varie zone di lavoro.</p>	<p>3.500,00</p>



<p>1209</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "A"</p>		<p>Saldatrice a filo marca Telwin modello Mastermig 400 in pessimo stato di conservazione presumibilmente non funzionante.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>200,00</p>
<p>1210</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "A"</p>		<p>Zappa per lavorazione terra in discreto stato di conservazione.</p>	<p>12,00</p>

<p>1211</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "A"</p>		<p>Piccone per lavorazione terra in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>
<p>1212</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "A"</p>		<p>N. 9 lame in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>9,00</p>

<p>1213</p>	<p>P.T. Box "A"</p>		<p>N. 5 attuatori idraulici lineari vari apparentemente in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>800,00</p>
<p>#M</p>	<p>1214</p>		<p>Attuatore idraulico lineare apparentemente in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>130,00</p>
<p>#M</p>				

<p>1215</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "A"</p>		<p>Rifiuti chimici privi di valore da smaltire.</p>	<p>-15,00</p>
<p>1216</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Varie catene per trascinamento in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>130,00</p>
<p>1217</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Varie barre di acciaio grezzo vario in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>160,00</p>



#V

1218

P.T.
Capannone
"B"



Scatolato in acciaio grezzo in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa L4320 x H300 x P150 mm.

60,00

#V




1219




P.T.
Capannone
"B"Varie barre di acciaio grezzo vario in
buono stato di conservazione.
Valutazione a corpo.

380.00

#V

1220 #M	P.T. Capannone "B"		<p>Varie tubazioni in gomma per impianti oleodinamici in cattivo e mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	80,00
1221 #L	P.T. Capannone "B"		<p>Rifiuti vari, in parte chimici, privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.</p>	-18,00
1222 #V	P.T. Capannone "B"		<p>N. 2 scatolati in acciaio saldati assieme, in buono stato di conservazione, ciascuno di dimensioni pari a circa L300 x H150 x P510 mm.</p>	6,00
1223 #V	P.T. Capannone "B"		<p>Scatolato in acciaio in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L1400 x P250 x H180 mm.</p>	5,00

<p>1224</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Spezzione di tubazione in materiale plastico flessibile in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>18,00</p>
<p>1225</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Faro alogeno industriale privo di lampada in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>19,00</p>
<p>1226</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pompa di calore alimentata gas metano marca Tecnoclima modello Aeroterma a gas PE40 C/R del 1999, portata termica nominale 46,3 Kw, potenza termica resa 41,7 Kw, portata aria 4130 Mc/h, apparentemente in discreto stato di conservazione.</p>	<p>900,00</p>

#F				
1227	P.T. Capannone "B"		Bancone artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,44 x H0,75 x P1,30 mt.	45,00
1228	P.T. Capannone "B"		Binario in materiale plastico per scorrimento pulsantiera di comando carro ponte in buono stato di conservazione. Lunghezza complessiva dell'elemento pari a circa 400 Cm.	40,00

#Q



1229

P.T.
Capannone
"B"






Binario guida scorrevole in alluminio
in mediocre stato di conservazione di
lunghezza complessiva pari a circa 370
Cm.
Valutazione a corpo.

55,00


#V

<p>1230</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>N. 43 pulegge in alluminio in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>80,00</p>
<p>1231</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Cesta in acciaio contenente rifiuti vari privi di valore da smaltire. Nella presente voce viene considerato il valore di riciclo dell'acciaio della cesta. Valutazione a corpo.</p>	<p>-40,00</p>

1232	P.T. Capannone "D"		N. 3 alberi di trasmissione in acciaio in discreto stato di conservazione di lunghezza pari a circa 75 Cm.	45,00
#I				
1233	P.T. Capannone "D"		N. 5 alberi di trasmissione in acciaio in discreto stato di conservazione di lunghezza pari a circa 75 Cm.	25,00
#I				
1234	P.T. Capannone "D"		N. 3 flange di accoppiamento motore/trasmissione in alluminio in buono stato di conservazione.	21,00
#I				

<p>1235</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 4 componenti idraulici nuovi di utilizzo sconosciuto in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>200,00</p>
<p>1236</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Tanica di olio lubrificante per pompe a vuoto da 2000 ml al 40% apparentemente in buono stato di conservazione.</p>	<p>5,00</p>
<p>1237</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 15 ventose pneumatiche per sollevamento lastre varie in discreto stato di conservazione.</p>	<p>115,00</p>

1238 #V	P.T. Capannone "D"		Elementi vari prevalentemente in acciaio in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.	55,00
1239 #I	P.T. Capannone "D"		N. 2 pulegge in acciaio in discreto stato di conservazione.	20,00
1240 #O	P.T. Capannone "D"		N. 5 confezioni di guarnizioni adesive per quadri elettrici marca Eldon in buono stato di conservazione di cui quattro nuove ed una incompleta.	45,00
1241 #D	P.T. Capannone "D"		Attrezzi vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	45,00

1242 #T	P.T. Capannone "D"		Tubazione pneumatica in materiale plastico in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.	80,00
1243 #F	P.T. Capannone "D"		Bobina incompleta di cinghia da imballaggi in poliestere in buono stato di conservazione.	95,00
1244 #V	P.T. Capannone "D"		Spezzione di tubazione in materiale plastico flessibile in mediocre stato di conservazione.	32,00
1245 #V	P.T. Capannone "D"		Rotolo gomma in materiale plastico in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	65,00

<p>1246</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Componenti vari in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>130,00</p>
<p>1247</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Elettrovalvola in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>20,00</p>
<p>1248</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Elettrovalvola in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>20,00</p>

1249 #V	P.T. Capannone "D"		Componenti vari in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	65,00
1250 #V	P.T. Capannone "D"		N. 3 valvole a sfera in acciaio di varie dimensioni in mediocre stato di conservazione.	85,00
1251 #V	P.T. Capannone "D"		N. 2 carrelli artigianali in acciaio su cuscinetti in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	14,00
1252	P.T. Capannone "D"		Portafusibili marca Socomer in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	45,00

#0



1253

P.T.
Capannone
"D"






Portafusibili marca Telemecanic in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.


45,00





#0

<p>1254</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Portafusibili marca Telemecanique in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>45,00</p>
<p>1255</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Componenti vari per impianti idraulici prevalentemente in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>28,00</p>

<p>1256</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p>	 	<p>Cassettera appendibile in materiale plastico in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L 10 x H 20 x P 21 Cm dotata di n. 1 cassetto e 3 mancanti. Si intende compreso il contenuto.</p>	<p>4,50</p>
<p>#U</p>	<p>1257</p>	<p>P.T. Capannone "D"</p> 	<p>N. 2 mole a disco manuali apparentemente in pessimo stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Valutazione a corpo.</p>	<p>24,00</p>
<p>#D</p>				

1258 #L	P.T. Capannone "D"		Apparecchiatura elettronica sconosciuta in pessimo stato di conservazione, evidentemente danneggiata priva di valore, da smaltire.	-4,00
1259 #L	P.T. Capannone "D"		Batteria per autoveicoli apparentemente in pessimo stato di conservazione. Vengono quantificati i costi relativi allo smaltimento dell'oggetto privo di valore.	-10,00
1260 #T	P.T. Capannone "D"		Tanica da 20'000 ml di olio per circuiti idraulici al 25% apparentemente in buono stato di conservazione.	20,00
1261 #V	P.T. Capannone "D"		N. 6 montanti in acciaio zincato per scaffalature componibili e n. 1 alloggiamento in acciaio incompleto per luci tubolari a neon. Valutazione a corpo.	22,00

1262 #O	P.T. Capannone "D"		Supporto incompleto per lampada illuminazione industriale in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	28,00
1263 #I	P.T. Capannone "D"		N. 2 Supporti in alluminio per motori elettrici nuovi in ottimo stato.	22,00
1264 #V	P.T. Capannone "D"		Componenti vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	17,00

1265 #U	P.T. Capannone "D"		N. 3 raccordi riduzione per tubazioni in PVC in buono stato di conservazione.	4,00
1266 #I	P.T. Capannone "D"		N. 13 riduttori per motori elettrici vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	250,00
1267 #I	P.T. Capannone "D"		Articolo componenti vari per motori elettrici e trasmissioni in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	75,00
1268	P.T. Capannone "D"		Articolo componenti vari per trasmissioni in acciaio principalmente in cattivo stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate: - n. 21 mozzi di varia misura - n. 2 pignoni per trasmissioni a catena - n. 26 rulli di varia misura - n. 11 pignoni vari - n. 21 alberi vari - n. 1 corona con albero - n. 5 flange di accoppiamento varie - altri componenti vari. Valutazione a corpo.	300,00



<p>1269</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scatola contenente vari raccordi per tubazioni pneumatiche in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'440 Grammi.</p>	<p>14,00</p>
<p>1270</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Componenti elettrici vari in pessimo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>70,00</p>

#O



1271

P.T.
Capannone
"D"







Secchio metallico contenente
ferramenta varia in mediocre stato di
conservazione.
Peso complessivo dell'articolo pari a
circa 13'000 Grammi.

80,00







#U

1272	P.T. Capannone "D"		Articolo componenti elettrici vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	170,00
#O				
1273	P.T. Capannone "D"		Articolo componenti elettronici vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	190,00
#C				
1274	P.T. Capannone "D"		Articolo componenti elettrici vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	300,00
#O				
1275	P.T. Capannone "D"		Articolo componenti elettronici vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	140,00
#C				

<p>1276</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 7 indicatori vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>55,00</p>
<p>1277</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 6 interruttori vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>80,00</p>
<p>1278</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 13 fusibili vari in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>90,00</p>



<p>1279</p> <p>#C</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 13 bobine varie in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>95,00</p>
<p>1280</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Terminale impianto di aspirazione con maniglia di posizionamento in buono stato di conservazione.</p>	<p>18,00</p>

<p>1281</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 3 cinghie per trasmissioni in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>12,00</p>
<p>1282</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Fascette stringenti a vite in acciaio in mediocre stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'600 Grammi.</p>	<p>30,00</p>

<p>1283</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Supporti metallici fermacavo in ottimo stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'380 Grammi.</p>	<p>25,00</p>
<p>1284</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>N. 8 interruttori a galleggiante per pompe ad immersione apparentemente in discreto stato di conservazione.</p>	<p>80,00</p>

1285 #T	P.T. Capannone "D"		Elettrovalvola pneumatica marca Dungs apparentemente in pessimo stato di conservazione.	85,00
1286 #G	P.T. Capannone "D"		Dispenser sapone in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	10,00
1287 #L	P.T. Capannone "D"		Rifiuti chimici privi di valore da smaltire.	-3,00

<p>1288</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Motore elettrico di ricambio per automazione cancello scorrevole apparentemente in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>18,00</p>
<p>1289</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>	 	<p>N. 11 rubinetti in materiale plastico in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>

<p>1290</p> <p>#0</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Articolo isolatori vari in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 11'000 Grammi.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>150,00</p>
<p>1291</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Articolo componenti elettrici vari in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>28,00</p>

#0



1292

P.T.
Capannone
"D"






Articolo componenti elettronici vari in
pessimo stato di conservazione.
Valutazione a corpo.

45,00



#C

1293	P.T. Capannone "B"		Estintore a polvere da 6Kg classe A, B e C in discreto stato di conservazione da revisionare.	20,00
#W				
1294	P.T. Capannone "B"		Estintore a polvere da 6Kg classe A, B e C in discreto stato di conservazione da revisionare.	20,00
#W				
1295	P.T. Capannone "A"		Estintore a polvere da 6Kg classe A, B e C in discreto stato di conservazione da revisionare.	20,00
#W				

1296	P.T. Capannone "A"		Estintore a polvere da 6Kg classe A, B e C in discreto stato di conservazione da revisionare.	20,00
#W				
1297	P.T. Capannone "A"		Estintore a polvere da 6Kg classe A, B e C in discreto stato di conservazione da revisionare.	20,00
1298	P.T. Capannone "D"		Scaffalatura artigianale in acciaio con ripiani in legno in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L3,48 x H2,89 x P0,48 mt.	120,00
#W				

#G



1299

P.T.
Capannone
"D"

Scaffalatura prefabbricata componibile
in acciaio con ripiani in lamiera in
discreto stato di conservazione.
Dimensioni complessive pari a circa
L3,00 x H2,10 x P0,51 mt.

90.00

#G

1300

P.T.

Capannone
"D"



Scaffalatura prefabbricata componibile
in acciaio con ripiani in lamiera in
discreto stato di conservazione.
Dimensioni complessive pari a circa
L1,00 x H2,22 x P0,51 mt.

35,00



1301



P.T.




Capannone
"D"

Scaffalatura prefabbricata componibile
in acciaio con ripiani in lamiera in
discreto stato di conservazione.
Dimensioni complessive pari a circa
L0,81 x H2,38 x P0,41 mt.





30,00




<p>1302</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scaffalatura prefabbricata componibile in acciaio con ripiani in lamiera in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L1,00 x H1,90 x P0,51 mt.</p>	<p>28,00</p>
<p>1303</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scaffalatura artigianale in acciaio con ripiani in legno in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L4,03 x H2,87 x P0,49 mt.</p>	<p>130,00</p>



<p>1304</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Scaffalatura artigianale in acciaio con ripiani in legno in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L4,00 x H2,89 x P0,49 mt.</p>	<p>130,00</p>
<p>1305</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "D"</p>		<p>Spezzone cavo elettrico in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>35,00</p>

1306 #S	P.T. Capannone "A"		Vari cavi di sollevamento in acciaio in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	12,00
1307 #S	P.T. Capannone "A"		Spezzione di cavo da sollevamento in acciaio in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	3,50
1308 #V	P.T. Capannone "A"		Matassa di filo da legatura in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 500 Grammi.	1,50

<p>1309</p> <p>#1</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.</p>	<p>-40,00</p>
<p>1310</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Scarti metalli pregiati, al 95% circa alluminio ed al 5% circa ottone e rame, per un peso complessivo stimato a vista in 150 Kg da riciclare.</p>	<p>35,00</p>

				
#P				
1311	P.T. Capannone "A"	  	Rifiuti vari privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.	-40,00
#L				

<p>1312</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 2 elementi metallici di utilizzo sconosciuto in discreto stato di conservazione.</p>	<p>40,00</p>
<p>1313</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.</p>	<p>-15,00</p>
<p>1314</p> <p>#P</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Scarti di acciaio vari per un peso approssimativo stimato a vista in 150 Kg da riciclare.</p>	<p>15,00</p>

<p>1315</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rastrello da giardino in discreto stato di conservazione.</p>	<p>15,00</p>
<p>1316</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Banco da lavoro artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L3,80 x H2,20 x P0,86 mt.</p>	<p>120,00</p>

<p>1317</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.</p>	<p>-10,00</p>
<p>1318</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Saldatrice per metalli ad elettrodi marca Telwin modello Linear 250/S apparentemente in mediocre stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 71 prodotta in allegato.</p>	<p>550,00</p>

1319

P.T.

Tettoia
"B"

Saldatrice per metalli ad elettrodi marca Telwin modello Linear 250/S apparentemente in buono stato di conservazione.

Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.

Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 72 prodotta in allegato.

1.550,00



#F

1320

P.T.

Tettoia
"B"

Mobiletto in laminati in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L76 x H105 x P50 Cm.

35,00

#G

1321	P.T. Tettoia "B"		Pattumiera artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.	5,00
#D				
1322	P.T. Tettoia "B"		Scopa in legno in mediocre stato di conservazione	4,00
#D				
1323	P.T. Tettoia "B"		Rastrello piatto in acciaio in mediocre stato di conservazione.	11,00
#D				

1324 #G	P.T. Tettoia "B"		Banco artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione, destinazione d'uso sconosciuta. Dimensioni complessive pari a circa L182 x H82 x P104 Cm.	30,00
1325 #G	P.T. Tettoia "B"		Banco da lavoro in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L40 x H97 x P55 Cm	40,00
1326 #G	P.T. Tettoia "B"		Banco da lavoro in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L222 x H92 x P75 Cm	85,00

<p>1327</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Troncatrice da banco per metalli marca Femi modello NG120X1 in discreto stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 73 prodotta in allegato.</p>	<p>350,00</p>
<p>1328</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Supporto artigianale in acciaio per troncatrice in buono stato di conservazione.</p>	<p>55,00</p>



#G

1329

P.T.
Tettoia
"B"




Elementi vari in acciaio in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:

- n. 4 piatti 350 x 10 Cm circa
- n. 12 piatti 160 x 10 Cm circa
- n. 4 piatti 188 x 10 Cm circa
- spezzoni vari.


110,00

#V

1330 #P	P.T. Tettoia "B"		Scarti di acciaio vari per un peso approssimativo stimato a vista in 95 Kg da riciclare.	9,50
1331 #V	P.T. Tettoia "B"		N. 4 grigliati metallici,realizzati da lamiera Sp. 3 mm, in mediocre stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate: - n. 2 di dimensioni pari a circa 152 x 100 Cm. - n. 1 di dimensioni pari a circa 64 x 70 Cm. - n. 1 di dimensioni pari a circa 38 x 38 Cm.	110,00
1332 #G	P.T. Tettoia "B"		Vasca da verniciatura artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa 230 x 400 Cm. Nella stima vengono considerati gli oneri relativi allo smaltimento dei residui chimici presenti all'interno.	-25,00
1333 #D	P.T. Tettoia "B"		Badile in acciaio con manico in legno in discreto stato di conservazione.	10,00



<p>1334</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Saldatrice portatile per metalli ad elettrodi marca Telwin modello Technology 216 HD apparentemente in discreto stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p> <p>Per la descrizione del prodotto si rimanda alla scheda tecnica n. 74 prodotta in allegato.</p>	<p>190,00</p>
<p>1335</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Avvolgitore in acciaio in discreto stato di conservazione contenente filo per saldatura in pessimo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>10,00</p>






<p>1336</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Cassetta pronto soccorso in discreto stato di conservazione. Il contenuto della cassetta non risulta completo ed è necessario verificare la bontà dello stesso.</p>	<p>8,00</p>
<p>1337</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>N. 3 dischi da taglio/mola per mola a disco manuale in buono stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>
<p>1338</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Pompa elettrica ad immersione di fascia economica apparentemente in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>18,00</p>
<p>1339</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>N. 2 valigette porta elettrotensili in plastica in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>8,00</p>




<p>1340</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Secchio in metallo contenente varie piccole sezioni di tubo in acciaio utilizzate nel processo produttivo in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 23'000 Grammi.</p>	<p>80,00</p>
<p>1341</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Secchio in metallo contenente vari perni in acciaio con testa piatta utilizzati nel processo produttivo in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 33'000 Grammi.</p>	<p>130,00</p>
<p>1342</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "B"</p>		<p>Secchio in metallo contenente vari elementi a "C" in acciaio zincato di lunghezza pari a circa 9 Cm utilizzati nel processo produttivo in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 9'000 Grammi.</p>	<p>40,00</p>



#U				
1343	<p>P.T. Tettoia "B"</p>	 	<p>Scatolone contenente varie piccole sezioni di tubo in acciaio utilizzate nel processo produttivo in mediocre stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 9'000 Grammi.</p>	40,00
#U		 	<p>Scatolone contenente varie piccole sezioni di tubo in acciaio utilizzate nel processo produttivo in mediocre stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 9'600 Grammi.</p>	44,00




1345	P.T. Tettoia "B"	 	<p>Secchio in acciaio contenente varie rondelle in acciaio zincato utilizzate nel processo produttivo in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 6'000 Grammi.</p>	48,00
#U				
1346	P.T. Tettoia "B"		<p>Banco da lavoro in acciaio in discreto stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L160 x H85 x P65 Cm</p>	75,00
#G				
1347	P.T. Tettoia "B"		<p>Banco da lavoro in acciaio in discreto stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L350 x H96 x P54 Cm</p>	55,00
#G				
1348	P.T. Tettoia "B"		<p>Scatolone contenente ferramenta varia in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'100 Grammi.</p>	8,50

<p>#U</p>				
	<p>1349</p>	<p>P.T. Tettoia "B"</p>	 	<p>Scatolone contenente varie spine ed adattatori industriali elettrici in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>
<p>#O</p> <p>1350</p>	<p>P.T. Tettoia "B"</p>	 	<p>N. 3 scatoloni contenenti varie mole a disco ed accessori in pessimo stato di conservazione, incompleti e presumibilmente non funzionanti. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario. Valutazione a corpo.</p>	<p>25,00</p>

		 		
#D				
1351	<p>P.T. Tettoia "B"</p>	 	<p>Scatolone contenente attrezzatura manuale varia in mediocre stato di conservazione come visibile in foto. Valutazione a corpo.</p>	35,00
#D				
1352	<p>P.T. Tettoia "B"</p>		<p>Scatolone contenente vari accessori per saldatrici elettriche in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	35,00

#F				
1353	<p>P.T. Tettoia "B"</p>		<p>Varie cinghie per sollevamento in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	22,00
#S	<p>P.T. Tettoia "B"</p>		<p>Varie prolunghe elettriche industriali in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo</p>	35,00
#O				




<p>1355</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>N. 2 cavalletti artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,50 x H0,88 mt.</p>	<p>85,00</p>
<p>1356</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>N. 2 cavalletti artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,50 x H0,78 mt.</p>	<p>85,00</p>




1357 #G	P.T. Tettoia "C"		N. 2 cavalletti artigianali in acciaio in buono stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,90 x H0,91 mt.	60,00
1358 #V	P.T. Tettoia "C"		N. 2 scatolati in acciaio di sezione pari a circa 80 x 80 mm e lunghezza complessiva pari a circa 3,05 Mt con staffe di fissaggio saldate alle estremità in discreto stato di conservazione.	18,00
1359 #O	P.T. Tettoia "C"		Prolunga industriale in mediocre stato di conservazione.	3,50

<p>1360</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>N. 2 maschere protettive ad alta protezione per verniciatura in discreto stato di conservazione.</p>	<p>100,00</p>
<p>1361</p> <p>#S</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>N. 2 cinghie da sollevamento in discreto stato di conservazione.</p>	<p>8,00</p>
<p>1362</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>Mobiletto per ricovero attrezzi ricavato artigianalmente da un vecchio frigorifero elettrico in cattivo stato.</p>	<p>10,00</p>

<p>1363</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>Rifiuti chimici privi di valore da smaltire.</p>	<p>-15,00</p>
<p>1364</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>N. 2 supporti per plancia di comando macchine industriali in fase di realizzazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>140,00</p>
<p>1365</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>Telaio in acciaio grezzo per banco da lavoro in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L170 x H70 x P70 Cm</p>	<p>20,00</p>

1366	P.T. Tettoia "C"		<p>N. 2 telai in acciaio grezzo per banco da lavoro in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa L170 x H70 x P70 Cm</p>	40,00
#G				
1367	P.T. Tettoia "C"		<p>N. 10 pannelli con struttura in acciaio e riempimento il lastre di acciaio coibentate in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 4 da 102 x 150 Cm - n. 4 da 80 x 102 Cm - n. 1 da 102 x 100 Cm - n. 1 da 104 x 103 Cm sagomato e forato. 	220,00
#V				
1368	P.T. Tettoia "C"		<p>N. 2 profilati al "L" in acciaio di spessore pari a circa 4 mm e lunghezza paria a circa 2,65 Mt.</p>	10,00
#V				

<p>1369</p> <p>#M</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>Attuatore lineare oleodinamico nuovo in ottimo stato di conservazione di dimensioni pari a circa 75 Cm a riposo.</p>	<p>170,00</p>
<p>1370</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>	 	<p>Impianto di aspirazione industriale con tubazione di scarico in acciaio inox apparentemente in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Il ventilatore è posto all'interno della tettoia ove si eseguono le lavorazioni ed espelle l'aria aspirata attraverso tubazione in acciaio inox ad oggi incompleta.</p> <p>Internamente la forza aspirante veniva presumibilmente distribuita mediante tubazioni flessibili a servizio delle varie zone di lavoro innestate direttamente sull'aspiratore.</p>	<p>450,00</p>

#F				
1371	P.T. Tettoia "C"		Scaffalatura in legno in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	5,00
1372	P.T. Tettoia "C"		N. 2 motori elettrici da 1,5 Kw marca Rossi Motori apparentemente in buono stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	240,00

#I		 		
1373	P.T. Tettoia "C"		Cavalletto artigianale in acciaio in cattivo stato di conservazione (traversa piegata). Dimensioni complessive pari a circa L2,58 x H0,55 mt.	12,00
1374	P.T. Tettoia "C"		N. 2 barre con anelli in acciaio di lunghezza pari a circa 2,25 Mt.	9,00
#V				

1375 #V	P.T. Tettoia "C"		N. 4 pannelli di ringhiera metallica prefabbricata in acciaio zincato in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L. 1,87 x H 1,46 Mt.	160,00
1376 #P	P.T. Tettoia "C"		Scarti di acciaio vari per un peso approssimativo stimato a vista in 40 Kg da riciclare.	4,00
1377 #V	P.T. Tettoia "C"		N. 10 montanti di supporto (piedi) con staffa di fissaggio il tutto in acciaio prevalentemente in buono stato di conservazione.	45,00
1378 #I	P.T. Tettoia "C"		Motore elettrico da 0,37 Kw marca Chiaravalli apparentemente in buono stato di conservazione. Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.	80,00

<p>1379</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>Ferramenta varia in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'200 Grammi.</p>	<p>19,00</p>
<p>1380</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>Scatolone contenente alcuni attrezzi in discreto stato. Valutazione a corpo.</p>	<p>12,00</p>
<p>1381</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "C"</p>		<p>Scatola contenente n. 8 elementi di fissaggio di natura sconosciuta in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>24,00</p>

#V



1382





P.T.
Tettoia
"C"






Rifiuti vari privi di valore da smaltire.
Valutazione a corpo.





-50,00

#L


1383 #N	P.T. Esterno "C"		<p>Blocco marmo bianco venato di Carrara. Dimensioni complessive pari a circa B180 x H150 x P300 Cm, volume pari a circa 8,10 Mc.</p>	1.100,00
1384 #N	P.T. Esterno "C"		<p>Blocco marmo bianco venato di Carrara. Dimensioni complessive pari a circa B105 x H118 x P145 Cm, volume pari a circa 1,80 Mc.</p>	250,00
1385 #P	P.T. Esterno "C"		<p>Rifiuti vari misti. Lo scrivente CTU considera di compensare il valore dei metalli da riciclare con i costi di smaltimento degli altri materiali.</p>	30,00
1386	P.T. Esterno "C"		<p>Vecchia Gru Semovente marca Valla, portata massima 4500 Kg, con motore Lombardini 7LD665/I di cilindrata 666 Cm3 il tutto in pessimo stato di conservazione. L'apparecchio necessita di una profonda manutenzione, di varie riparazioni e di revisione prima di poter essere impiegato.</p>	1.400,00



#E				
1387	P.I. Tettoia "D"		N. 2 cavalletti artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,20 x H0,81 mt.	80,00
#G				
1388	P.I. Tettoia "D"		N. 2 cavalletti artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L2,40 x H0,96 mt.	75,00
#G				

1389 #G	P.T. Tettoia "D"		<p>N. 3 cavalletti artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 di dimensioni pari a circa L160 x H83 Cm - n. 1 di dimensioni pari a circa L250 x H80 Cm - n. 1 di dimensioni complessive pari a circa L127 x H79 Cm. 	105,00
1390 #G	P.T. Tettoia "D"		<p>N. 3 cavalletti artigianali in acciaio in discreto stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 di dimensioni pari a circa L270 x H72 Cm - n. 1 di dimensioni pari a circa L238 x H80 Cm - n. 1 di dimensioni complessive pari a circa L235 x H81 Cm. 	120,00
1391 #G	P.T. Tettoia "D"		<p>Struttura in acciaio per banco a ripiani in buono stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa L100 x H100 x P40 Cm.</p>	60,00
1392	P.T. Tettoia "D"		<p>Scala in acciaio in cattivo stato di conservazione di dimensioni pari a circa L50 x H350 Cm.</p>	15,00

#D				
1393	P.T. Tettoia "D"		Badile in acciaio con manico in legno in discreto stato di conservazione, manico da sostituire.	6,00
1394	P.T. Tettoia "D"		N. 2 elementi lineari in acciaio di natura sconosciuta di lunghezza complessiva pari a circa 4,60 Mt.	30,00
#V				

Tettoia
"D"

N. 2 Ventilatori/aspiratori industriali marca F.lli Ferrari modello MEC452N4ARD0 nuovi in buono stato di conservazione dotati di motore elettrico da 5,5 Kw marca MarelliMotori.

I ventilatori modello NEC sono adatti al trasporto di fluidi polverosi, anche con notevole quantità di materiale solido in sospensione, le giranti sono chiuse e le pale a profilo negativo.



#F




1396





P.T.
Tettoia
"D"






Ribaltatore azionato da motore elettrico da 0,5 Hp marca CHT in buono stato di conservazione.



1.200,00

#F				
1397	P.T. Tettoia "D"		N. 3 cinghie per sollevamenti in mediocre stato di conservazione.	12,00
1398	P.T. Tettoia "D"		N. 3 pannelli in acciaio zincato in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa L40 x H220 Cm.	60,00
#V				




<p>1402</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno</p> <p>"C"</p>		<p>Serbatoio aria ex. Compressore in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>60,00</p>
<p>1403</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno</p> <p>"C"</p>		<p>Supporto ribaltabile per secchio in cattivo stato di conservazione.</p>	<p>18,00</p>
<p>1404</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno</p> <p>"C"</p>		<p>Pulegge di rinvio su cuscinetti per cavi in acciaio in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>115,00</p>
<p>1405</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno</p> <p>"C"</p>		<p>N. 6 lastre di granito grigio di dimensioni pari a circa 250 x 200 Cm e spessore pari a circa 2 Cm oltre spezzone informe.</p>	<p>250,00</p>

<p>1406</p>	<p>P.T. Esterno "C"</p>		<p>Vetusto quadro elettrico in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>90,00</p>
<p>#O</p> <p>1407</p>	<p>P.T. Esterno "C"</p>		<p>Struttura in acciaio tubolare, di utilizzo sconosciuto, in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L400 x H190 Cm.</p>	<p>35,00</p>
<p>#V</p>				

<p>1408</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>N. 4 porzioni di ringhiera in acciaio zincato in discreto stato di conservazione.</p> <p>Trattandosi di settori di parapetto inclinati, impiegati normalmente per scale o rampe, si ritiene poco probabile un riutilizzo compatibile.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>350,00</p>
<p>1409</p> <p>#P</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Scarti di acciaio vari per un peso approssimativo stimato a vista in 60 Kg da riciclare.</p>	<p>6,00</p>
<p>1410</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Elementi in acciaio in discreto stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 lastra di dimensioni pari a circa 3000 x 1540 x 10 mm - n. 1 lastra di dimensioni pari a circa 2000 x 1000 x 10 mm - n. 1 barra a sezione circolare di dimensioni pari a circa 6000 x Φ 43 mm e spessore pari a circa 3 mm. - n. 7 profili ad "U" pesanti di dimensioni pari a circa 140 x 50 x 5500 mm, spessore spalle 23 mm, spessore base 14 mm. 	<p>1.000,00</p>

#V			<p>- n. 1 profilo ad "L" di dimensioni pari a circa 150 x 150 x 3950 mm e spessore pari a circa 18 mm.</p>	
1411	<p>P.T. Esterno "C"</p>		<p>Elementi in acciaio in discreto stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 lastra di dimensioni pari a circa 2400 x 2520 x 10 mm - n. 1 lastra di dimensioni pari a circa 3680 x 370 x 10 mm - n. 1 profilo ad "L" di dimensioni pari a circa 100 x 100 x 6080 e spessore pari a circa 10 mm. - n. 1 profilo ad "L" di dimensioni pari a circa 50 x 100 x 6080 mm e spessore pari a circa 8 mm. - n. 2 quadrelli pieni di dimensioni pari a circa 30 x 20 x 6000 mm. - Vari elementi minori valutati a corpo. 	900,00

#V				
1412	P.T. Tettoia "D"		Rifiuti chimici privi di valore da smaltire.	-8,00
#L				
1413	P.T. Tettoia "D"		N. 4 piastrelle campione in marmo di varia misura in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	12,00
#N				
1414	P.T. Tettoia "D"		Rifiuti vari privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.	-20,00

#L				
1415 #F	P.T. Tettoia "D"		Filo diamantato in mediocre stato di conservazione.	50,00
1416	P.T. Esterno "B"		<p>Elementi in acciaio in discreto stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 2 scatolati a sezione quadrata di dimensioni pari a circa 120 x 120 x 6000 mm e spessore pari a circa 3 mm. - n. 2 profili ad "U" di dimensioni pari a circa 40 x 50 x 6000 e spessore pari a circa 4 mm. - n. 1 profilo ad "L" di dimensioni pari a circa 75 x 50 x 6000 mm e spessore pari a circa 4 mm. - n. 2 piatti di dimensioni pari a circa 60 x 8 x 6000 mm - n. 3 piatti di dimensioni pari a circa 30 x 8 x 6000 mm. 	700,00

#V:



1417

P.T.
Esterno "B"



N. 2 involucri (presumibilmente realizzati per contenere ventilatori di impianti di ventilazione) realizzati con struttura in acciaio zincato e riempimento in pannelli di lamiera coibentata.
Valutazione a corpo.

300,00

#V



1418

P.T.
Box "B"

Ufficio mobile marca Costa Box in pannelli coibentati di ingombro complessivo esterno pari a circa 500 x 230 Cm e dimensioni interne pari a circa L488 x P218 x H215 Cm in discreto stato di conservazione ma danneggiato nella facciata principale. Il box è dotato di porta e finestra standard sulla facciata principale.

1700,00

#X



1419

P.T.
Box "A"



Baracca mobile marca Costa Box in lamiera di ingombro complessivo esterno pari a circa 300 x 200 Cm e dimensioni interne pari a circa L290 x P190 x H220 Cm in buono stato di conservazione.
Il box è dotato di porta standard in lamiera sulla facciata principale.

300,00



#X				
1420	P.T. Tettoia "A"		Scarti di acciaio vari per un peso approssimativo stimato a vista in 90 Kg da riciclare.	9,00
#P				
1421	P.T. Box "B"		Scrivania in laminato in discreto stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa L70 x H 72 x P60 Cm.	35,00
#A				
1422	P.T. Box "B"		Scrivania in laminato in discreto stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa L123 x H 72 x P60 Cm.	60,00
#A				
1423	P.T. Box "B"		Scrivania in laminato in discreto stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa L70 x H 72 x P60 Cm.	35,00
#A				

<p>1424</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Scrivania in laminato angolare in discreto stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa L1 70 x L2 123 x H 72 x P60 Cm.</p>	<p>115,00</p>
<p>1425</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Climatizzatore a basamento mobile marca Zibro modello P28 apparentemente in discreto stato di conservazione.</p> <p>Lo scrivente C.T.U. , essendo il fabbricato sprovvisto di energia elettrica, non è stato in grado di testare il funzionamento del macchinario.</p>	<p>180,00</p>

<p>1426</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Sedia operativa a ruote per ufficio di fascia economica in stoffa in discreto stato.</p>	<p>15,00</p>
<p>1427</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Stufetta elettrica marca Vortice modello Caldore in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>30,00</p>


<p>1432</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>	 	<p>Cassetta pronto soccorso in ottimo stato di conservazione contenente materiale da controllare.</p>	<p>12,00</p>
<p>1433</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>	 	<p>N. 13 dischi da taglio/mola per mola a disco manuale piccola in buono stato di conservazione.</p>	<p>9,00</p>

<p>1434</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Disco da taglio/mola per mola a disco manuale piccola in buono stato di conservazione.</p>	<p>1,00</p>
<p>1435</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>N. 16 vetri protettivi di ricambio per maschere protettive da saldatura nuovi in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>60,00</p>
<p>1436</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Scatola contenente vari accessori e ricambi per saldatura in ottimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>75,00</p>

<p>1437</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Scatola contenente n. 2 mascherine protettive delle vie respiratorie usa e getta nuove in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>3,00</p>
<p>1438</p> <p>#B</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>N. 2 scatole contenenti n. 96 bacchette per rilegatura nuove in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>3,50</p>


<p>1439</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Sedia da ufficio di fascia economica in stoffa di colore nero in buono stato.</p>	<p>10,00</p>
<p>1440</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Scatola contenente alcuni tappi terminali per elementi scatolati nuovi in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>
<p>1441</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>N. 5 ventose dimostrative in alluminio in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>25,00</p>

1442	P.T. Box "B"		<p>N. 3 scaffalature in laminato da ufficio di cui una in buono stato di conservazione e due danneggiate. Le scaffalature hanno singolarmente dimensioni pari a circa L36,5 x H104 x P29 Cm.</p>	15,00
#A				
1443	P.T. Box "B"		Encoder marca Eltra nuovo in ottimo stato di conservazione.	95,00

#C				
1444	P.T. Box "B"		Vari cavi per monitor PC prevalentemente in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	10,00
#C				
1445	P.T. Box "B"		N. 2 elmetti protettivi in buono stato di conservazione.	8,00
#H				

<p>1446</p> <p>#H</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Cintura di sicurezza anticaduta marca Tractel nuova in ottimo stato di conservazione.</p>	<p>35,00</p>
<p>1447</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Squadretta artigianale in acciaio in buono stato di conservazione.</p>	<p>3,00</p>
<p>1448</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Elementi dimostrativi vari in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>25,00</p>

<p>1449</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Box "B"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire. Valutazione a corpo.</p>	<p>-8,00</p>
<p>1450</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "B"</p>		<p>Vetusto quadro elettrico incompleto. Dimensioni complessive pari a circa L0,65 x H1,60 x P0,72 mt. Valutazione a corpo.</p>	<p>180,00</p>

<p>1451</p> <p>#V</p>	<p>P.T. Esterno "B"</p>		<p>Lastra in acciaio verniciato in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa L66 x H265 mm</p>	<p>9,00</p>
<p>1452</p> <p>#V</p>	<p>P.T. Esterno "B"</p>		<p>Struttura artigianale in acciaio in discreto stato di conservazione di impiego sconosciuto. Dimensioni complessive pari a circa L190 x H125 Cm.</p>	<p>55,00</p>

<p>1453</p>	<p>P.T. Esterno "B"</p>		<p>Vari carter in acciaio verniciato in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>85,00</p>
<p>#V</p>	<p>1454</p> <p>P.T. Esterno "B"</p>		<p>N. 5 piastrelle dimostrative in pietra varia in discreto stato di conservazione.</p>	<p>45,00</p>
<p>#Z</p>				

<p>1455</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "B"</p>		<p>Componente catena di lavorazione in cattivo stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L405 x P202 x H125 Cm.</p>	<p>450,00</p>
<p>1456</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "A"</p>		<p>N. 10 lastre a 2 Cm di marmo di Carrara in buono stato comprensive di cavalletti di sostegno in acciaio.</p>	<p>650,00</p>
<p>1457</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "A"</p>		<p>N. 2 lastre a 3 Cm di marmo di Carrara e n. 3 lastre a 2 Cm di marmo di Carrara in buono stato comprensive di cavalletti di sostegno in acciaio.</p>	<p>550,00</p>




<p>1458</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "A"</p>		<p>Tubo in PVC con curva in mediocre stato di conservazione. Diametro del tubo pari a circa 200 mm e lunghezza complessiva pari a circa 4,70 Mt.</p>	<p>10,00</p>
<p>1459</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "A"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire.</p>	<p>-15,00</p>
<p>1460</p> <p>#A</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "A"</p>		<p>Anfora decorativo in rame in discreto stato di conservazione.</p>	<p>10,00</p>

1461 #G	P.T. Esterno "A"		Bidono immondizia in materiale plastico con ruote girevoli in discreto stato di conservazione.	180,00
1462 #N	P.T. Esterno "A"		N. 3 piastrelle dimostrative in pietra varia oltre vari spezzoni in discreto stato di conservazione.	10,00
1463 #N	P.T. Esterno "A"		N. 8 piastrelle dimostrative in pietra varia oltre vari spezzoni in discreto stato di conservazione.	30,00
1464 #L	P.T. Esterno "B"		Rifiuti vari privi di valore da smaltire.	-6,00
1465	P.T. Esterno "C"		Vario materiale per tubazioni in acciaio zincato (presumibilmente aspirazione ed espulsione aria) in discreto stato di conservazione. Si elencano di seguito i quantitativi estrapolati durante i vari sopralluoghi: - n. 40 circa tubi di diametro pari a circa 450 mm e lunghezza pari a circa 2000 mm. - n. 13 curve a 90° di diametro pari a	2.600,00



circa 450 mm.
- n. 8 convogliatori vari
- svariati collari di giunzione e
componenti vari.
Valutazione a corpo.




<p>1466</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Vetusto trabattello in acciaio zincato in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>12,00</p>
<p>1467</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Struttura artigianale in acciaio (presumibilmente scaffalatura) in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>
<p>1468</p> <p>#G</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Carretto in acciaio in cattivo stato di conservazione da ristrutturare. Valutazione a corpo.</p>	<p>130,00</p>




<p>1469</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Barra in acciaio con n. 32 sensori (interruttori a contatto) il tutto in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>90,00</p>
<p>1470</p> <p>#Q</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Sollevatore idraulico manuale in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>80,00</p>




<p>1471</p> <p>#V</p>	<p>P.T. Esterno "C"</p>		<p>N. 2 travi in acciaio zincato costituenti la struttura principale di una scala a gradini in discreto stato di conservazione oltre scatolati vari. Lunghezza complessiva delle travi pari a circa 6,40 Mt.</p>	<p>300,00</p>
<p>1472</p> <p>#V</p>	<p>P.T. Esterno "C"</p>		<p>N. 3 guide in alluminio ed acciaio in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>40,00</p>
<p>1473</p> <p>#V</p>	<p>P.T. Esterno "C"</p>		<p>Struttura pieghevole di utilizzo sconosciuto in acciaio di utilizzo sconosciuto in mediocre stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L320 x P156 Cm in mediocre stato di conservazione.</p>	<p>120,00</p>




<p>1474</p> <p>#P</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Scarti di acciaio vari per un peso approssimativo stimato a vista in 190 Kg da riciclare.</p>	<p>19,00</p>
<p>1475</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire.</p>	<p>-40,00</p>
<p>1476</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>N. 2 scatolati in acciaio ad "L" in mediocre stato di conservazione di dimensioni pari a circa L1 177 x L2 265 x P10 Cm.</p>	<p>40,00</p>

<p>1477</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Rifiuti chimici privi di valore da smaltire.</p>	<p>-10,00</p>
<p>1478</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Lamiera in acciaio verniciato da copertura in discreto stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L330 x P100 Cm.</p>	<p>9,00</p>
<p>1479</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Vetusto impianto di gestione aria pressurizzata in pessimo stato di conservazione.</p>	<p>180,00</p>

<p>1480</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Vetusto impianto di gestione aria pressurizzata in pessimo stato di conservazione.</p>	<p>180,00</p>
<p>1481</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Telaio per taglio materiali lapidei in cattivo stato di conservazione scomposto.</p>	<p>1200,00</p>
<p>1482</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Macchina taglio materiali lapidei a filo in pessimo stato di conservazione.</p>	<p>950,00</p>

<p>1483</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Ex. serbatoio aria / vaso di espansione da valutarsi come scarti metallici.</p>	<p>5,00</p>
<p>1484</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Profilato ad "L" in acciaio in discreto stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa L550 x H5 x P10 Cm e spessore pari a circa 10 mm.</p>	<p>35,00</p>
<p>1485</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Attuatore lineare oleodinamico in pessimo stato di conservazione. Lunghezza complessiva a riposo pari a circa 365 Cm e diametro esterno del cilindro pari a circa 85 mm.</p>	<p>350,00</p>

<p>1486</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Blocco informe di pietra indefinita di poco valore. Dimensioni complessive pari a circa B280 x H140 x P65 Cm, volume pari a circa 2,55 Mc.</p>	<p>70,00</p>
<p>1487</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Varie lastre di pietra indefinita di poco valore. - n. 3 di dimensioni pari a circa 270 x 150 Cm e spessore pari a circa 2 Cm - spezzoni vari di poco valore.</p>	<p>45,00</p>
<p>1488</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire.</p>	<p>-15,00</p>

1489	<p>P.T. Esterno "C"</p>	 	<p>N. 5 ripiani in acciaio in discreto stato di conservazione di dimensioni complessive pari a circa L380 x H220 Cm.</p>	1.500,00
#V				
1490	<p>P.T. Esterno "C"</p>		<p>Vari spezzoni di pietra indefinita di poco valore valore.</p>	20,00
#N				

<p>1491</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Blocco informe di pietra indefinita di poco valore.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa B180 x H120 x P70 Cm, volume pari a circa 1,50 Mc.</p>	<p>40,00</p>
<p>1492</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Blocco informe di pietra indefinita di poco valore.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa B100 x H60 x P240 Cm, volume pari a circa 1,44 Mc.</p>	<p>38,00</p>
<p>1493</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Blocco informe di granito indefinito di poco valore utilizzato come cavia per telai.</p> <p>Dimensioni complessive pari a circa B115 x H40 x P65 Cm, volume pari a circa 0,30 Mc.</p>	<p>10,00</p>

1494 #N	P.T. Esterno "C"		<p>Blocco informe di pietra indefinita di poco valore. Dimensioni complessive pari a circa B250 x H50 x P130 Cm, volume pari a circa 1,62 Mc.</p>	45,00
1495 #N	P.T. Esterno "C"		<p>Blocco informe di pietra indefinita di poco valore. Dimensioni complessive pari a circa B260 x H80 x P150 Cm, volume pari a circa 3,12 Mc.</p>	85,00
1496 #N	P.T. Esterno "C"		<p>Blocco informe di pietra indefinita di poco valore. Dimensioni complessive pari a circa B200 x H70 x P115 Cm, volume pari a circa 1,60 Mc.</p>	40,00
1497 #N	P.T. Esterno "C"		<p>Blocco informe di pietra indefinita di poco valore. Dimensioni complessive pari a circa B50 x H70 x P250 Cm (sezione triangolare), volume pari a circa 0,44 Mc.</p>	12,00

<p>1498</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Blocco regolare di pietra indefinita di poco valore. Dimensioni complessive pari a circa B260 x H90 x P75 Cm, volume pari a circa 1,75 Mc.</p>	<p>100,00</p>
<p>1499</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Blocco informe di pietra indefinita di poco valore. Dimensioni complessive pari a circa B100 x H80 x P115 Cm, volume pari a circa 0,90 Mc.</p>	<p>25,00</p>
<p>1500</p> <p>#L</p>	<p>P.T.</p> <p>Esterno "C"</p>		<p>Rifiuti vari privi di valore da smaltire.</p>	<p>-12,00</p>

1501	P.T. Tettoia "A"		Vetusto ventilatore, presumibilmente annesso a bruciatore a gas, in pessimo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	22,00
#I				
1502	P.T. Tettoia "A"		Rotoli pellicola trasparente da imballaggio incompleto in buono stato di conservazione. Diametro esterno rotolo pari a circa 22Cm, lunghezza pari a circa 50 Cm.	9,00
#V				
1503	P.T. Tettoia "A"		N. 2 rotoli di membrana fibrata in mediocre stato di conservazione. Diametro esterno rotolo pari a circa 18Cm, lunghezza pari a circa 50 Cm.	55,00
#V				




<p>1504</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Spezzone gomma flessibile grande portata in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>75,00</p>
<p>1505</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Vecchia scala in alluminio danneggiata in pessimo stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>6,00</p>
<p>1506</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Attuatore lineare pneumatico in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>15,00</p>

<p>1507</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Dispencer artigianale liquidi industriali (olio idraulico materiali di simile consistenza) in discreto stato di conservazione ma incompleto.</p>	<p>350,00</p>
<p>1508</p>	<p>P.T.</p> <p>Tettoia "A"</p>		<p>Secchio in acciaio contenente vari componenti per tubazioni oleodinamiche in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>19,00</p>




#M				
1509	<p>P.T. Tettoia "A"</p>	 	<p>Secchio in acciaio contenente vari componenti per tubazioni oleodinamiche in mediocre stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	28,00
1510	<p>P.T. Tettoia "A"</p>		<p>N. 2 spezzoni di tubazione oleodinamica flessibile con raccordi in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	30,00
#M				

1511 #D	P.T. Capannone "A"		N. 3 dischi da taglio/mola per mola a disco manuale grande in buono stato di conservazione.	5,00
1512 #C	P.T. Capannone "A"		Cartone contenente n. 5 confezioni di sensori di prossimità Pepperl+Fuchs e n. 2 rotoli di cavi specifici. Valutazione a corpo.	290,00
1513 #T	P.T. Capannone "A"		Elettrovalvola in discreto stato di conservazione.	20,00




<p>1514</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 24 morsetti marca Siemens in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>12,00</p>
<p>1515</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Vari cavi elettrici per circuiti di segnalazione in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>8,00</p>
<p>1516</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Secchio in materiale plastico contenente vari componenti in acciaio in ottimo stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'760 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	<p>22,00</p>




1517	P.T. Capannone "A"	 	<p>Contenitore in materiale plastico in buono stato contenente ferramenta varia in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'090 Grammi. S'intende compreso il solo contenuto del contenitore.</p>	11,00
#U				
1518	P.T. Capannone "A"		<p>N. 8 contenitori in materiali plastico impilabili mediamente in discreto stato di conservazione.</p>	13,00
#G				
1519	P.T. Capannone "A"		<p>Solenoide marca Camozzi modello G7K nuovo in perfetto stato di conservazione.</p>	2,00
#O				




<p>1520</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Cassa in legno contenente ferramenta varia in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 21'000 Grammi.</p>	<p>95,00</p>
<p>1521</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Secchio in acciaio contenente ferramenta varia in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 2'500 Grammi.</p>	<p>20,00</p>






<p>1522</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Cartone contenente ferramenta varia, principalmente inerente tubazioni pneumatiche, in mediocre stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 4'100 Grammi.</p>	<p>32,00</p>
<p>1523</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Disco da taglio/mola per mola a disco manuale grande in buono stato di conservazione.</p>	<p>1,50</p>
<p>1524</p> <p>#N</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 20 piastrelle in marmo bianco Carrara formato 20 x 20 Cm in buono stato di conservazione.</p>	<p>30,00</p>

<p>1525</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Contenitore in materiale plastico in discreto stato contenente componenti pneumatici vari in buono stato di conservazione.</p>	<p>32,00</p>
<p>1526</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Filettatrice manuale marca Ridgid modello R-200 in discreto stato di conservazione prima di mezzo rotante.</p>	<p>80,00</p>



1527 #S	P.T. Capannone "A"		Gancio girevole per sollevamento in acciaio in discreto stato di conservazione.	7,50
1528 #I	P.T. Capannone "A"		N. 3 pignoni per trasmissioni a catena in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.	10,00
1529 #D	P.T. Capannone "A"		Mozzo rotante per filettatrice Ridgid in discreto stato di conservazione. Filettatrice censita al punto 1526.	30,00

<p>1530</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Contenitore in materiale plastico contenente vari attrezzi manuali in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>21,00</p>
<p>1531</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Barilotto in acciaio verniciato uso spessore/vaso di espansione nuovo in perfetto stato di conservazione.</p>	<p>15,00</p>
<p>1532</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Vetusta "pistola" con tubazione per saldatrice a filo continuo in pessimo stato di conservazione.</p>	<p>7,00</p>


1533 #O	P.T. Capannone "A"		Prolunga elettrica industriale in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.	7,00
1534 #U	P.T. Capannone "A"		Contenitore in materiale plastico in buono stato contenente raccorderia e ferramenta varia in buono stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 900 Grammi.	9,00
1535 #D	P.T. Capannone "A"		N. 3 dischi da taglio/mola per mola a disco manuale piccola in buono stato di conservazione.	1,50


<p>1536</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Varie spine in acciaio in buono stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 3'600 Grammi.</p>	<p>22,00</p>
<p>1537</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>	 	<p>Valigetta porta elettrotensili in discreto stato di conservazione contenente attrezzatura e ferramenta varia come da foto.</p> <p>Valutazione a corpo.</p>	<p>11,00</p>
<p>1538</p> <p>#U</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>	 	<p>Bulloni a testa sferica in acciaio inox nuovi in perfetto stato di conservazione.</p> <p>Peso complessivo dell'articolo pari a circa 1'240 Grammi.</p>	<p>13,50</p>

<p>1539</p> <p>#S</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Cavo da sollevamento in acciaio in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>8,00</p>
<p>1540</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Barra in acciaio pieno in buono stato di conservazione di dimensioni pari a circa L3 x P2 x H367 Cm.</p>	<p>9,00</p>
<p>1541</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Rullo in acciaio con pignone per trasmissione a doppia catena in buono stato di conservazione di lunghezza pari a circa 105 Cm e diametro pari a circa 50 mm.</p>	<p>15,00</p>

<p>1545</p> <p>#T</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Scatola contenente vari raccordi in acciaio per tubazioni pneumatiche in discreto stato di conservazione. Peso complessivo dell'articolo pari a circa 660 Grammi.</p>	<p>7,50</p>
<p>1546</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>N. 3 supporti a flangia con cuscinetto a sfera nuovi in buono stato di conservazione.</p>	<p>25,00</p>

<p>1547</p> <p>#Y</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "A"</p>		<p>Secchio in acciaio contenente n. 2 palloni in pelle.</p>	<p>15,00</p>
<p>1548</p> <p>#S</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Cavo da sollevamento in acciaio in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>8,00</p>
<p>1549</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Inverter marca VEE (Voith-Elin Elektronik) modello Elvovert SD in pessimo stato di conservazione presumibilmente non funzionante.</p>	<p>200,00</p>

<p>1550</p> <p>#O</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Vetusto quadro elettrico in cattivo stato di conservazione. Dimensioni complessive pari a circa L0,50 x H0,70 x P0,25 mt. Valutazione a corpo.</p>	<p>95,00</p>
<p>1551</p> <p>#F</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Inverter marca VEE (Voith-Elin Elektronik) modello Elvovert SD in pessimo stato di conservazione presumibilmente non funzionante.</p>	<p>200,00</p>
<p>1552</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Pignone con albero di trasmissione entrambi in acciaio in cattivo stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>12,00</p>

<p>1553</p> <p>#V</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Spezzone cremagliera in acciaio con elementi di fissaggio (presumibilmente impiegata nel processo produttivo) in buono stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>35,00</p>
<p>1554</p> <p>#D</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Squadretta artigianale in acciaio in buono stato di conservazione.</p>	<p>4,00</p>
<p>1555</p> <p>#I</p>	<p>P.T.</p> <p>Capannone "B"</p>		<p>Spezzone di catena per trasmissioni in acciaio in discreto stato di conservazione. Valutazione a corpo.</p>	<p>5,00</p>

1556	<p>P.T. Capannone "D"</p>	 	<p>N. 2 tubi in materiale plastico di colore bianco e diametro pari a circa 50 mm in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche i seguito elencate: - n. 1 di lunghezza pari a circa 185 Cm - n. 1 di lunghezza pari a circa 300 Cm.</p>	6,00
#U				
1557	<p>P.T. Capannone "B"</p>		<p>Canale per cavidotti in acciaio zincato di larghezza pari a circa 20 Cm in buono stato di conservazione aventi le caratteristiche di seguito elencate: - n. 1 di lunghezza pari a circa 168 Cm - n. 1 di lunghezza pari a circa 205 Cm.</p>	14,00
#O				
TOTALE GENERALE				181'942,00