



**Inquadramento generale – Via Armando Angelini, 3**



**Inquadramento generale - Vista satellite 2d - Via Armando Angelini, 3**





Vista satellite 3d - Via Armando Angelini, 3.



Foto A - Veduta del Condominio di cui fa parte l'appartamento pignorato, vista da Largo Matteotti





**Foto B** - *Veduta da Largo Matteotti*





**Foto C** - Veduta panoramica prospetto lato Carrara





**Foto D** – Androne di ingresso condominiale da Via Angelini 3.





**Foto E** – Androne di ingresso condominiale da Via Angelini 3





**Foto F** – *Rampa di scale condominiale*



**Foto 1** – Pianerottolo di ingresso all'appartamento pignorato (piano quarto), interno 6.





**Foto 2** – *Pranzo*





Foto 3 – Pranzo





Foto 4 – Camera 1





**Foto 5** – Servizio igienico





**Foto 6** – Camera 1



**Foto 7** – *Cucina*





**Foto 8** – *Soggiorno*



Foto 9 – Soggiorno





Foto 10 – Ripostiglio



Foto 11 – Camera 2





**Foto 12** – Camera 2



**Foto 13** – *Vista dal balcone del soggiorno*



**Foto 14** – *Vista dal balcone del soggiorno*





Foto 15 – Vista dalla finestra del soggiorno



**Foto 16** – Accesso alla terrazza esclusiva del piano quinto





Foto 17 – Terrazza esclusiva con ripostiglio al piano quinto



Foto 18 – Terrazza esclusiva con ripostiglio al piano quinto



**Foto 19** – *Terrazza esclusiva con ripostiglio al piano quinto*





**Foto 20** – *Terrazza esclusiva con ripostiglio al piano quinto*



**Foto 21** – *Terrazza esclusiva con ripostiglio al piano quinto.*

*Massa, 20 dicembre 2018*

*Il C.T.U.*

*Geom.Luigi Chioni*