

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Vista dell'immobile – Angolo NORD-OVEST



Foto n. 3 – Vista dell'immobile – Facciata lato NORD



Foto n. 3 – Vista dell'immobile – Angolo NORD-OVEST

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 4 – Vista dell'immobile – Facciata lato OVEST



Foto n. 5 – Vista dell'immobile – Angolo NORD-EST



Foto n. 6 – Piano Terra - Hall di ingresso

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 7 – Piano Terra – Sala bar



Foto n. 8 – Piano Terra – Saletta Ristorante



Foto n. 9 – Piano Terra – Corridoio di distribuzione

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 10 – Piano Terra – Servizio igienico



Foto n. 11 – Piano Terra – Scale di accesso ai piani superiori



Foto n. 12 – Piano Terra – Servizio igienico

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 13 – Piano Terra – Saletta



Foto n. 14 – Piano Terra – Cucina



Foto n. 15 – Piano Terra – Sala Ristorante

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 16 – Piano Terra – Sala Ristorante



Foto n. 17 – Piano Primo – Corridoio di distribuzione



Foto n. 18 – Piano Primo – Camera (blocco preesistente)

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 19 – Piano Primo – bagno (blocco preesistente)



Foto n. 20 – Piano Primo – camera (blocco preesistente)



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 22 – Piano Primo – Camera (nuovo blocco)



Foto n. 23 – Piano Primo – Bagno (nuovo blocco)



Foto n. 24 – Piano Primo – Camera (nuovo blocco)

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 25 – Piano Primo – Bagno (nuovo blocco)



Foto n. 26 – Piano Secondo – Corridoio di distribuzione



Foto n. 27 – Piano Secondo – Camera ( blocco preesistente)

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 28 – Piano Primo – Bagno ( blocco preesistente)



Foto n. 29 – Piano Secondo – Camera ( blocco preesistente)



Foto n. 30 – Piano Secondo – Bagno ( blocco preesistente)

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 31 – Piano Primo – Scale



Foto n. 32 – Piano Secondo – Camera ( nuovo blocco )



Foto n. 33 – Piano Secondo – Bagno ( nuovo blocco )

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 34 – Piano Primo – Camera (nuovo blocco)



Foto n. 35 – Piano Secondo – bagno ( nuovo blocco )



Foto n. 36 – Piano Secondo – Rilievo sfogliature alla base dei muri

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 37 – Piano Secondo – Rilievo infiltrazioni sul soffitto di una camera



Foto n. 38 – Piano Secondo – Rilievo sfogliature alla base del muro del corridoio



Foto n. 39 – Piano Secondo – Piano Secondo – Rilievo infiltrazioni sul soffitto del corridoio

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 40 – Piano Secondo – Rilievo infiltrazioni sul soffitto del corridoio



Foto n. 41 – Terzo livello – Lastrico solare sul nuovo blocco



Foto n. 42 – Terzo livello – Particolare della pavimentazione

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 43 – Piano Copertura – Manto copertura del blocco preesistente



Foto n. 44 – Piano Copertura – Manto copertura del blocco preesistente



Foto n. 45 – Piano Copertura – Particolare del manto di copertura

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 46 – Piano Sottotetto o terzo - Corridoio di distribuzione



Foto n. 47 – Piano Sottotetto o terzo – Vano scala



Foto n. 48 – Piano Sottotetto o terzo – Vano sottotetto

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 49 – Piano Sottotetto o terzo - Vano sottotetto




Foto n. 50 – Piano Sottotetto o terzo – Vano sottotetto



Foto n. 51 – Piano Sottotetto o terzo – Rilevamento stato delle controsoffittature

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 52 – Terreni foglio 153 mappali 3 – 33 - 35



Foto n. 53 – Terreni foglio 153 mappali 3 – 33 - 35



Foto n. 54 – Terreni foglio 153 mappali 3 – 33 - 35