



VISTA AEREA NON RECENTE, DEL COMPENDIO [REDACTED] SPA





Identificazione dei corpi di fabbrica secondo il rilievo del perito





**VISTA D'INSIEME DEL COMPENDIO [REDACTED] SPA,
ALLO STATO ATTUALE, SCATTATA DAL PERITO**




















FABBRICATO "A"






Foto 36



Foto 37




Foto 38




Foto 39






Foto 40



Foto 41



Foto 42



Foto 43






Foto 48



Foto 49



Foto 50



Foto 51





Foto 52



Foto 53




Foto 54




Foto 55



Foto 56



Foto 57




Foto 58



Foto 59






Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63






Foto 64




Foto 65




Foto 66



Foto 67








Foto 72



Foto 73




Foto 74



Foto 75










Foto 84



Foto 85





Foto 86



Foto 87

FABBRICATO "B"










Foto 101



Foto 102



Foto 103



Foto 104



Foto 105



Foto 106

FABBRICATO "C" con tettoie C1-C2-C3





Foto 109



Foto 110



Foto 111



Foto 112



Foto 113




Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117



Foto 118



Foto 119






Foto 120



FABBRICATO "D5-D6-D7- D8" con annessi D1-D2-D3-D4








Foto 133



Foto 134



Foto 135



Foto 136



Foto 137



Foto 138





Foto 145



Foto 146



Foto 147



Foto 148



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153



Foto 154



Foto 155




Foto 156







Foto 163




Foto 164



Foto 165



Foto 166




Foto 167



Foto 168



Foto 169



Foto 170



Foto 171



Foto 172



Foto 172



Foto 173



Foto 174



Foto 175



Foto 176



Foto 177



Foto 178



Foto 179



Foto 180



Foto 181



Foto 182



Foto 183



Foto 184



Foto 185



Foto 186



Foto 187



Foto 188



Foto 189



Foto 190



Foto 191

TETTOIA "D1"



TETTOIA "E"



Foto 195



Foto 196

BOX "F"



TETTOIA "G"



EDIFICIO "H" – "H1" (cabina elettrica – locale quadro elettrico)





Foto 206



Foto 207



Foto 208



Foto 209



Foto 210



Foto 211

TETTOIA "L"



BOX "M"



Manufatto "N"



Manufatto "O"



Tettoia "P"

