

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Porzione A - Zona giorno prima della esecuzione dei lavori edili



Foto n. 2 – Porzione A - Zona giorno dopo la esecuzione dei lavori edili



Foto n. 3 – Porzione A - Zona giorno dopo la esecuzione dei lavori edili



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 4 – Porzione A- Camera prima della esecuzione dei lavori edili



Foto n. 5 – Porzione A- Camera dopo la esecuzione dei lavori edili



Foto n. 6 – Porzione A- Camera dopo la esecuzione dei lavori edili



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 7 – Vano BCNC sub 24 prima della esecuzione dei lavori edili



Foto n. 8 – Vano BCNC sub 24 dopo la esecuzione dei lavori edili



Foto n. 9 – Vano BCNC sub 24 dopo la esecuzione dei lavori edili



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Vista del fabbricato da Via A. Maggiani – Angolo SUD



Foto n. 2 – Vista del fabbricato Via A. Maggiani – Angolo OVEST



Foto n. 3 – Vista del fabbricato Via A. Maggiani – Facciata appartamento

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 4 – Vista del fabbricato sul retro – Angolo EST



Foto n. 5 – Vista del fabbricato sul retro – Angolo NORD



Foto n. 6 – Ingresso comune BCNC sub 24

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto n. 7 – Ingresso comune BCNC sub 24



Foto n. 8 – Servizio igienico realizzato su parte comune BCNC sub 24



Foto n. 9 – Locale comune che fa parte del BCNC sub 24

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 10 – Disimpegno unità A – porzione del sub 7



Foto n. 11 – Camera unità A – porzione del sub 7



Foto n. 12 – Zona giorno unità A – porzione del sub 7

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 13 – Cucina unità B – porzione del sub 7



Foto n. 14 – Camera unità B – porzione del sub 7



Foto n. 15 – Bagno unità B – porzione del sub 7