

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto n. 1 – Vista del fabbricato lato NORD-OVEST**



**Foto n. 2 – Vista del fabbricato angolo NORD**



**Foto n. 3 – Vista del fabbricato lato SUD-EST**



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 4 – Vista del fabbricato angolo SUD



Foto n. 5 – Appartamento PT – fg 61 m 690/4 – Cucina pranzo




Foto n. 6 – Appartamento PT – fg 61 m 690/4 – Bagno



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 7 – Appartamento PT – fg 61 m 690/4 – Camera




Foto n. 8 – Appartamento PT – fg 61 m 690/4 – Camera



Foto n. 9 – Garage PT – fg 61 m 690/3 – Angolo OVEST



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 10 – Garage PT – fg 61 m 690/3 – Angolo SUD



Foto n. 11 – Garage PT – fg 61 m 690/3 – Interno



Foto n. 12 – Garage PT – fg 61 m 690/3 – Tettoie abusive da demolire



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 13 – Appartamento P1 – fg 61 m 690/5 – Cucina




Foto n. 14 – Appartamento P1 – fg 61 m 690/5 — Bagno




Foto n. 15 – Appartamento P1 – fg 61 m 690/5 – Disimpegno 2



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 16 – Appartamento P1 – fg 61 m 690/5 – Disimpegno 1



Foto n. 17 – Cantina – fg 61 m 1161 — Angolo NORD



Foto n. 18 – Cantina – fg 61 m 1161 – lato NORD-EST



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 19 – Terreno– fg 61 m 1159



Foto n. 20 – Terreno – fg 61 m 705-735

