

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Cancello pedonale e accesso al fabbricato condominiale su Via Palestro



Appartamento

Affaccio su Via Palestro

Appartamento



Affaccio su cortile interno

Box



Posto auto scoperto su cui è installato box in lamiera



APPARTAMENTO



Ingresso-disimpegno



Soggiorno-Pranzo





Cucina



Camerette



Bagno



CANTINA

Cantina



Corridoio di accesso al locale cantina



Cantina



Presenza di infiltrazioni di umidità

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
al sopralluogo del 23 novembre 2020

Appartamento a P.1°

Ingresso



Cucina







Soggiorno-pranzo



Camera matrimoniale



Cameretta



Bagno



Ripostiglio

\* \* \*



Cantina a P.seminterrato



Box lamiera/garage, nella corte comune