

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Vista del fabbricato di cui fa parte il bene – Angolo NORD



Foto n. 2 – Vista del fabbricato di cui fa parte il bene – Angolo OVEST



Foto n. 3 – Vista del fabbricato di cui fa parte il bene – Angolo EST

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 4 – Vista dell'appartamento al piano settimo




Foto n. 5 – vano scala condominiale al piano terra




Foto n. 6 – Scale condominiali al piano settimo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 7 – Appartamento sub 49 - Soggiorno



Foto n. 8 – Appartamento sub 49 - Soggiorno



Foto n. 9 – Appartamento sub 49 - Cucina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 10 – Appartamento sub 49 – Camera matrimoniale



Foto n. 11 – Appartamento sub 49 - Camera



Foto n. 12 – Appartamento sub 49 - Bagno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 13 – Appartamento sub 49 – Bagno



Foto n. 14 – Appartamento sub 49 – Terrazzo chiuso abusivamente



Foto n. 15 – Appartamento sub 49 - Ripostiglio

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n. 16 – Locali di sgombero sub 50 – Opera abusiva



Foto n. 17 – Locali di sgombero sub 50 – Opera abusiva



Foto n. 18 – Locali di sgombero sub 50 – Opera abusiva