



Foto 1. Ingresso fabbricato principale (PT)




Foto 2. Ingresso fabbricato principale (PT)



Foto 3. Ingresso fabbricato principale, porta soggiorno (PT)



Foto 4. Ingresso fabbricato principale, porta verso disimpegno zona notte (PT)



Foto 5. Cucina (PT)



Foto 6. Cucina (PT)




Foto 7. Cucina (PT)



Foto 8. Camino nel locale cucina (PT)



Foto 9. Soggiorno (PT)



Foto 10. Soggiorno (PT)



Foto 11. Soggiorno (PT)



Foto 12. Soggiorno (PT)



Foto 13. Soggiorno (PT)



Foto 14. Soggiorno (PT)



Foto 15. Ripostiglio (PT)



Foto 16. Disimpegno (PT)




Foto 17. Camera singola (PT)



Foto 18. Camera matrimoniale (PT)



Foto 19. Camera singola (PT)




Foto 20. W.C. (PT)



Foto 21. Camera matrimoniale (PT)





Foto 22. Bagno (PT)



Foto 23. Bagno (PT)



Foto 24. Bagno (PT)



Foto 25. Finestre bagno (PT)



Foto 26. Terrazza d'accesso a piano primo



Foto 27. Soggiorno (P1°)



Foto 28. Soggiorno (P1°)



Foto 29. Soggiorno (P1°)



Foto 30. Soggiorno (P1°)



Foto 31. Soggiorno (P1°)



Foto 32. Studio/locale di sgombro (P1°)




Foto 33. Soggiorno (P1°), porta d'accesso a studio/locale di sgombro



Foto 34. Studio/locale di sgombro (P1°)



Foto 35. Cucina (P1°)



Foto 36. Cucina (P1°)



Foto 37. Cucina (P1°)



Foto 38. Barbecue su terrazza lato mare a piano primo



Foto 39. Terrazza lato mare (P1°)



Foto 40. Terrazza lato mare (P1°)



Foto 41 e 42. Terrazza lato mare (P1°)



Foto 43. Camera singola (P1°)




Foto 44. Camera singola (P1°)





Foto 45. Camera singola (P1°)



Foto 46. Camera singola (P1°)




Foto 47. Disimpegno (P1°)



Foto 48. Bagno (P1°)




Foto 49. Bagno (P1°)



Foto 50. Camera matrimoniale (P1°)



Foto 51. Camera matrimoniale (P1°)



Foto 52. Prospetto lato Viareggio (P1°)



Foto 53. Terrazza lato Viareggio (P1°)



Foto 54. Scala esterna




Foto 55. Scala esterna



Foto 56. Esterno lato monti



Foto 57. Esterno lato monti



Foto 58. Esterno lato monti



Foto 59. Esterno lato Carrara



Foto 60. Esterno lato Carrara



Foto 61. Esterno lato Viareggio



Foto 62. Esterno lato Viareggio



Foto 63. Tettoia abusiva da smantellare