

---

**TRIBUNALE DI MASSA**  
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

promossa da: [REDACTED] Srl

contro: [REDACTED] Srl

N.R.G. E.I. 162/2018  
Data udienza: 09.10.2019 ore 11.15

Giudice Delle Esecuzioni: Dott.ssa ELISA PINNA

Custode Giudiziario: Dott. Massimiliano Tognelli

**RILIEVO FOTOGRAFICO**  
Lotto 001 - Fabbricato residenziale con giardino di pertinenza

Esperto alla stima: Sara Mannini

Codice fiscale: MNNSRA73P56F023F

Studio in: Via Dei Cedri 15 - 54100 Massa

Telefono: 0585 8323063

Email: sara@uparchitettura.com

Pec: sara.mannini@ingpec.eu

---

CORPO 1  
FG.141 MAPP.806 SUB.2



Foto 1. Soggiorno



Foto 2. Soggiorno



Foto 3. Soggiorno




Foto 4. Cucina/pranzo



Foto 5. Cucina/pranzo



Foto 6. Cucina/pranzo



Foto 7 e 8. Bagno 1




Foto 9. Bagno 1



Foto 10. Locale 1




Foto 11. Locale 1




Foto 12 e 13. Bagno 2




Foto 14 e 15. Camera 1



Foto 16. Accesso tra sub. 3 e sub. 4




Foto 17 e 18. Camera 2



Foto 19 e 20. Camera 2



Foto 21. Camera 3



Foto 22. Disimpegno 1




Foto 23. Disimpegno 2



Foto 24. Terrazza sub. 4



Foto 25. Locale 3



Foto 26. Terrazza sub. 4



Foto 27. Porta collegamento sub. 4 e 2



Foto 28. Locale 4



Foto 29. Porta collegamento sub. 4 e 2



Foto 30. Locale 5



Foto 31. Locale 6



Foto 32. Locale 6



Foto 33. Locale 5



Foto 34. Accesso a seminterrato da locale 5



Foto 35. Scale d'accesso a seminterrato

CORPO 2  
FG.141 MAPP.806 SUB.3



Foto 1. Ingresso sub.2




Foto 2. Ingresso sub.2




Foto 3. Ingresso sub.2



Foto 4. Cucina sub.2




Foto 5. Cucina sub.2



Foto 6. Cucina sub.2



Foto 7. Bagno 1 sub.2



Foto 8. Soggiorno




Foto 9. Soggiorno



Foto 10. Camera 1



Foto 11. Camera 1



Foto 12. Camera 1



Foto 13. Camera 1



Foto 14. Camera 2



Foto 15. Bagno 2



Foto 16. Bagno 2




Foto 17. Bagno 2



Foto 18. Bagno 2



Foto 19. Camera 3



Foto 20. Scale accesso a seminterrato locale 1 e 2



Foto 21. Scale accesso a seminterrato locale 1 e 2



Foto 22. Scale accesso a seminterrato locale 1 e 2



Foto 23. Locale 2



Foto 24. Locale 2



Foto 25. Locale 2



Foto 26. Porta di collegamento sub.2 e 4



Foto 27. Locale 2



Foto 28. Locale 2



Foto 29. Ripostiglio/bagno



Foto 30. Locale 1/angolo cottura



Foto 31. Locale 1/angolo cottura



Foto 32. Locale 1 e 2

# CORPO 3

FG.141 MAPP.806 SUB.4  
ESTERNI E FABBRICATO ABUSIVO



Foto 1. Prospetto lato monti



Foto 2. Prospetto lato Carrara



Foto 3. Prospetto lato Carrara



Foto 4. Prospetto lato Carrara



Foto 5 e 6. Prospetto lato Viareggio



Foto 7 e 8. Scala d'accesso a piano primo



Foto 9. Prospetti lato Carrara e mare



Foto 10. Volume vano scala per seminterrato



Foto 11. Dialetto d'accesso a mapp.806



Foto 12. Giardino di pertinenza lato mare



Foto 13. Giardino di pertinenza lato monti



Foto 14. Tettoia abusiva



Foto 15. Tettoia abusiva



Foto 16. Fabbricato abusivo



Foto 17. Fabbricato abusivo



Foto 18. Fabbricato abusivo. Soggiorno



Foto 19. Fabbricato abusivo. Soggiorno/pranzo



Foto 20. Fabbricato abusivo. Angolo cottura



Foto 21. Fabbricato abusivo. Bagno



Foto 22 e 23. Fabbricato abusivo. Bagno



Foto 24. Fabbricato abusivo. Cucina 2



Foto 25. Fabbricato abusivo. Cucina 2



Foto 26. Fabbricato abusivo. Cucina 2



Foto 27. Fabbricato abusivo. Cucina 2



Foto 28. Fabbricato abusivo