**LOTTO 1 – COMPENDIO IMMOBILIARE COMPOSTO DA APPARTAMENTO E POSTO AUTO DI PROPRIETÀ VIA PARTACCIA 4 – MASSA (MS)**

**FOTO 1: VIA PARTACCIA DIREZIONE CARRARA**

**FOTO 2: VIA PARTACCIA DIREZIONE FORTE DEI MARMI**

**VIALE DI ACCESSO ALL'APPARTAMENTO E POSTO AUTO SCOPERTO PERTINENZIALE**

**FOTO 3: Edificio censito al F. 118 mapp 232 - Compendio ubicato in fregio a Via Partaccia**

**FOTO 4**

**IMMOBILE 1 – APPARTAMENTO PIANO TERRA (SUB 6)**

**FOTO 5: INGRESSO ALL'APPARTAMENTO**

**FOTO 6: CORTE DI PROPRIETÀ**

**FOTO 7**

**FOTO 8**

**FOTO 9: SOGGIORNO/PRANZO**



**FOTO 10: SOGGIORNO/PRANZO**

**FOTO 11: SOGGIORNO/PRANZO**

**FOTO 12: SOGGIORNO/PRANZO**

**FOTO 13: PARTICOLARE DELLA MUFFA PRESENTE IN CORRISPONDENZA DEI PONTI TERMICI**

**FOTO 14: DISIMPEGNO**

**FOTO 15**

**FOTO 16: ARMADI**

**FOTO 17: ARMADI**

**FOTO 18: ARMADI**

**FOTO 19: DISIMPEGNO**

**FOTO 20: PARTICOLARE DELLA MUFFA PRESENTE SUL SOFFITTO DEL DISIMPEGNO**

**FOTO 21: SERVIZIO IGIENICO**

**FOTO 22: SERVIZIO IGIENICO**

**FOTO 23: PARTICOLARE DELLA MUFFA PRESENTE SUL SOFFITTO DEL SERVIZIO IGIENICO**

**FOTO 24: SERVIZIO IGIENICO**

**FOTO 25: SERVIZIO IGIENICO**

**FOTO 26: CAMERA**

**FOTO 27: CAMERA**

**FOTO 28: CAMERA**

**FOTO 29: PARTICOLARE DELLA MUFFA PRESENTE SUL SOFFITTO E SULLE PARETI DELLA CAMERA**

**FOTO 30: CAVEDIO**



**FOTO 31: CAVEDIO**

**FOTO 32: CAVEDIO**

**FOTO 33: CAVEDIO**

**FOTO 34: CAVEDIO**

**FOTO 35: CAVEDIO**

**VIALE DI ACCESSO ALL'APPARTAMENTO E POSTO AUTO SCOPERTO PERTINENZIALE**

**FOTO 36 – Edificio censito al F. 118 mapp 232 - Compendio ubicato in fregio a Via Partaccia**

**FOTO 37 - PARCHEGGIO PERTINENZIALE (SUB 16)**