


Fig. 10 – planimetria fabbricato con suddivisione delle porzioni di fatto esistenti
 (le porzioni esterne indicate con frecce rivolte verso il fabbricato al piano terra, costituiscono le porzioni al piano primo o interrato e la loro posizione all'interno del perimetro del fabbricato)






Fig. 11 – vista dell’ingresso principale lato ovest



Fig. 12 – vista da est dall'esterno dell'ingresso principale dell'accesso da via del Commercio



Fig. 13– vista del parcheggio pubblico posto esternamente a sud-ovest dell'ingresso all'immobile



Fig. 14 – vista da sud-ovest dell'immobile oggetto di esecuzione



Fig. 15 – particolare prospetto sud lato ovest



Fig. 16 – prospetto sud (vista da sud-ovest)



Fig. 17 – particolare prospetto sud lato est



Fig. 18 – prospetto sud (vista da sud-est)



Fig. 19 – prospetto est (vista da sud-est)



Fig. 20 – prospetto est (vista da sud-est)



Fig. 21 – prospetto est (vista da sud-est)



Fig. 22 – prospetto est (vista da nord-est)



Fig. 23 – prospetto nord (vista da nord-est)



Fig. 24 – prospetto nord (vista da nord-ovest)



Fig. 25 – porzione nord-ovest del lotto



Fig. 26 – vista dell’ingresso esistente a nord-ovest del lotto



Fig. 27 – prospetto ovest (vista da nord-ovest)



Fig. 28 – lato ovest del lotto (vista da nord)



Fig. 29 – lato ovest del lotto (vista da sud)



Fig. 30 – lato ovest del lotto (vista da sud)



Fig. 31 – lato sud-ovest del lotto (vista da nord)



Fig. 32 – lato sud-ovest del lotto (vista da nord)



Fig. 33 – vista del locale contatori poste sul lato ovest del lotto



5.4) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Nel prosieguo viene fornita un'esaustiva documentazione fotografica relativa all'immobile oggetto di esecuzione.

Le foto sono suddivise nelle sei porzioni così come illustrate nel paragrafo precedente.

- porzione A – magazzino commerciale all'ingrosso lato sud e relativi accessori (spogliatoi, servizi igienici, ecc.) al piano terra




Fig. 34 – vista lato est



Fig. 35 – vista centrale lato nord



Fig. 36 – vista lato nord-ovest



Fig. 37 – vista lato ovest



Fig. 38 – vista scala posta sul lato sud-ovest



Fig. 39 – spogliatoio



Fig. 40 – anti




Fig. 41 – wc




Fig. 42 – wc



- **porzione B – magazzino commerciale all’ingrosso centrale e relativi accessori (spogliatoi, servizi igienici, ecc.) cd uffici al piano terra e primo**



piano terra



piano primo



Fig. 43 – vista interna piano terra (lato ovest, visto da sud)



Fig. 44 – vista interna piano terra (lato ovest, visto da nord)



Fig. 45 – vista interna piano terra (lato nord, visto da est)



Fig. 46 – vista zona scarico piano terra (lato est)



Fig. 47 – vista interna piano terra (lato est, visto da nord)



Fig. 48 – particolare serramento lato est p.t.



Fig. 49 – particolare impianto antincendio



Fig. 50 – particolare portone interno lato sud p.t.



Fig. 51 – zona ricarica muletti piano terra (lato sud, visto da est)



Fig. 52 – zona ricarica muletti piano terra (lato nord, visto da ovest)



Fig. 53 – zona uffici piano terra



Fig. 54 – zona uffici/spogliatoi piano terra



Fig. 55 – anti wc piano terra



Fig. 56 – wc piano terra



Fig. 57 – vano scale piano terra



Fig. 58 – vano scale visto dal piano primo



Fig. 59 – corridoio piano primo



Fig. 60 – wc piano primo



Fig. 61 – uffici piano primo



- **porzione C – laboratorio industriale nord con relativi servizi igienici al piano terra**




Fig. 62 – vista interna piano terra (lato nord, visto da est)



Fig. 63 – vista interna piano terra (lato est, visto da nord)



Fig. 64 – vista interna piano terra (lato sud, visto da est)



Fig. 65 – particolare copertura



Fig. 66 – vista dei servizi igienici sull'angolo nord-est



Fig. 67 – wc




Fig. 68 – anti




Fig. 69 – zona scarico lato est



- **porzione D – locali deposito ed uffici angolo sud-est al piano terra e primo**



piano terra



piano primo

Fig. 70 – locale deposito piano terra



Fig. 71 – officina piano terra



Fig. 72 – rampa di scale interna per accesso al piano primo Fig. 73 – disimpegno esterno per accesso al p. primo



Fig. 74 – ingresso piano primo



Fig. 75 – servizi igienico p. 1 zona ingresso



Fig. 76 – particolare serramenti piano primo



Fig. 77 – archivio piano primo lato ovest



Fig. 78 – uffici piano primo lato est



Fig. 79 – uffici piano primo lato est




Fig. 80 – uffici piano primo lato est




Fig. 81 – particolare copertura**Fig. 82 – servizi igienici zona uffici piano primo****Fig. 83 – disimpegno lato est piano primo**

- **porzione E – locali tecnici lato ovest al piano terra, primo, interrato**



piano terra



piano primo



piano interrato



Fig. 84 – particolare impianto antincendio vano pompe piano interrato



Fig. 85 – particolare impianto antincendio vano pompe piano interrato



Fig. 86 – particolare impianti vano generatore elettrico piano terra



Fig. 87 – particolare impianti vano generatore elettrico piano terra



Fig. 88 e 89 – particolare impianti vano generatore elettrico piano terra



Fig. 90 – particolare accesso terrazza piano primo



Fig. 91 – terrazza piano primo



Fig. 92 – centrale termica piano primo



- **porzione F – appartamento custode al piano primo con ingresso al piano terra.**




Fig. 93 – soggiorno



Fig. 94 – cucina



Fig. 95 – camera



Fig. 96 – bagno zona giorno



Fig. 97 – bagno zona notte



Fig. 98 – corridoio lato nord

