

Documentazione fotografica Lotto 1

Fg.9 map. 766 sub 2, 4, 6 e 7—Fg. 9 map. 1167



FOTO n. 1: vista del distributore da via Argine sinistro –vista sud-est



FOTO N. 2: terreno al fg. 9 map. 1167 e scoperto sub 7



FOTO N. 3: vista nord-est del terreno al map. 1167



FOTO N. 4: officina al sub 7




FOTO N. 5 e 6: interno dell'officina al sub 7





FOTO N. 6 e 7: interno ufficio




FOTO N. 8 al 13: servizi



FOTO N. 14 : negozio



FOTO N. 15 : officina

I – FOTO
LOTTO 2

Documentazione fotografica Lotto 2

fog. 9 map. 2132-2133 e map 300 sub 7




Foto n. 1 : accessi al terreno recintato dal parcheggio pubblico



Foto n. 2: vista da via Guardiana.




Foto n. 3: vista sul sub 7 terreno e magazzino.




Foto n. 4 : magazzino sub 7



Foto n. 5 : terreno vista ovest a confine con capannone al map 300




Foto n. 6: terreno al sub 2132-2133



Foto n. 7: vista su ingresso da parcheggio.

I – FOTO
LOTTO 3

Documentazione fotografica Lotto 3 fog. 9 map. 300



Foto n. 1-2 : vista capannone al map 300 sub 9 da via Argine sinistro








Foto n. 3 : Interno del capannone.














I – FOTO
LOTTO 4

Documentazione fotografica Lotto N. 4 Fog. 9 map. 210 sub.1-2







I – FOTO

LOTTO 5

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 5



FOTO N. 1: vista del fabbricato da via Argine sinistro verso ovest



FOTO N. 2: vista del fabbricato verso est




FOTO N. 3: ingresso ai garage




FOTO N. 4: uno dei due ingressi al condominiale




FOTO N. 5: garage



FOTO interno di un garage








FOTO : scala condominiale interna



FOTO: terrazza appartamento con vista su Dolo









FOTO: soffitta tipo



FOTO ingressi alle soffitte




FOTO: terrazza condominiale

I – FOTO
LOTTO 6

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 6



FOTO N. 1 : vista da nord-est lungo via Argine sinistro.



FOTO N. 2: vista da ovest lungo via Argine sinistro.



FOTO N. 3



FOTO N. 5



FOTO N. 6:




FOTO N. 7




FOTO N.

I – FOTO
LOTTO 7

Documentazione fotografica Lotto 7

Fg.9 map. 252 sub 20



FOTO N. 1 : ufficio visto da via Argine sinistro.




FOTO n. 2 : ufficio




FOTO n. 3: ufficio direzione



FOTO N. 4: Ufficio









FOTO n. 5: piano primo caldaia





FOTON. 6, 7 e 8 : bagno, anti bagno e scaldabagno.

I – FOTO
LOTTO 8

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO 8





I – FOTO
LOTTO 9

Documentazione fotografica Lotto 9

Fig. 7 map. 277 sub 17-18-19




Foto Ingresso



Foto vista da sud-est



Foto vista da sud-ovest




Foto Piano primo



Foto P. Primo













Foto ufficio P. Terra



I – FOTO
LOTTO 10

Documentazione fotografica lotto 10 fg. 7 map. 277 sub 11









I – FOTO
LOTTO 11

Documentazione fotografica Lotto 11 fog. 7 map. 277 sub 12-13-14-15-9-8-7-6-5








Foto ingresso




Foto soggiorno




Foto cucina



Foto salone P.T.



Foto bagno




Foto vano scala



Foto vano scala (ingresso) condominiale




Foto salone d' ingresso P. Primo




Foto soggiorno con caminetto




Foto sala pranzo




Foto bagno P. Primo




Foto terrazza




Foto camera




Foto cucina P. Primo




Foto disimpegno







Foto bagno P. Primo







Foto Ingresso Piano secondo





Foto particolare del pavimento



Foto



Foto Bagno



I – FOTO
LOTTO 12

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 12



FOTO N. 1: vista dei terreni verso nord-ovest



FOTO N. 2: vista verso sud



FOTO N. 3: vista verso sud-est



FOTO N. 4: particolare del cavalcavia di Via Calcroci



FOTO N. 5 e 6 : ingresso ai terreni con servitù di passaggio da terreno posto a sud.