

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




FOTO 1 - Immagine satellitare.



FOTO 2 - Marcon (VE), località Gaggio, Via Porta Est.  
Il fabbricato ad uso commerciale in esame. Immagine da sud-ovest.





FOTO 3 - Marcon (VE), località Gaggio, Via della Stazione.  
Il fabbricato ad uso commerciale in esame. Immagine da nord-ovest.  
Si nota l'accesso per il carico e scarico merci.



FOTO 4 - L'ingresso principale.



FOTO 5 - L'ingresso di servizio.



FOTO 6 - L'ingresso principale.





FOTO 7 -Una delle scale di accesso al piano soppalco.



FOTO 8 - Il piano soppalco.



FOTO 8 - Piano terra, l'area servizi.




FOTO 9 - Piano primo, l'area servizi.



FOTO 10 - Piano terra. Il magazzino.



FOTO 11 - Piano primo. La sala registrazione realizzata senza la necessaria.