

# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Villa degli Armeni



**FOTO N. 1:** veduta a nord della Villa oggetto di stima.



**FOTO N. 2:** veduta a sud della Villa oggetto di stima.



**Documentazione Fotografica – Villa degli Armeni**



**FOTO N. 3: interno dell'unità oggetto di stima.**



**FOTO N. 4: interno dell'unità oggetto di stima.**



# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Villa degli Armeni



**FOTO N. 5: interno del fabbricato oggetto di stima.**




**FOTO N. 6: interno del fabbricato oggetto di stima.**





**FOTO N. 7: interno del fabbricato oggetto di stima.**



**FOTO N. 8: interno del fabbricato oggetto di stima.**



**Documentazione Fotografica – Villa degli Armeni**



**FOTO N. 9: interno del fabbricato oggetto di stima.**



**FOTO N. 10: interno del fabbricato oggetto di stima.**




# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Villa degli Armeni




**FOTO N. 11: interno del fabbricato oggetto di stima.**



**FOTO N. 12: interno del fabbricato oggetto di stima.**



**Documentazione Fotografica – Villa degli Armeni**



**FOTO N. 13: interno del fabbricato oggetto di stima.**



**FOTO N. 14: interno del fabbricato oggetto di stima.**





**FOTO N. 15: interno del fabbricato oggetto di stima.**



**FOTO N. 16: interno del fabbricato oggetto di stima.**



# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Villa degli Armeni



FOTO N. 17: interno del fabbricato oggetto di stima.



FOTO N. 18: interno del fabbricato oggetto di stima.



# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Villa degli Armeni



FOTO N. 19: interno del fabbricato oggetto di stima.



FOTO N. 20: interno del fabbricato oggetto di stima.



# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Villa degli Armeni



FOTO N. 21: veduta a sud del giardino e dell'ingresso dal Naviglio Brenta.



FOTO N. 22: veduta a nord del giardino e dell'ingresso da Vicolo San Francesco.



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA  
BARCHESSA SUD EST**



**Documentazione Fotografica – Barchessa Sud-Est**



**FOTO N. 1: veduta a Ovest della Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**



**FOTO N. 2: veduta a Est della Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**



**GEOMETRA SORATO ROBERTA**

**Documentazione Fotografica – Barchessa Sud-Est**



**FOTO N. 3: veduta sud dell'abitazione del custode e sue pertinenze – sub.5.**



**FOTO N. 4: portico Barchessa a Sud-Est – Sub.3**



**Documentazione Fotografica – Barchessa Sud-Est**



**FOTO N. 5: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**



**FOTO N. 6: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**



**Documentazione Fotografica – Barchessa Sud-Est**



**FOTO N. 7: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**



**FOTO N. 8: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**





**FOTO N. 9: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**



**FOTO N. 10: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**



# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Barchessa Sud-Est



FOTO N. 11: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.



FOTO N. 12: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.



**Documentazione Fotografica – Barchessa Sud-Est**



**FOTO N. 13: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**



**FOTO N. 14: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**



**Documentazione Fotografica – Barchessa Sud-Est**



**FOTO N. 15: interno del fabbricato Barchessa Sud-Est oggetto di stima – Sub.3.**



**FOTO N. 16: veduta esterna ingresso garage – sub.4.**





**FOTO N. 17: interno del fabbricato oggetto di stima – Garage – Sub.4.**



**FOTO N. 18: interno dell'abitazione del custode e sue pertinenze – Sub.5.**





**FOTO N. 19: interno dell'abitazione del custode e sue pertinenze – Sub.5.**



**FOTO N. 20: interno dell'abitazione del custode e sue pertinenze – Sub.5.**





**FOTO N. 21: interno dell'abitazione del custode e sue pertinenze – Sub.5.**



**FOTO N. 22: interno dell'abitazione del custode e sue pertinenze – Sub.5.**



# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA BARCHESSA NORD OVEST**



# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest



FOTO N. 1: veduta a Est della Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.





FOTO N. 2: veduta a Sud della Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.



**Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest**



**FOTO N. 3: veduta a Sud della Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**FOTO N. 4: veduta dell'oratorio a Ovest della Barchessa Nord-Ovest – Sub.7.**



**Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest**



**FOTO N. 5: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**FOTO N. 6: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest**



**FOTO N. 7: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**FOTO N. 8: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest**



**FOTO N. 9: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**FOTO N. 10: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest**



**FOTO N. 11: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**FOTO N. 12: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest**



**FOTO N. 13: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**FOTO N. 14: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**GEOMETRA SORATO ROBERTA**

**Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest**



**FOTO N. 15: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**FOTO N. 16: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest



FOTO N. 17: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.



FOTO N. 18: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.



# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest



FOTO N. 19: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.



FOTO N. 20: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.



**Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest**



**FOTO N. 21: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**FOTO N. 22: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



# GEOMETRA SORATO ROBERTA

## Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest



**FOTO N. 23: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**




**FOTO N. 24: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**Documentazione Fotografica – Barchessa Nord-Ovest**



**FOTO N. 25: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**



**FOTO N. 26: interno del fabbricato Barchessa Nord-Ovest oggetto di stima – Sub.6.**

