ALL. H1

DOCUMENTAZIONE

FOTOGRAFICA

FOTO N. 1 prospetto su via Cantore

FOTO N. 2 prospetto su via Zerman

FOTO N. 3 scoperto sul retro

FOTO N. 4 struttura da demolire posta sul retro

FOTO N. 5 vista della hall



FOTO N. 6 vista della hall



FOTO N. 7 sala colazione



FOTO N. 8 corridoio del 2° piano



FOTO N. 9

FOTO N. 10 camera con bagno al piano terra



FOTO N. 11

FOTO N. 12 camera con bagno al piano terra



FOTO N. 13

FOTO N. 14 camera con bagno al piano terra



FOTO N. 15

FOTO N. 16 camera con bagno al 1° piano

FOTO N. 17

FOTO N. 18 camera con bagno al 1° piano

FOTO N. 19

FOTO N. 20 camera con bagno al 2° piano

FOTO N. 21

FOTO N. 22 camera con bagno al 2° piano

FOTO N. 23 scaletta di accesso al sottotetto

FOTO N 24 bagno in corso di costruzione al p. sottotetto

FOTO N. 25 vano al piano sottotetto

FOTO N. 26 vano al piano sottotetto



FOTO N. 27 vano al piano interrato