



FOTO N° 1 – VISTA AEREA



FOTO N° 2 – VISTA AEREA

Allegati fotografici



Foto n° 3 – VISTA FACCIATA PROSPICIENTE LA STRADA STATALE SS 18



Foto n° 4 – ALTRA VISTA FACCIATA PROSPICIENTE LA STRADA STATALE SS 18



FOTO N° 5 – ALTRA VISTA FACCIATA PROSPICIENTE LA STRADA STATALE SS 18



FOTO N° 6 – VIASTA LATO NORD



FOTO N° 7 – VISTA PARCO – P.LLE 1794, 1795



FOTO N° 8 – VISTA PANORAMICA

Allegati fotografici



Foto N° 9 – VISTA LATO EST



Foto N° 10 – ANFITEATRO

Allegati fotografici



Foto N° 11 – ANFITEATRO



Foto N° 12 – INTERNO ANFITEATRO



Foto N° 13 – INTERNO ANFITEATRO – POSTI A SEDERE



Foto N° 14 – INTERNO ANFITEATRO - PALCO



Foto N° 15 – INTERNO ANFITEATRO - PALCO



Foto N° 16 – CAMPO DI CALCETTO IN ERBA NATURALE



Foto N° 17 – CAMPO MULTIFUNZIONE



Foto N° 18 – ALTRO CAMPO multifunzione

Allegati fotografici



FOTO N° 19 – BAR PIZZERIA



FOTO N° 20 – INTERNO BAR PIZZERIA



FOTO N° 21 – BAR- PIZZERIA



FOTO N° 22 – BAR- PIZZERIA



FOTO N° 23 – PISCINA



FOTO N° 24 – PISCINA

Allegati fotografici



FOTO N° 25 – PISCINA



FOTO N° 26 – PISCINA

Allegati fotografici



FOTO N° 27 – PISCINA



FOTO N° 28 – DOCCE ESTERNE A SERVIZIO DELLA ZONA PISCINA

Allegati fotografici



Foto N° 29 – INGRESSO LOCALI TECNICI PISCINA



Foto N° 30 – ALTRA VISTA DELLA CAMERA DA LETTO



Foto N° 31 – SOTTOPASSAGGIO COMUNICANTE CON LA SPIAGGIA



Foto N° 32 – PIANTE ORNAMENTALI PRESENTI NEL PARCO



Foto N° 33 – PIANTE ORNAMENTALI PRESENTI NEL PARCO



Foto N° 34 – VISTA LASTRICO SOLARE COSTITUENTE IL TETTO DELLA DEPANDANCE

Allegati fotografici



Foto N° 35 – VISTA DEPANDANCE LATO NORD



Foto N° 36 – PIANO TERRA DEPANDANCE

Allegati fotografici



Foto N° 37 – STANZA 702 – PIANO TERRA “DEPANDANCE”



Foto N° 38 – ALTRA VISTA STANZA 702 – PIANO TERRA “DEPANDANCE”

Allegati fotografici



Foto N° 39 – CORRIDOI PRIMO PIANO DEPANDANCE



Foto N° 40 – STANZA 753 – PRIMO PIANO DEPANDANCE

Allegati fotografici



Foto N° 41 – ALTRA VISTA STANZA 753 – PRIMO PIANO DEPANDANCE



Foto N° 42 – BALCONCINO TIPO CAMERE PRIMO PIANO DEPANDANCE

Allegati fotografici



Foto N° 43 – LASTRICO SOLARE



Foto N° 44 – HALL INGRESSO HOTEL

Allegati fotografici



Foto N° 45 – ALTRA VISTA DELLA HALL INGRESSO HOTEL



Foto N° 46 – BAR REALIZZATO ALL'INGRESSO DELL'HOTEL



Foto N° 47 – ALTRA VISTA DEL BAR REALIZZATO ALL'INGRESSO DELL'HOTEL



Foto N° 48 – RISTORANTE PIANO TERRA

Allegati fotografici



Foto N° 49 – ALTRA VISTA DEL RISTORANTE AL PIANO TERRA



Foto N° 50 – ALTRA VISTA DEL RISTORANTE AL PIANO TERRA

Allegati fotografici



FOTO N° 51 – CUCINA AL PIANO TERRA



FOTO N° 52 – ALTRA VISTA DELLA CUCINA AL PIANO TERRA

Allegati fotografici



FOTO N° 53 – HALL – INGRESSO ALLE CAMERE



FOTO N° 54 – PIANO TERRA



Foto N° 55 – CAMERA DA LETTO TIPO DEL PIANO TERRA



Foto N° 56 – CAMERA DA LETTO TIPO DEL PIANO TERRA

Allegati fotografici



FOTO N° 57 – CAMERA DA LETTO TIPO DEL PIANO PRIMO



FOTO N° 58 – PARTICOLARE PAVIMENTI RISALANTI ALL'EPOCA DI COSTRUZIONE

Allegati fotografici



FOTO N° 59 – CAMERA DA LETTO TIPO DEL PIANO PRIMO



FOTO N° 60 – BAGNO TIPO

Allegati fotografici



FOTO N° 61 – RISTORANTE PIANO PRIMO



FOTO N° 62 – RISTORANTE PIANO PRIMO

Allegati fotografici



FOTO N° 63 – RISTORANTE PIANO PRIMO



FOTO N° 64 – CUCINA PIANO PRIMO

Allegati fotografici



FOTO N° 65 – PIANO SECONDO



FOTO N° 66 – CAMERA DA LETTO TIPO DEL PIANO SECONDO



Foto N° 67 – ALTRA VISTA DELLA CAMERA DA LETTO TIPO DEL PIANO SECONDO



Foto N° 68 – BALCONCINO LATO EST PIANO SECONDO

Allegati fotografici



Foto N° 69 – ALTRA VISTA DELLA CAMERA



Foto N° 70 – VISTA DAI BALCONCNI DEL PIANO SECONDO

Allegati fotografici



Foto n° 71 – ALTRA VISTA DELLA CAMERA DA LETTO PIANO SECONDO



Foto n° 72 – ALTRA VISTA DELLA CAMERA DA LETTO PIANO SECONDO

Allegati fotografici



Foto N° 73 – PIANO QUINTO



Foto N° 74 – CAMERA QUINTO PIANO TIPO SUITE

Allegati fotografici



FOTO N° 75 – ALTRA VISTA DELLA CAMERA QUINTO PIANO TIPO SUITE



FOTO N° 76 – CAMERA DA LETTO PIANO QUINTO



Foto N° 77 – ALTRA VISTA DELLA CAMERA DA LETTO PIANO QUINTO



Foto N° 78 – BALCONCINO QUINTO PIANO

Allegati fotografici



Foto N° 79 – BALCONCINO QUINTO PIANO



Foto N° 80 – INGRESSO HOTEL PIANO SEMINTERRATO

Allegati fotografici



FOTO N° 81 – INGRESSO HOTEL PIANO SEMINTERRATO



FOTO N° 82 – SALA CONVEGNI

Allegati fotografici



FOTO N° 83 – SALA RIUNIONI



FOTO N° 84 – BAGNI PIANO SEMINTERRATO

Allegati fotografici



FOTO N° 85 – BAGNI PIANO SEMINTERRATO



FOTO N° 86 – DISCOTECA

Allegati fotografici



FOTO N° 87 – DISCOTECA



FOTO N° 88 – DISCOTECA

Allegati fotografici



Foto N° 89 – BAGNI DISCOTECA



Foto N° 90 – GIARDINO D'INVERNO



Foto N° 91 – GIARDINO D'INVERNO



Foto N° 92 – COPERTURA GIARDINO D'INVERNO



Foto N° 93 – VISTA PANORAMICA DAL GIARDINO D'INVERNO



Foto N° 94 – SOLARIUM



FOTO N° 95 – VISTA DAL SOLARIUM



FOTO N° 96 – SALA RUBINO

Allegati fotografici



FOTO N° 97 – SALA SMERALDO



FOTO N° 98 – CORRIDOIO CENTRO BENESSERE

Allegati fotografici



Foto N° 99 – CENTRO BENESSERE



Foto N° 100 – CENTRO BENESSERE

Allegati fotografici



FOTO N° 101 – CENTRO BENESSERE



FOTO N° 102 – PARTICOLARE PISCINA

Allegati fotografici



FOTO N° 103 – SAUNA



FOTO N° 104 – DOCCE

Allegati fotografici




Foto N° 105 – ZONA MASSAGGI




Foto N° 106 – SPAZIO SPOGLIATOI

Allegati fotografici




Foto N° 107 – STANZETTA SPOGLIATOI



Foto N° 108 – COPERTURA CENTRO BENESSERE

Allegati fotografici



Foto N° 109 – ESTERNO CENTRO BENESSERE

Nella speranza di aver svolto al meglio il mandato conferito, lo scrivente ringrazia per la fiducia accordatagli e resta a disposizione del magistrato per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni.

IL CTU

Dott. Ing. Luca Truzzolillo

Allegati fotografici