

# ALLEGATO 2

## Lotto 1

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



vista aerea



vista da via Conventello





vista da via Conventello



vista retrostante





vista retrostante - box lamiera appoggiato al suolo da rimuovere



garage di maggior dimensione - box lamiera su ruote da rimuovere





garage di maggior dimensione - infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante



garage di maggior dimensione - predisposizione collettore e scarichi





lavanderia




servizio igienico con doccia





cucina




ingresso principale nel soggiorno





garage



disimpegno





disimpegno al piano primo



camera da letto matrimoniale





infiltrazione nella camera da letto matrimoniale



servizio igienico con doccia e vasca da bagno. Si accede al balcone - terrazzo





camera da letto con accesso al sottotetto e terrazzino



terrazzino





camera da letto



ripostiglio





sottotetto



sottotetto





balcone - terrazzo



terrazzo con tettoia in ferro imbullonata ed appoggiata a terra da rimuovere





terrazzo con tettoia in ferro imbullonata ed appoggiata a terra da rimuovere



particolare tegole deteriorate sulla pensilina in fregio al terrazzo





particolare infiltrazioni pensilina



gomiti pluviali danneggiati

