

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Fabbricato sito in Loc. Roncalceci - Ravenna (RA), via Sauro Babini n. 239

---



**Vista esterna da via Sauro Babini**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Fabbricato sito in Loc. Roncalceci - Ravenna (RA), via Sauro Babini n. 239



**Vista retro (con tettoia abusiva)**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Fabbricato sito in Loc. Roncalceci - Ravenna (RA), via Sauro Babini n. 239

---



**Vista interna soggiorno**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Fabbricato sito in Loc. Roncalceci - Ravenna (RA), via Sauro Babini n. 239



**Vista interna cucina piano T**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Fabbricato sito in Loc. Roncalceci - Ravenna (RA), via Sauro Babini n. 239



**Vista interna scala**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Fabbricato sito in Loc. Roncalceci - Ravenna (RA), via Sauro Babini n. 239

---



**Vista interna Letto**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Fabbricato sito in Loc. Roncalceci - Ravenna (RA), via Sauro Babini n. 239

---



**Vista interna Letto singolo**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

Fabbricato sito in Loc. Roncalceci - Ravenna (RA), via Sauro Babini n. 239



**Vista interna bagno P1**

Ravenna 04.05.2019

**L'esperto stimatore  
Curci geom. Lino Davide**

