



FOTO 1 – ACCESSO AL LOCALE SUB. 701




FOTO 2 – INTERNO LOCALE SUB. 701



**FOTO 3 – VISTA FABBRICATO SUB 702 FRONTE NORD,
CON STRUTTURE METALLICHE DI VARIO TIPO INSISTENTI SUL CORTILE COMUNE**



FOTO 4 – VISTA FABBRICATO SUB. 702 FRONTE SUD CON SCALA ESTERNA DI ACCESSO LOCALI P. RIALZATO




FOTO 5 – DETTAGLIO INFISSI ANTISTANTI ACCESSO AI LOCALI PIANO S1 SUB. 702




FOTO 6 – DETTAGLIO ACCESSO CARRALE E PEDONALE ALLA PROPRIETA' DA VIA LECCO



FOTO 7 – DETTAGLIO FINITURE LOCALE BAGNO SUB. 702 P. 51



FOTO 8 – DETTAGLIO FINITURE LOCALE PLURIUSO SUB. 702 P. 51



FOTO 9 – DETTAGLIO PORTA NEL TRAMEZZO DIVISORIO AL PIANO S1 FRA IL SUB. 702 E ALTRA PROPRIETA'



FOTO 10 – DETTAGLIO FINITURE LOCALE CALDAIA SUB. 702 P. S1 ACCESSO DAL FRONTE NORD




FOTO 11 – DETTAGLIO FINITURE LOCALE CANTINA SUB. 702 P. SOTTOTERRA



FOTO 12 – DETTAGLIO FINITURE LOCALE DISIMPEGNO ZONA NOTTE SUB. 702 P. RIALZATO



FOTO 13 – DETTAGLIO FINITURE LOCALE CUCINA SUB. 702 P. RIALZATO



FOTO 14 – DETTAGLIO FINITURE LOCALE BAGNO SUB. 702 P. RIALZATO



FOTO 15 – DETTAGLIO AMMALORAMENTO INTONACI LOCALE CAMERA LETTO SUB. 702 P. RIALZATO



FOTO 16 – DETTAGLIO FINITURE LOCALE SOTTOTETTO SUB. 702



FOTO 17 – VISTA PICCOLO FABBRICATO UFFICIO SUB. 703 P. TERRA




FOTO 18 – DETTAGLIO FINITURE LOCALE UFFICIO SUB. 703 P. TERRA




FOTO 19 – ACCESSO LOCALE MAGAZZINO SUB. 703 P. SOTTOSTRADA PRIMO



FOTO 20 – DETTAGLIO FINITURE LOCALE MAGAZZINO SUB. 703 P. SOTTOSTRADA PRIMO



FOTO 21 – ACCESSO AUTORIMESSA SUB. 704 PIANO S1




FOTO 22 – DETTAGLIO BASCULANTE METALLICA DA INTERNO AUTORIMESSA SUB. 704 PIANO S1