

FOTOGRAFIA N. 1

Vista esterna complessiva del fabbricato da Via Giacomo Leopardi



FOTOGRAFIA N. 2

Vista esterna complessiva del fabbricato dal cortile comune



FOTOGRAFIA N. 3

Vista del fabbricato da Est



FOTOGRAFIA N. 4

Vista del fabbricato da Nord



FOTOGRAFIA N. 5

Vista del fabbricato da Ovest



FOTOGRAFIA N. 6

Vista del fabbricato da Ovest



FOTOGRAFIA N. 7

Vista dell'ingresso carraio da Via Giacomo Leopardi



FOTOGRAFIA N. 8

Vista dell'ingresso carraio da Via Giuseppe Ungaretti



FOTOGRAFIA N. 9

Vista dell'area cortilizia comune



FOTOGRAFIA N. 10

Vista del generatore (impianto centralizzato) e del gruppo frigorifero



FOTOGRAFIA N. 11

Vista dell'ingresso del fabbricato




FOTOGRAFIA N. 12

Vista dell'ingresso




FOTOGRAFIA N. 13

Vista della hall



FOTOGRAFIA N. 14


Vista del bar



FOTOGRAFIA N. 15
Vista della sala ristorante



FOTOGRAFIA N. 16
Vista della sala ristorante dall'esterno



FOTOGRAFIA N. 17

Vista della cucina



FOTOGRAFIA N. 18

Vista dei w.c. e dell'anti w.c.



FOTOGRAFIA N. 19

Vista del guardaroba



FOTOGRAFIA N. 20

Vista della lavanderia



FOTOGRAFIA N. 21

Vista del corridoio di accesso alle camere al piano terra



FOTOGRAFIA N. 22

Vista del corridoio di accesso alle camere al piano primo



FOTOGRAFIA N. 23

Vista della palestra



FOTOGRAFIA N. 24

Vista della sauna



FOTOGRAFIA N. 25

Vista di una camera tipo



FOTOGRAFIA N. 26

Vista di una camera tipo



FOTOGRAFIA N. 27

Vista di un bagno tipo



FOTOGRAFIA N. 28

Vista di un bagno tipo





FOTOGRAFIA N. 29

Vista di un balcone tipo



FOTOGRAFIA N. 30

Vista della scala interna di collegamento tra piano terra e piano primo




FOTOGRAFIA N. 31

Vista della scala esterna di collegamento tra piano terra e piano primo



FOTOGRAFIA N. 32

Vista della scala interna di collegamento tra piano interrato e piano terra



FOTOGRAFIA N. 33

Vista della taverna taverna-degustazione vini



FOTOGRAFIA N. 34

Vista dell'anti w.c.



FOTOGRAFIA N. 35

Vista del w.c.



FOTOGRAFIA N. 36

Vista del ripostiglio



FOTOGRAFIA N. 37
Vista della lavanderia-deposito



FOTOGRAFIA N. 38
Vista della cantina



FOTOGRAFIA N. 39

Vista del locale contatori



FOTOGRAFIA N. 40

Vista della centrale termica



FOTOGRAFIA N. 41

Vista della sala pompe

