



Foto 1: Inquadramento dei luoghi su ortofoto (Casoria – S.S. Sannitica km 8+600)



Foto 2: L'edificio oggetto di stima







Foto 3: u.i.Sub 1 oggetto di stima : Palazzina Uffici




Foto 4: u.i. Sub 1 oggetto di stima : Palazzina Uffici





*Foto 6: u.i. Sub1 oggetto di stima – scala accesso piano primo uffici*






*Foto 7: u.i. Sub1 oggetto di stima – zona attesa piano primo uffici*








*Foto 8 Ingresso Uffici dell'u.i. Sub 1 oggetto di stima – corridoio*




*Foto 9: Ufficio piano primo*





*Foto 10: Ufficio piano primo (altra angolazione)*



*Foto 11: Ufficio piano primo (altro locale)*





*Foto 12 – Sub 1 Uffici piano primo – Antibagno*



*Foto 13 – Sub 1 Uffici Piano primo lato terrazzo: Sala riunioni e server*








*Foto 14 – Sub 1 Uffici Piano primo: Sala riunioni e server lato terrazzo- altra angolazione*



*Foto 15 – Sub 1 Uffici Piano primo lato terrazzo- altra sala*







*Foto 16 - Sub 1 Uffici piano terra - zona uffici vendita*



*Foto 17 – Uffici piano terra – zona uffici vendita – altra angolazione*







*Foto 18 – Uffici piano Terra – zona uffici vendita – vista cassa*







*Foto 19 - Uffici piano Terra – zona uffici rappresentanza – vista corridoio*



*Foto 20- Uffici piano Terra – zona uffici rappresentanza – altra angolazione*





*Foto 21- Uffici piano Terra – zona uffici rappresentanza*



*Foto 22: Uffici piano Terra – antibagno*





*Foto 23: Uffici piano Terra – zona bagni*




*Foto 24 – Sub 1 Capannone*







*Foto 25– capannone – altra angolazione*



*Foto 26– capannone – altra angolazione*





*Foto 27– Parte del capannone annessa al sub. 2*

